

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ТРУДУ
И
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ УСТАНОВОК
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Москва 1990

Нормы времени на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения

Нормы времени на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 13.02.91 № 38

Срок действия норм установлен до 1996.

С введением в действие норм, утвержденных указанным постановлением, утрачивают силу постановления Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 22 марта 1979г. № 100/7-31 и от 20 февраля 1990г. № 65/3-125.

Сборник содержит нормы времени на техническое обслуживание и текущий ремонт установок наружного освещения и рекомендуется для применения на предприятиях, занятых обслуживанием наружного освещения независимо от ведомственной подчиненности.

Настоящие нормы разработаны Республиканским центром проектирования и внедрения организации труда и управления производством "Укркоммунпроекттруд" Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР совместно с Центральным бюро нормативов по труду при участии нормативно-исследовательских организаций министерств жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Узбекской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и министерств коммунального хозяйства Молдавской ССР и Латвийской ССР.

1. ОБЛАСТЬ

1.1. Порядки норм времени рекомендуются для нормирования труда рабочих, занятых выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения из предприятий электрических сетей и городского освещения независимо от их ведомственного подчинения.

Нормы времени могут быть использованы также для планирования численности рабочих и установления нормированных заданий.

1.2. В основу разработки норм времени положены фиксированные наблюдения, технические расчеты, результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ и организации труда рабочих, действующие правила и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту установок наружного освещения и другие технологические и нормативные материалы.

1.3. Нормы времени устанавливаются в чел.-ч. на выполнение операций одним исполнителем или звеном (без учета водителей специалин), численный состав которого определяется видом выполняемых работ и необходимостью соблюдения правил техники безопасности.

1.4. Нормы времени учтено время:

- на подготовительно-заключительные работы, обслуживающие рабочего места; отдых и личные потребности;
- на подноску материалов в пределах зоны производство работ;
- на установку и снятие ограждений;
- переходы и переезды с одного места работы на другое в пределах одного объекта;
- на выполнение работ, обеспечивающих безопасность рабочих;

Затраты времени на переезды рабочих к месту проведения работ и обратно к эксплуатационному участку (конторе) нормами не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.

Нормами времени также не учтены затраты времени на оформление наряда-допуска и сдачу работы.

I.5. Нормами времени предусмотрено выполнение работ при положительной температуре. При производстве работ на открытом воздухе при отрицательной температуре к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты:

при температуре ниже 0°C до -10°C - 1,1

при температуре от -11°C до -20°C - 1,2

при температуре от -21°C до -30°C - 1,3

при температуре от -31°C до -40°C - 1,4

При производстве работ в ночное время при искусственном освещении к нормам времени применяется коэффициент - 1,17

I.6. Наименование профессий рабочих и разряды работ в настоящем сборнике установлены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск I.9, утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30, от 16 января № 18/2-55.

Снесением изменений и дополнений в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, наименования профессий и разряды работ, указанные в настоящем сборнике, должны соответственно изменяться.

Выполнение работ рабочими не тех разрядов, которые указаны в сборнике, не может служить основанием для начисления из-

менений норм.

I.7. До введения норм времени необходимо осуществить производственный инструктаж рабочих.

I.8. При внедрении на предприятиях более совершенной, чем предусмотрено в настоящих нормах, организации производства, технологии выполнения работ, оборудования, оснастки и т.п. следует разрабатывать методами технического нормирования и вводить в установленном порядке местные нормы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

2.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт установок наружного освещения предусматривает проведение работ, направленных на предупреждение отказов работы оборудования и обеспечивающих его исправное состояние в пределах установленных норм и допусков.

2.2. Для обслуживания и ремонта установок наружного освещения могут создаваться подразделения, специализация которых осуществляется как по характеру работ (эксплуатация, ремонт, оперативное обслуживание), так и по виду обслуживаемого оборудования (воздушные линии, кабельные линии и т.д.). Оптимальный объем подразделений зависит от протяженности сети, расстояния центра до границы зоны обслуживания, от наиболее эффективного использования средств механизации, а также потерь рабочего времени на переходы рабочих и переброску механизмов с объекта на объект.

2.3. Организация технического обслуживания и текущего ремонта установок наружного освещения регламентирована Правилами технической эксплуатации и в зависимости от условий их эксплуатации. При техническом обслуживании производят постоянный надзор, периодические проверки и проведение небольших по объему работ согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Все неисправности выявленные при осмотре по возможности устраняются немедленно. При большом объеме работ дефекты записываются в журнал сопутствующий и устраняются при текущем ремонте.

Текущий ремонт производится для обеспечения работоспособности установок наружного освещения до следующего планового ремонта. При текущем ремонте выполняются работы, связанные с

очисткой, уплотнением, регулировкой и ремонтом отдельных узлов и деталей с устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации.

2.4. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения выполняются бригадами (авеицами), численный и квалификационный состав которых устанавливается исходя из характера работ, их объема, сложности и необходимости соблюдения правил техники безопасности.

2.5. Перед началом работ выполняются необходимые организационно-технические мероприятия, предусмотренные правилами техники безопасности.

2.6. Допуск персонала к работам производится согласно действующим инструкциям, правилам эксплуатации и безопасности производства работ. Оснащение рабочего места приспособлениями, такелажным оборудованием, оснасткой, инструментами, а также порядок выполнения работ осуществляется в соответствии с технологическими картами или в соответствии с проектами производства работ.

Материалы и запасные части доставляются к месту проведения работ транспортными средствами. Работы, связанные с подъемом на высот производятся с использованием телескопических вышек и автогидроподъемников. Перечень основного применяемого оборудования, измерительной аппаратуры, инструментов и приспособлений приведен в Приложении I.

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /ТО/

№	Наименование операций и содержание работы	Единица объема работы	Професия	Разряд работы	Типы ламп		
					накалива- ния	ргутные	натриевые
Норма времени в чел.-ч							
I	2	3	4	5	6	7	8

3.1.1. СВЕТИЛЬНИКИ

3.1.1.1.	Проверить состояние освещения в вечернее время. Оформить и сдать лист обхода	I км трассы	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	4	0,57	0,57	0,57
----------	--	-------------	---	---	------	------	------

Проверить крепление, надежность контактных соединений;
 протереть отражатель, корпус, стекло, заменить рефрактор, отражатель по типам светильников:

Продолжение

I : 3.1.1.2.	2 : - открытый	3 : Светильник	4 : Электромонтер по обслуживанию эле- ктрооборудования	5 : 4	6 : 0,34	7 : 0,6I	8 : 0,42
3.1.1.3.	- закрытый	-"	To же	4	0,45	0,87	0,52

3.1.2. ПРОЕКТОРЫ

Проверить состояние и
крепление:

3.1.2.1.	проектора, вводных про- водов или кабелей, кон- тактного соединения	Проектор	-"-	4	0,09	0,II	0,I0
3.1.2.2.	пускорегулирующей ап- паратуры	Пускорегули- рующая ап- паратура	-"-	4	-	0,04	0,04
3.1.2.3.	импульсозажига- щего устройства	Импульсоза- жигающее ус- тройство	-"-	4	-	-	0,04

Продолжение

I	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
Подтянуть крепление:														
3.I.2.4.	прожектора, вводных прово-	Проектор	Электромонтер по	4	0,II	0,17	0,15							
	дов или кабеля, контакт-		обслуживанию эле-											
	ного соединения		ктоорудования											
3.I.2.5.	пускорегулирующей аппара-	Пускорегу	То же	4	-	0,05	0,05							
	туры	лирующая аппа-												
		ратура												
3.I.2.6.	импульснозажигающего	Импульснозажи-	-"-	4	-	-	-							0,05
	устройства	гающее устрой-												
		ство												
3.I.2.7.	Протереть отражатель или	Проектор	-"-	4	0,09	0,II	0,I							
	рефрактор, корпус проекто-													
	ра, стекло													
Заменить:														
3.I.2.8.	отражатель или рефрактор	-"-	-"-	4	0,06	0,08	0,07							
3.I.2.9.	лампу	-"-	-"-	4	0.05	0,05	0,05							

Примечание. Для замены трубчатой лампы в проекторе норму времени умножить на коэффициент 1,7.

Продолжение

№ пп	Наименование операций и содержание работы	Единица объема работы	Профессия	Разряд работы	Норма времени в чел.-ч
1	2	3	4	5	6
<u>3.1.3. ВОЗДУЧНЫЕ ЛИНИИ</u>					
	3.1.3.1.Произвести низовой осмотр воздушных линий	I км трассы	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	3	0,61
	3.1.3.2.Очистить сети от веток и набросов Проверить состояние и крепление: проводов и местах вязки	То же	T ₀ же	2	1,22
	3.1.3.3.проводов и местах вязки	-"-	-"-	3	0,34
	3.1.3.4.траверсы и изоляторов, бандажей, крепов и кронштейнов	-"-	-"-	3	0,37
	3.1.3.5.натяжной муфты-стяжки	-"-	-"-	3	0,36
	3.1.3.6.дверок и замков в железобетонной или металлической опоре	-"-	-"-	3	0,46

3.1.4. ШКАФ И ПУЛЬТ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

п/п	Наименование операций и содержание работы	Единица	Профессия	Раз-		<u>Шкаф УТУ-ГУ-50</u>		<u>Пульх УТУ-ГУ-50</u>	
				ряд	Коли-	Норма	Коли-	Норма	
		шт							
		объе-							
		ма ра-							
		бо-							
		во уз-							
		боты							
		ты							
		лов или в							
		деталей	чел.-ч	чел.	чел.-ч	чел.	чел.-ч	чел.	чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

3.1.4.1. Очистить от пыли, про- Шкаф Электромаг- 2 I 0,19 I 0,33
(Высота) 1000 700 300

Шкаф Электромон- 2 1 0,19 1 0,33
(Пульт) тер по ремон-
ту и обслужи-
ванию электро-
оборудования

3.2.4.2. Проверить состояние
и крепление шкафа (пуль-
та), реле, переключате-
ля, кнопки, тумблера,
—“— То же 4 I 0,33 I 0,24

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

контактора, магнитного пуска-
теля, автоматического выклю-
чателя, сигнальной аппара-
туры, счетчика, трансформа-
тора тока, трансформатора
напряжения, транзистора,
диода, резистора, конденсатора,
克莱мной сборки, шин, дверки
шкафа (панели), коммутирую-
го провода (кабеля), уплотняю-
щего ввода

Подтянуть крепление:

3.1.4.3.	уплотняющего ввода	Ввод	Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электрооборудования	4	2	0,02	3	0,02
----------	--------------------	------	---	---	---	------	---	------

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	
3.I.4.4.	коммутирующего провода (ка- беля)	Провод (Кабель)	Электромонтер по ре- монту и обслужива- нию электрообору- дования				4	2	0,03	28	0,03						
3.I.4.5.	дверки панели (шкафа)	Дверка	То же			4	2	0,02	3	0,02							
3.I.4.6.	шины	Шина	-"-			4	2	0,02	5	0,02							
3.I.4.7.	клещиной сборки	Сборка	-"-			4	3	0,02	28	0,02							
3.I.4.8.	трансформатора напряжения	Трансфор- матор нап- ряжения	-"-			4	2	0,03	3	0,03							
3.I.4.9.	трансформатора тока	Трансфор- матор тока	-"-			4	2	0,03	3	0,03							
3.I.4.10.	счетчика	Счетчик	-"-			4	1	0,04	-	-							
3.I.4.11.	сигнальной аппаратуры	Сигнальная аппаратура	-"-			4	4	0,03	240	0,03							

Продолжение

							4	15	16	17	18	19
3.1.4.12.	автоматического выключа- теля	Выключа- тель	Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электрооборудования				4	4	0,04	-	-	
3.1.4.13.	магнитного пускателя	Пускатель	То же				4	2	0,02	-	-	
3.1.4.14.	контактора	Контактор	-"				4	2	0,08	-	-	
3.1.4.15.	тумблера	Тумблер	-"				4	3	0,02	I2	0,02	
3.1.4.16.	кнопки	Кнопка	-"				4	-	-	I70	0,03	
3.1.4.17.	переключателя	Переключа- тель	-"				4	2	0,02	60	0,02	
3.1.4.18.	реле	Реле	-"				4	8	0,02	320	0,02	
3.1.4.19.	шкафа (пульта)	Шкаф (Пульт)	-"				4	I	0,05	I	0,08	
3.1.4.20.	Проверить маркировку, состояние и крепление заземляющего провода (шины)	-"	-"				4	I	0,05	I	0,09	

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	15	16	1	7	1	8	1	9			
	1	1	2	1	3	1	4	15	16	1	7	1	8	1	9			
3.I.4.21.	Подтянуть крепления за-	Шкаф	(Пульт)	Электромонтер по ре-			4	I		0,03	I		0,03					
	земляющего провода (ши-			монту и обслуживанию														
	ны)			электрооборудования														
3.I.4.22.	Проверить сопротивление	-"		To же			6	I		0,05	I		0,08					
	изоляции коммутирующих																	
	цепей																	
	Заменить:																	
3.I.4.23.	сигнальную лампочку	Лампочка		-"			4	4		0,02	240		0,02					
3.I.4.24.	сигнальную аппаратуру	Аппаратура		-"			4	4		0,06	240		0,06					
3.I.4.25.	тумблер	Тумблер		-"			4	3		0,09	I2		0,09					
3.I.4.26.	кнопку	Кнопка		-"			4	-	-	-	I70		0,04					
3.I.4.27.	переключатель	Переключатель		-"			4	2		0,06	60		0,06					

Продолжение

3.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ ТИПА И-710

№ п/п	Наименование операций и содержание работы	Коли-	Еди-	Профессия	Раз-	Норма времени в чел.-ч
		чество узлов	ница объема или де- работы талей		ряд рабо- ты	
1	2	3	4	5	6	7
3.1.5.1.	Очистить от пыли и грязи, пропылить, проверить состояние и крепление шкафа, дверки шкафа, уплотняющего ввода	I	Шкаф	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	0,25
3.1.5.2.	Проверить состояние и крепление реле, тумблера, предохранителя, резистора, транзистора, диода, контактора, счетчика, щитка освещения, щитка подогрева, шин, кабеля, трансформатора тока, трансформатора напряжения, автоматического	I	-"-	Те же	4	0,85

Продолжение

	1	!	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	?
выключателя, магнитного пускателья, сигнальной аппаратуры, клеммной сборки, штыревого разъема, коммутирующего провода (жгута)													
Подтянуть крепление:													
3.1.5.3.	уплотняющего ввода		2	Ввод			Электромонтер по ре-		2	0,04			
							монту и обслуживанию						
							электрооборудования						
3.1.5.4.	дверки шкафа		1	Дверка			То же		2	0,04			
3.1.5.5.	штыревого разъема		2	Штыревой			разъем		4	0,07			
3.1.5.6.	клеммной сборки		2	Клеммная			—“—		4	0,06			
3.1.5.7.	сигнальной аппаратуры		2	Аппарату-			—“—		4	0,02			
				ра									

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.1.5.8.	магнитного пускателя	2	Пускатель	Электромонтер по ремон-	4	0,09						
				ту и обслуживанию элект-								
				рооборудования								
3.1.5.9.	автоматического выключателя	3	Выключатель	То же	4	0,10						
3.1.5.10.	трансформатора напряжения	3	Трансформатор	-"-	4	0,03						
				напряжения								
3.1.5.11.	трансформатора тока	3	Трансформа-	-"-	4	0,03						
			тор тока									
3.1.5.12.	кабеля	2	Кабель	-"-	4	0,09						
3.1.5.13.	шины	5	Шина	-"-	4	0,02						
3.1.5.14.	щитка подогрева	1	Щиток по-	-"-	4	0,01						
			догрева									
3.1.5.15.	щитка освещения	1	Щиток ос-	-"-	4	0,01						
			вещения									
3.1.5.16.	счетчика	1	Счетчик	-"-	4	0,04						

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.1.5.17.	контактора		2	Контактор			Электромонтер по ре-		4	0,09		
							монту и обслуживанию					
							электрооборудования					
3.1.5.18.	тумблера		2	Тумблер			То же		4	0,02		
3.1.5.19.	реле		8	Реле			-"-		4	0,04		
3.1.5.20.	шкафа		1	Шкаф			-"-		4	0,05		
	Проверить											
3.1.5.21.	маркировку, состояние и крепление заземляющего проводка		1	-"-			-"-		4	0,17		
3.1.5.22.	Подтянуть крепление зазем- ляющего провода		1	-"-			-"-		4	0,07		
3.1.5.23.	Проверить сопротивление изоляции коммутирующих де- ней		1	-"-			-"-		5	0,07		

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.I.5.24.	Произвести измерение ка-	I	Шкаф		Электромонтер по ре-			6	0,II				
	нала связи (телеметрии)				монту и обслуживанию								
					электрооборудования								

3.I.6. ПУНКТ АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип 2 РВИ

3.I.6.1.	Очистить от пыли, про-	I	Пункт	To же	2	0,1
	тереть, проверить сос-					
	тояние и крепление пун-					
	та					
3.I.6.2.	Подтянуть крепление пун-	I	-"-	-"-	4	0,02
	та					

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.1.6.3.	Проверить состояние и крепление реле времени, контактора, счетчика, щитка освещения, щитка подогрева, шины, кабеля	I	Пункт	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					4		0,12	
Подтянуть крепление:												
3.1.6.4.	кабеля	5	Кабель		To же				4		0,03	
3.1.6.5.	шины	3	Шина		-" -				4		0,02	
3.1.6.6.	щитка подогрева	1	Щиток		-" -				4		0,03	
3.1.6.7.	щитка освещения	1	-" -		-" -				4		0,03	
3.1.6.8.	счетчика	1	Счетчик		-" -				4		0,02	
3.1.6.9.	контактора	2	Контактор		-" -				4		0,04	
3.1.6.10.	реле времени	1	Реле		-" -				4		0,04	
3.1.6.11.	Проверить сопротивление изоляции коммутирующих проводов	I	Пункт		-" -				5		0,06	

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.1.6.12.	предохранитель	3	Предохра-	Электромонтер по ре-	3	0,01							
			нитель	монту и обслуживанию									
				электрооборудования									
3.1.6.13.	Проверить состояние ка-	2	Канал свя-		To же		5	0,09					
	нала связи (телеметрии)		зи										
3.1.6.14.	Произвести измерения ка-	2			-" -		5	0,10					
	нала связи (телеметрии)												
3.1.6.15.	Проверить работу и согла-	I	Пункт		-" -		6	0,05					
	сование с пультом управ-												
	ления												
	Тип ПРО-68-П												
3.1.6.16.	Очистить от пыли, проте-	I	-" -		-" -		2	0,06					
	реть, проверить состояние												

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
и крепление пункта													
3.1.6.17.	Подтянуть крепление пункта	I	Пункт		Электромонтер по ре-			4		0,04			
					монту и обслуживанию								
					электрооборудования								
3.1.6.18.	Проверить состояние и крепление реле времени, блока питания, датчика, трансформатора	I	-"			То же			4		0,1		
3.1.6.19.	Проверить сопротивление ком- мутирующих проводов	I	-"		-"			-"		5		0,03	
3.1.6.20.	Заменить предохранитель	I	Предохра-		-"			-"		3		0,01	
			нитель										
	Проверить:												
3.2.6.21.	точность хода часового механизма	I	Пункт		-"			-"		5		0,16	

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.1.6.22.	работу и согласование с пультом	I	Пункт		Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электрооборудования			5		0,04		
3.1.6.23.	состояние канала свя- зи (телеметрии)	2	Канал связи		To же			5		0,08		
3.1.6.24.	Произвести измерения канала связи (теле- метрии)	2			-"			5		0,09		
<u>3.1.7. УСТРОЙСТВО ПУС- КОВОЕ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ УПГЛ-01 (ИМПУЛЬСНОЗАИ- ГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО)</u>												
3.1.7.1.	Проверить сопротив- ление	I	Устройст- во		-"			5		0,11		

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ление изоляции электрических цепей относительно корпуса

3.1.8. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

№ п/п	Наименование операций и содержание работы	Единица объема работы	Профессия	Разряд работы	Норма времени в чел.-ч
1	2	3	4	5	6

3.1.8.1.	Проверить состояние: трассы подземной кабельной линии; наличие кабельных указате- лей, отсутствие оседания почвы, раскопок, строитель-	I км трассы	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий	3	0,51
----------	---	----------------	--	---	------

Продолжение

	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
нных работ и других нару- шений на трассе кабель- ной линии, оформить лист обхода и запись дефектов в журнале										
3.1.8.2. трассы кабельной линии: в коллекторе, тоннеле, от- крытых кабельных перехо- дах, мостах, отсутствие повреждений кабеля и муфт, крепление, маркировку ка- бельной линии, оформить лист обхода и запись де- фектов в журнале	10 и трассы	Ю и трассы	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий		3	0,21				
3.1.8.3. кабельной линии в колод- це: крепление кабелей на	Колодец		То же		3	0,2				

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
скоб мостах, отсутствие повреждений кабелей и муфт, маркировку кабельной линии, оформить лист обхода и запись дефектов в журнале											
3.1.8.4.	Подтянуть крепление кабеля	10м тросы	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий				3			0,21	
3.1.8.5.	Восстановить маркировку кабельной линии	То же	То же				3			0,36	
3.1.8.6.	Удалить коррозию в кабельной линии, окрасить	-"	-"				3			0,37	
3.1.8.7.	Очистить колодец Провести кабельную линию повышенным напряжением с	Колодец	-"				3			0,27	

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

применением кабельной лаборатории или переносной испытательной установки:
подготовить установку, подключить к кабелю, испытать, отключить

Кабель напряжением:

3.1.8.8.	6-10 кВ	100 м трассы	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий	3	0,12
3.1.8.9.	0,6 кВ	То же	То же	3	0,09
3.1.8.10.	0,4 кВ	—“—	—“—	3	0,14

Проверить сопротивление изоляции кабельной линии с помощью мегаомметра

Кабель напряжением:

Продолжение

I	II	2	III	IV	V	VI
3.1.8.II.	6-10кВ	100м трас- сы	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий		3	0, Г
3.1.8.I2.	0,6 кВ	То же	То же		3	0,08
3.1.8.I3.	0,4 кВ	-" -	-" -		3	0,1:
3.1.8.I4.	Проверить состояние, исправность крышек и запоров колодцев, сма- зать, устранить неис- правности	Колодец	-" -		3	0,26

3.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
СВЕТИЛЬНИКИ И ПРОЕКТОРЫ

№ п/п	Наименование операций и содержание работы	Единица объема работы	Профессия	Раз- ряд рабо- ты	Типы ламп		
					накалива- ния	ртутные	натровые
					Норма времени в чел.- ч		
I	2	3	4	5	6	7	8

3.2.1. СВЕТИЛЬНИКИ

3.2.1.1.	Погрузить и разгрузить светильник	Светильник Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	2	0,20	0,29	0,31	
3.2.1.2.	Открепить и снять неисправный светильник	То же	То же	4	0,22	0,41	0,43
3.2.1.3.	Установить и закрепить светильник Заменить по типам светильников: лампу	-"-	-"-	3	0,26	0,51	0,53
3.2.1.4.	- открытый	Лампа	-"-	4	0,12	0,16	0,16
3.2.1.5.	- закрытый	-"-	-"-	4	0,16	0,18	0,18
	патрон						
3.2.1.6.	- открытый	Патрон	-"-	4	0,16	0,16	0,16
3.2.1.7.	- закрытый	-"-	-"-	4	0,20	0,21	0,21
	зарядный провод от кабельной заделки						
3.2.1.8.	- открытый	-"-	-"-	4	0,64	0,64	0,64

ω

I	2	3	4	5	6	7	8
3.2.I.9.	- закрытый	Провод	Электромонтер по обслужива- нию электро- оборудования	4	0,64	0,64	0,64
		зарядный провод от воздушной линии					
3.2.I.10.	- открытый	То же	То же	4	0,47	0,47	0,47
3.2.I.11.	- закрытый	-"-	-"-	4	0,47	0,47	0,47
	Расфазировать по типам светильник:						
3.2.I.12.	- открытый	-"-	-"-	4	0,13	0,13	0,13
3.2.I.13.	- закрытый	-"-	-"-	4	0,15	0,17	0,17
	Заменить по типам светильника: пускорегулирующую аппаратуру						
3.2.I.14.	- открытый	Пускорегули- рующая аппаратура	-"-	4	-	0,09	0,09
3.2.I.15.	- закрытый	То же	-"-	4	-	0,11	0,11
	импульсозажигающее устройство						
3.2.I.16.	- открытый	Импульсоза- жигающее устройство	-"-	4	-	-	0,09
3.2.I.17.	- закрытый	То же	-"-	4	-	-	0,11

Продолжение

I	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2.2. ПРОЖЕКТОРЫ

3.2.2.1. Погрузить и разгрузить проектор	Проектор Электромонтер по обслуживанию электрообору- дования	2	0,08	0,08	0,08	
3.2.2.2. Открепить и снять проектор	-"-	Те же	4	0,13	0,19	0,17
3.2.2.3. Установить и закрепить проектор Заменить:	-"-	-"-	3	0,15	0,20	0,18
3.2.2.4. стекло	Стекло	-"-	4	0,11	0,13	0,12
3.2.2.5. патрон	Патрон	-"-	4	0,14	0,18	0,17
3.2.2.6. пускорегулирующую аппаратуру	Пускорегули- рующая аппа- ратура	-"-	4	-	0,09	0,09
3.2.2.7. импульсозамигдающее устрой- ство	Импульсоза- мигдающее устройство	-"-	4	-	-	0,09

Продолжение

I	2	3	4	5	6
Заменить зарядный провод прожектора от:					
3.2.2.8.	кабельной заделки	Провод	-"	4	0,5
3.2.2.9.	воздушной линии	Провод	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	4	0,32
3.2.2.10.	Расфазировать прожектор	Проектор	То же	4	0,13
3.2.2.11.	Очистить прожектор от ржавчины и загрязнений	-"	-"	3	0,1
3.2.2.12.	Грунтовать прожектор, сушить	-"	-"	3	0,07
3.2.2.13.	Окрасить прожектор в два слоя, сушить	-"	-"	3	0,11
3.2.2.14.	Отрегулировать освещение прожектором объекта	-"	-"	3	0,04

Продолжение

1	2	3	4	5	6
<u>ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ</u>					
<u>3.2.3. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ОПОРУ (3-4-Х ПРОВОДНАЯ)</u>					
3.2.3.1. Отсоединить провод от источника питания	Провод	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач	3	I,31	
3.2.3.2. Промыть изолятор	Изолятор	То же	3	0,03	
3.2.3.3. Заменить изолятор	"	"	3	0,06	
3.2.3.4. Натянуть провод, закрепить	1 км трассы	"	3	I,22	
3.2.3.5. Заменить участок провода	"	"	3	I,75	
3.2.3.6. Присоединить провод к источнику питания	Провод	"	3	I,I2	
<u>3.2.4. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРОСОВОМ ПОДВЕСЕ (3-4-Х ПРОВОДНАЯ)</u>					
3.2.4.1. Отсоединить провод от источника питания	Растяжка	"	3	0,68	

Продолжение

1	2	3	4	5	6
3.2.4.2.	Промыть изолятор	Изолятор	Электромонтер по ремонту воздушных линий электро- передач	3	0,03
3.2.4.3.	Заменить изолятор	"-	То же	3	0,06
3.2.4.4.	Открепить и снять светильник	Светильник	"-	4	0,34
3.2.4.5.	Установить и закрепить светильник	"-	"-	4	0,36
3.2.4.6.	Открепить и снять трос подвеса	Трос	"-	3	0,32
3.2.4.7.	Открепить и снять с троса подвеса два концевых изолятора, две муфты-стяж- ки, кронштейн с изоляторами в сбре	"-	"-	3	0,36
3.2.4.8.	Проверить состояние и крепление крю- ка подвеса (хомута подвеса)	Крюк	"-	3	0,06
3.2.4.9.	Расшатать и удалить из отверстия ме- таллические закрепы, вынуть крюк под- веса из стены	"-	"-	3	0,71

Продолжение

I	2	3	4	5	6
3.2.4.I0.	Открепить и снять с опоры хомут подвеса	Хомут	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач	3	0,4
3.2.4.II.	Установить и закрепить на опоре хомут подвеса	-"-	То же	3	0,44
3.2.4.I2.	Установить в стену крюк подвеса, закрепить металлическими закрепами, замазать отверстие раствором	Крюк	-"-	3	0,85
3.2.4.I3.	Установить и закрепить: на тросе подвеса кронштейн с изоляторами в сборе, две муфты-стяжки, два концевых изолятора	Трос	-"-	3	0,5I
3.2.4.I4.	Трос подвеса	-"-	-"-	3	0,5I

Продолжение

1	2	3	4	5	6
3.2.4.15.	Натянуть провод, закрепить	Ткм трассы	Электромонтер по ремонту во- здушных линий электропере- дач	3	1,22
3.2.4.16.	Заменить участок провода	То же	То же	3	1,75
3.2.4.17.	Присоединить провод к источнику ии- тания	Растяжка	-"-	3	1,12
3.2.5. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОПОРА					
3.2.5.1.	Проверить состояние и наклон опоры	Опора	-"-	3	0,06
3.2.5.2.	Выправить опору	-"-	-"-	3	1,12
3.2.5.3.	Расчистить дефектные участки поверх- ности опоры, промыть	1м ² поверх- ности опоры	-"-	3	0,33
3.2.5.4.	Заделать раствором дефектные уча- стки поверхности опоры	То же	-"-	3	0,52

Продолжение

I	2	3	4	5	6
3.2.5.5.	Очистить кронштейн светильника от ржавчины и загрязнений	Кронштейн	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач	3	0,3
3.2.5.6.	Грунтовать кронштейн, сушить	-"	То же	3	0,2
3.2.5.7.	Окрасить кронштейн в два слоя, сушить	-"	-"	3	0,3I
3.2.5.8.	Открепить и снять исправный кронштейн светилька с опоры	-"	-"	3	0,23
3.2.5.9.	Установить и закрепить новый кронштейн светильника на опору, отрегулировать его положение	-"	-"	3	0,3I
3.2.5.10.	Нанести на опору порядковый номер, год установки	Опора	-"	3	0,15

Примечания: 1. Нормами времени не учтены затраты времени на установку и демонтаж опоры.

2. Нормы времени по операциям (пп.3.2.5.5 – 3.2.5.9) установлены для однорядковых кронштейнов. При выполнении данных операций на других типах кронштейнов; к нормам времени применяять следующие коэффициенты: для двухрядковых – 1,3, для трехрядковых – для четырехрядковых – 1,9, для пятирядковых – 2,3.

Продолжение

I	2	3	4	5	6
<u>3.2.6. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРА</u>					
3.2.6.1. Проверить состояние и наклон опоры	Опора	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропе- редач	3	0,06	
3.2.6.2. Проверить состояние металлического фундамента опоры	-"-	То же	3	0,18	
3.2.6.3. Отряхтовать опору (до 0,25м ²)	-"-	-"-	3	0,49	
3.2.6.4. Очистить поверхность опоры от ржав- чины и загрязнений	Опора	-"-	3	1,36	
3.2.6.5. Грунтовать поверхность опоры, сушить	-"-	-"-	3	0,39	
3.2.6.6. Окрасить поверхность опоры в два слоя, сушить	-"-	-"-	3	0,66	

Примечания: 1. Нормами времени не учтены затраты времени на установку и демонтаж опоры

2. После пункта 3.2.6.6. выполняются работы, указанные впп.3.2.5.5.-3.2.5.10

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.2.7. ШКАФ И ПУЛЬТ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	Наименование операции и содержание работы	Единица объема работы	Профессия	Раз- ряд ра- бо- ты	Шкаф УТУ-ІУ-50		Пульт УТУ-ІУ-50					
					Коли- чество узлов или де- талей	Норма времени	Коли- чество узлов или де- талей	Норма времени				
I	2	3	4	5	I	6	I	7	I	8	I	9

3.2.7.1. Проверить состоя- Пульт Электромонтер по 5 I 0,05 I 0,02
ние катушек реле ремонту и обслужи-
и контактора жанию электро-
оборудования

Проверить сопротив-
ление изоляции:

3.2.7.2. реле Реле То же 5 320 0,03 8 0,03

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9
3.2.7.3.	контактора		Контактор	Электромонтер по ре-			5	2	0,04	-	-					
монту и обслуживанию электрооборудования																
Заменить:																
3.2.7.4.	реле		Реле	То же			5	8	0,03	320	0,03					
3.2.7.5.	контактор		Контактор	-"			5	2	0,21	-	-					
3.2.7.6.	резистор		Резистор	-"			5	8	0,08	150	0,08					
3.2.7.7.	диод		Диод	-"			5	8	0,08	450	0,08					
3.2.7.8.	транзистор		Транзистор	-"			5	-	-	80	0,12					
3.2.7.9.	трансформатор тока		Трансфор-	-"			5	2	0,19	3	0,19					
			матор то-													
			ка													
3.2.7.10.	трансформатор нап-		Трансфор-	-"			5	2	0,2	3	0,2					
	ряжения		матор нап-													
			ряжения													
3.2.7.11.	счетчик		Счетчик	-"			5	1	0,41	-	-					

Продолжение

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.7.12.	автоматический вык- лючатель	Выключа- тель	Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электрооборудования		5	4	0,3	-	-
3.2.7.13.	магнитный пускатель	Пускатель	То же		5	2	0,37	-	-
	Зачистить главные и вспомогательные кон- такты:								
3.2.7.14.	реле	Реле	-" -		3	8	0,03	320	0,03
3.2.7.15.	контактора	Контактор	-" -		3	2	0,04	-	-
	Проверить и отрегу- лировать работу:								
3.2.7.16.	шкафа (пульта управ- ления)	Шкаф(Пульт)	-" -		5	1	0,35	1	0,52
3.2.7.17.	блока питания	Блок пита- ния	-" -		5	-	-	1	0,19

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9
3.2.7.18.	звуковой и световой	Пульт	Электромонтер по ре-			5	-	-					1		0,26	
	сигнализации в нормальном и аварийном		монтажу и обслуживанию													
	режимах работы		электрооборудования													
			вания													

3.2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ ТИПА И-710

Продолжение

№ п/п	Наименование операции и содержание работы	Количество узлов или деталей	Единица объема работы	Профессия	Разряд работы	Норма времени в чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7

3.2.8.1. I Катушка электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 0,07

Проверить состояние изоляции:

3.2.8.2. контактора 2 Контактор То же 5 0,02

3.2.8.3. щитка подогрева I Щиток подогрева -- 5 0,03

3.2.8.4. щитка освещения I Щиток освещения -- 5 0,02

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.2.8.5.	шины		5	Шина	Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электрооборудования			5	0,01			
3.2.8.6.	кабеля	2		Кабель		То же		5	0,02			
	Зачистить главные и вспомога- тельные контакты:											
3.2.8.7.	контактора	2		Контактор		-"		4	0,03			
3.2.8.8.	реле	8		Реле		-"		4	0,04			
	Заменить:											
3.2.8.9.	автоматический выключатель	3		Автомати- ческий вык- лючатель		-"		4	0,85			
3.2.8.10.	магнитный пускатель	2		Пускатель		-"		4	0,87			
3.2.8.11.	транзистор	12		Транзистор		-"		4	0,08			
3.2.8.12.	диод	6		Диод		-"		4	0,04			
3.2.8.13.	контактор	2		Контактор		-"		4	0,36			65

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.2.8.14.	резистор		5	Резистор		Электромонтер по ре-	4	0,03				
						монту и обслуживанию						
						электрооборудования						
3.2.8.15.	Проверить и отрегулировать ра-	I		Шкаф		To же		6	0,08			
	боту шкафа и пульта											
	Проверять:											
3.2.8.16.	сопротивление изоляции канала связи		4		Канал связи		-"		6	0,06		
3.2.8.17.	прохождение импульсов телеметрии на пульт управления	I		Шкаф		-"		6	0,08			
<u>3.2.9. ПУНКТ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ</u>												
	Тип 2 РВМ											
	Заменить:											
3.2.9.1.	реле времени	I		Реле		-"		4	0,08	5		

Продолжение

	1	1	2	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.2.9.2.	контактор			2	Контактор		Электромонтер по ре-		4		0,08	
							монту и обслуживанию					
							электрооборудования					
3.2.9.3.	счетчик			1	Счетчик		То же		4		0,15	
3.2.9.4.	шины			3	Шина		-" -		4		0,03	
3.2.9.5.	предохранитель			1	Предохранитель		-" -		3		0,01	
3.2.9.6.	Проверить сопротивление изолии канала связи, прохождение импульсов команд телеметрии с пульта управления			1	Пункт		-" -		6		0,05	
	Тип ПРО-68-II											
	Заменить:											
3.2.9.7.	реле времени			1	Реле		-" -		4		0,08	
3.2.9.8.	трансформатор			1	Трансформатор		-" -		4		0,14	

Примечания: 1. После пункта 3.2.9.5. выполнить работы, предусмотренные п.п.3.1.6.11., 3.1.6.13., 3.1.6.15.

2. После пункта 3.2.9.6. выполнить работы, предусмотренные пунктами 3.1.6.17.-3.1.6.23. ^в

Продолжение

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.2.9.9.	блок питания		I	Блок				Электромонтер по ре-	4	0,16		
								монту и обслуживанию				
								электрооборудования				
3.2.9.10.	датчик (в сборе с проводом и штепсельным разъемом)		I	Датчик				То же	4	0,14		
3.2.9.11.	предохранитель		I	Предохранитель				-"-	3	0,01		
	Проверить и заменить в блоке питания:											
3.2.9.12.	транзистор		5	Транзистор				-"-	5	0,12		
3.2.9.13.	диод		6	Диод				-"-	5	0,07		
3.2.9.14.	конденсатор		8	Конденсатор				-"-	5	0,07		
3.2.9.15.	резистор		14	Резистор				-"-	5	0,05		
3.2.9.16.	сопротивление изоляции канала связи, прохождение импульсов команд телеметрии		I	Пункт				-"-	6	0,05		

Примечание. После пункта 3.2.9.15, выполнить работы, предусмотренные пунктами 3.1.6.19, 3.1.6.22
3.1.6.24.

Продолжение

I	I	2	I	3	I	4	I	5	1	6	I	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2.10. УСТРОЙСТВО ПУСКОВОЕ
ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ВЫСО-
КОГО ДАВЛЕНИЯ УПГ-01 (ИМ-
ПУЛЬСНОЗАКИГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО)

Проверить

3.2.10.1.	потребляемую мощность устройства, напряжение питания, напряжение отключения и количество высоковольтных импульсов	I	Испытально-закигающее устройство	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	0,47
-----------	---	---	----------------------------------	---	---	------

Проверить и заменить:

3.2.10.2.	трансформатор	I	Трансформатор	То же	4	0,22
3.2.10.3.	тиристор	I	Тиристор	—“—	4	0,06

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
3.2.10.4.	стабилитрон			I	Стабилитрон		Электромонтер по ре-		4		0,13		
							монту и обслуживанию						
							электрооборудования						
3.2.10.5.	конденсатор			2	Конденсатор		To же		4		0,13		
3.2.10.6.	реистор			2	Резистор		-" -		4		0,05		
3.2.10.7.	Проверить сопротивление изоляции электрических цепей			I	Устройство		-" -		5		0,16		
	относительно корпуса												

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

№ п/п	Наименование операций и содержание работы	Единица объема работы	Профессии	Разряд работы	Норма времени в чел.-ч	
					1	2

3.2.II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА

ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ

Определить характер повреждения кабеля: проверить сопротивление изоляции жил кабеля на "землю" мегомметром, между собой и целостность жил

Кабель напряжением:

3.2.II.I.	6-10кВ	Кабель	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий	4	0,85
-----------	--------	--------	--	---	------

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
3.2.II.2.	0,6 кВ		Кабель		Электромонтер по ре-	4				0,45
					монту и монтажу ка-					
					бельных линий					
3.2.II.3.	0,4 кВ		—"		To же		4			0,95
3.2.II.4.	Произвести "прокигание" изоляции поврежде-		—"		—"		6			1,65
	кабеля с применением кабельной лаборатории, определить место повреждения кабеля: подготовить кабельную лабораторию, подключить кабель, подать на кабель высокое напряжение, довести сопротивление изоляции в месте повреждения до нуля									
3.2.II.5.	Определить место повреждения кабеля дистанционным методом: подготовить кабельную лабораторию, подключить кабель, определить		—"		—"		6			1,1

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	15	1	6
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

место повреждения кабеля, отметить, отключить кабель

- 3.2.II.6. Определить место повреждения кабеля топографическим методом: подготовить кабельную лабораторию, двигаясь по трассе кабеля с прибором, зафиксировать поступление сигнала о повреждении кабеля
- 3.2.II.7. Определить трассу кабеля трассоискателем: подготовить кабельную лабораторию, двигаясь по направлению трассы с трассоискателем, разметить ее через каждые 5м

повреждения Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

100м трассы	То же	6	I,26
-------------	-------	---	------

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	15	1	6
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

3.2.II.8. Определить поврежденный кабель в пучке кабелей прослушиванием: подготовить кабельную лабораторию, подключить кабель, определить поврежденный кабель (место повреждения), заземлить, отключить кабель

Кабель Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий 6 1,01

3.2.I2. ЗАМЕНА УЧАСТКА КАБЕЛЯ

3.2.I2.1. Заготовить кабельную вставку: Кабельная вставка То же 3 2,36
отмотать кабель с барабана, отмерить вставку длиной до 5м
кабельную вставку, наложить бандаж, герметизировать концы вставки

Примечания:

1. В разделе 3.2.I2 не учтены затраты времени на установку соединительных муфт
2. В пп. 3.2.I2.1.-3.2.I2.5 на каждые последующие 5м длины кабельной вставки к нормам времени прибавлять 0,36чел-ч.

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заменить кабель, проломленный:

3.2.12.2.	в траншее: снять защитное покрытие из кирпича или плит, отрезать но- жовкой и убрать поврежденный участок кабеля, наложить бан- дажи, установить кабельную вставку, защитную изоляцию, исправить подушку, установить защитное покрытие		Кабель дли- ной до 5м		Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий		4		4,2		
3.2.12.3.	в коллекторе: открыть люки, вентилировать коллектор, отрезать ножовкой и убрать поврежденный участок ка- беля, наложить бандажи, устано- вить и закрепить кабельную		To же		To же		4		2,9		

Продолжение

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

или трос, протянуть вставку через трубу или канал, открепить проволоку или трос, закрепить кабельную вставку и защитную изоляцию

3.2.13. РАЗДЕЛКА КАБЕЛЯ

Наложить на конец кабеля бандаж, разметить, разрезать:

3.2.13.1.	размотать и снять броню кабеля, снять изоляцию с жил, маркировать	Разделка	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	3	0,1
3.2.13.2.	снять джутовый покров с кабеля, изоляцию с жил, маркировать	"-	То же	3	0,09
3.2.13.3.	Проверить сопротивление изоляции разделанного кабеля	Кабель	"-	4	0,13

Продолжение

1	2	3	4	5	6
3.2.В.4.	Проверить на влажность изоляцию кабеля:	Кабель	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	4	0,59
	снять бумажную изоляцию кабеля, разогреть парафин, опустить бумажную изоляцию	-" -	То же		
3.2.13.5.	Заделать конец кабеля после отрезки: наложить на конец кабеля кабельную ленту, перекрывая предыдущий слой последующим	-" -	То же	3	0,21

Продолжение

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2.14. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В
ТРАНШЕЮ

3.2.14.1.	Подготовить песчаную подушку по всему профилю траншеи	100м транш	Электромонтер по ре-	4	2,17
		жи	монту и монтажу ка-		
			бельных линий		
3.2.14.2.	Открепить кабель от барабана, разделать концы кабеля	Кабель	То же	4	0,32
3.2.14.3.	Испытать кабель повышенным напряжением: подготовить кабельную лабораторию, подключить поочередно каждую килу, испытать повышенным напряжением	-"	-"	6	0,58
3.2.14.4.	Установить кабельный барабан на домкраты, снять обшивку, укрепить кабель с помощью заделки с тросом, установить угловые и линейные ролики	-"	-"	4	0,86

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
Уложить кабель в траншее:										
3.2.14.5.	с помощью лебедки		100м ка-		Электромонтер по ре-	3		0,22		
			беля		монту и монтажу ка-					
					бельных линий					
3.2.14.6.	вручную		То же		То же	3		1,06		
3.2.14.7.	Отсоединить трос с заделкой от кабеля, убрать линейные и угловые ролики		Кабель		-" -	3		0,68		
3.2.14.8.	Проверить внешним осмотром ка-	100м ка-		-" -		4		0,82		
	бель на отсутствие повреждений	беля								
3.2.14.9.	Испытать кабель повышенным нап-	Кабель		-" -		6		0,35		
	ряжением									
3.2.14.10.	Засыпать кабель песком или просеянной землей толщиной 100мм, беля сверху уложить кирпичи или бетон-	100м ка-		-" -		3		2,99		
	ные плиты									
3.2.14.11.	Снять кабельный барабан с дом-	Барабан		-" -		3		0,98		
	кратов, погрузить на автомобиль									

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	15	1	6
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

3.2.15. КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
МУФТЫ

3.2.15.1.	Установить муфту марки МСЛ на кабель 6-10кВ:	Муфта	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий	4	7,4
	разрезать кабель, установить муфту, разделать и соединить концы кабеля, очистить, замазывать, надвинуть муфту, обжать концы муфты, паять концы муфты к кабелю, вырубить два отверстия в муфте, разогреть кабельную массу и залить в муфту, контролировать процесс заливки и остыния массы				
3.2.15.2.	Установить муфту марки СЭ (СЭ _{пуп} -5 -СЭ _{пуп} -8) на кабель 6-10кВ с бумаж-	-"	То же	4	6,66

Продолжение

I	I	2	I	3	I	4	I	5	I	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ной изоляцией:

разрезать кабель, установить две полумуфты, разделать и соединить концы кабелей, очистить, заизолировать, сдвинуть две полумуфты, обжать, залить в муфту компаунд марки УП-584у, контролировать процесс заливки и качество полимеризации компаунда

- 3.2.15.3.** Установить муфту марки М-85 (М-75) на кабель ИкВ с бумажной изоляцией:
- разрезать кабель, установить муфту, разделать и соединить концы кабеля, очистить, заизолировать, открыть верхнюю крышку изоляции:
- Муфта Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
- 4 6,02

Продолжение

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ку муфты, уплотнить выходы из муфты, залить в муфту кабельную массу марки МБ-70/60, по мере остывания и усадки доливать, одновременно подтягивая концевые болты муфты, уложить под крышку прокладку, установить крышку на муфту, закрепить, залить крышку кабельной массой

- 3.2.15.4. Установить муфту марки ПСол (ПСол-3 -ПСол-5) на кабель ІкВ с пластмассовой изоляцией:

разрезать кабель, установить термоусаживающую трубку, разделать концы кабеля, паять или сварить концы кабеля, нанести на жилы лак КО-916, сушить, изолировать лентой ЛЭТСАР-ЛП с 50% перекрытием, затем жилы двумя

Муфта Электромонтер по ре-
монту и монтажу ка-
бельных линий 4 3,69

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

слоями лентой ЛЭТСАР или ПХВ, нанести прослойки лака КО-916, надвинуть термоусаживающую трубку, нагреть, произвести равномерную усадку

3.2.16. КАБЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ.

ВОРОНКИ И ЗАДЕЛКИ

- | | | | | |
|--|-------|--|---|------|
| 3.2.16.1. Проверить состояние и крепление концевой муфты на кабеле 6-10кВ: очистить от пыли и коррозии, подтянуть крепление, устранить нарушение герметизации муфты и подтекание кабельной массы окрасить, сушить, маркировать | Муфта | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 4 | 0,93 |
| 3.2.16.2. Открепить и снять с кабеля концевую муфту: нагреть и выплавить кабельную массу, снять изоляцию, отпаять и снять на- | -" | То же | 4 | 3,14 |

Продолжение

	1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6
			конечники, отсоединить заземление открепить и снять муфту Установить и закрепить на кабеле концевую муфту: установить и закрепить муфту, при- паять заземление, очистить жилы, зудить, припаять или опрессовать наконечники, изолировать, разогреть и залить кабельную массу, окрасить, маркировать								
			Сечение жил кабеля в мм^2 :								
3.2.16.3.			до 120				Муфта	Электромонтер по		4	7,25
								ремонту и монтажу			
								кабельных линий			
3.2.16.4.			свыше 121				-"	То же		4	7,97
3.2.16.5.			Установить и закрепить на кабель				-"-	-"-		4	6,92
			6-10 кВ эпоксидную концевую муфту КВЭ								
			(КВЭп-І-КІЗЭп-ІІІ):								

Продолжение

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Снять с кабеля поясную изоляцию, развести жилы, снять изоляцию с конца жил (подпайку гильзы) на длину гильзы плюс 10мм к жилам кабеля с бумажной изоляцией. На ступень оболочки и брони (не менее 20мм) наложить двухслойную подмотку из киперной ленты с промазкой каждого витка ленты компаундом. Установить на кабель корпус мутты, скрепить возле горловины и в местах входа проводов, уплотнить выходы,стыки и швы корпуса мутты, залить компаунд в средний вывод, контролировать заливку и полимеризацию компаунда.

3.2.16.6. Проверить состояние и крепление концевой воронки на кабеле 6-10 кВ: очистить от пыли и коррозии, проверить состояние изоляторов (фар-

Воронка
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

4 2,52

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

форовых втулок), устранив подтекание или растрескивание кабельной массы, окрасить, сушить, маркировать

- 3.2.16.7.** Открепить и снять с кабеля концевую воронку: отпаять и снять с них наконечники, изоляторы, снять крышку воронки, отсоединить заземление, отсоединить и заклонить воронку, нагреть и выплавить кабельную массу, открепить и снять с кабеля воронку, очистить жилы от старой изоляции
- 3.2.16.8.** Установить и закрепить на кабеле концевую воронку: установить на кабель концевую воронку, изолировать жилы, вывести и паять
- | | | | |
|---------|--|---|------|
| Воронка | Электромонтер по ре-
монту и монтажу ка-
бельных линий | 4 | 2,93 |
| —#— | То же | 4 | 6,9 |

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	15	1	6
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

заземление к заземляющей скобе, установить крышку, изоляторы, зачистить концы жил, лудить (только для медных жил), установить наконечники, паять или обжать, уплотнить выходы воронки, разогреть и залить кабельную массу марки "Б-70/60 ниже 50-60мм втулок, через 20-30мин. долить до полного заполнения воронки

- 3.2.16.9. Установить на кабель 1кВ концевую воронку:
установить на кабель воронку (марка МГВ) разделать кабель, изолировать лентой ПХВ (2-3 слоя), надеть фарфоровую распорку, установить на жилы изоляторы, вывести через низ воронки заземление, уплотнить низ воронки смоляной лентой, установить на Воронка Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 4,67
- ©

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

килы наконечники, опрессовать, разогреть и залить кабельную массу марки МБ-РО, остудить, закрепить на КРУ

3.2.16.10. Произвести на кабеле IкВ концевую сухую разделку (заделку) лентой ПХВ: наложить на кабель проволочный бандаж на просмоленную ленту, разделать кабель, снять подушку, ленту брони, зачистить оболочку, паять нулевой провод к броне и оболочке, если броня алюминиевая, то использовать нулевой провод, разделать и очистить киль, пудить (только для медных), установить наконечники, пудить или опрессовать, отогнуть базовые кильы, изолировать лентой ПХВ

Разделка Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 3,06

Продолжение

	1	1	2	1	3	1	4	15	16
(в два слоя), фазировать, наложить выравнивающий бандаж из ленты ПХВ, корешки разделки бандажировать шпагатом, пропитать лаком, сушить									
3.2.16. II. Произвести на кабеле ИКВ концевую разделку (заделку) с применением эпоксидной массы: наложить на кабель бандаж из шпагата, разделать кабель, паять заземляющий провод, разделать и очистить жилы, лудить, установить наконечники, лудить или опрессовать, отогнуть фазовые жилы, оголенные участки жил торцы кабельных наконечников, бумажную изоляцию по всей длине и оболочку кабеля покрыть эпоксидным компаундом, обмотать тремя слоями тафтяной ленты, обмазывая			Разделка		Электромонтерпо ре-		4	3,24	
						монтажу и монтажу ка-			
						бельных линий			

Продолжение

I	1	2	1	3	1	4	15	1	6
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

каждый слой компаундом, наложить на торцы кабельных наконечников бандаж из шпагата, установить временную воронку, смазать изнутри трансформаторным маслом, залить компаундом, контролировать процесс полимеризации, снять временную воронку

- 3.2.16.12.** Произвести на кабеле IкВ концевую разделку (заделку) с применением кабельной массы:
- наложить на кабель проволочный бандаж на просмоленную ленту, разделять кабель; снять ленту брони, зачистить оболочку, паять вазелиновый провод, наложить на поясную изоляцию бандаж из просмаленного шпагата, от бандажей к концу раз-
- Разделка Электромонтер по ре-
монту и монтажу ка-
бельных линий
- 4 3,4

Продолжение

I	I	2	I	3	I	4	I	5	I	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

делки, снять поясную изоляцию и удалить межфазное заполнение, развести жилы, фазировать, залить основание разведенных жил кабеля кабельной массой марки МБ-70/60 в два три раза, после каждой заливки вложить между жилами в виде звездочки в основании 3 куска прорезиненной ленты, намотать на поясную изоляцию жил от основания снизу вверх в один слой прорезиненную ленту с 50% перекрытием, повторно залить основание разведенных жил кабельной массой марки МБ-70/60, намотать снизу вверх поверх прорезиненной ленты слой просмоленной ленты, залить еще раз основание массой марки МБ-70/60

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
Раздела́ть кабель, зачи́стить жи́лу, луди́ть (только для медных кил)										
Материал и сечение жи́лы:										
а) ме́дь:										
3.2.16.13.	до 35 мм ²		Жи́ла	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий		4		0,1		
3.2.16.14.	50-70мм ²		-" -	То же		4		0,13		
3.2.16.15.	95-120мм ²		-" -	-" -		4		0,17		
3.2.16.16.	150-185мм ²		-" -	-" -		4		0,22		
3.2.16.17.	240мм ²		-" -	-" -		4		0,28		
б) алюминий										
3.2.16.18.	до 35мм ²		-" -	-" -		4		0,06		
3.2.16.19.	50-70мм ²		-" -	-" -		4		0,08		
3.2.16.20.	95-120мм ²		-" -	-" -		4		0,1		
3.2.16.21.	150-185мм ²		-" -	-" -		4		0,13		
3.2.16.22.	240мм ²		-" -	-" -		4		0,17		•

Продолжение

			1	3	1	4	1	5	1	6
Установить наконечник на жилу, припаять, наложить изоляцию, сечение жилы: а) медь:										
3.2.I6.23.	до 35мм ²		Наконечник	Электромонтер по ре-		4		0,2		
				монту и монтажу ка-						
				бельных линий						
3.2.I6.24.	50-70мм ²		-"	То же		4		0,29		
3.2.I6.25.	95-120мм ²		-"	-"		4		0,43		
3.2.I6.26.	150-185мм ²		-"	-"		4		0,62		
3.2.I6.27.	240мм ²		-"	-"		4		0,8		
б) алюминий:										
3.2.I6.28.	до 35мм ²		-"	-"		4		0,48		
3.2.I6.29.	50-70мм ²		-"	-"		4		0,58		
3.2.I6.30.	95-120мм ²		-"	-"		4		0,74		
3.2.I6.31.	150-185мм ²		-"	-"		4		1,07		
3.2.I6.32.	240 мм ²		-"	-"		4		1,27		53

Продолжение

		1	!	2	1	3	!	4	1	5	1	6
Установить наконечник на жилу, опрессовать, наложить изоляцию, сечение жилы:												
3.2.I6.33.	до 35 мм ²			Наконечник	Электромонтер по ре-			4		0,17		
					монту и монтажу ка-							
					бельных линий							
3.2.I6.34.	50-70мм ²			—"	То же			4		0,23		
3.2.I6.35.	95-127мм ²			—"	—"			4		0,33		
3.2.I6.36.	150-185мм ²			—"	—"			4		0,46		
3.2.I6.37.	240мм ²			—"	—"			4		0,64		

3.2.I7. СЕТЕВЫЕ РУБИЛЬНИКИ

3.2.I7.1.	Проверить состояние и крепле- ние сетевого рубильника: плотность входления ножей, наг- рев ножей, состояние ящика ру- бильника, крепящих хомутов и изоляторов, подходящих кабелей и	Рубильник	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий	3	0,15
-----------	--	-----------	--	---	------

Продолжение

	1	2	3	4	5	6
спусков, контактных болтов						
3.2.17.2. Подтянуть крепление и очистить сетево-вой рубильник:	Рубильник	Электромонтер по ре- монту и монтажу ка- бельных линий		4	1,06	
очистить ящик рубильника от пыли и грязи, зачистить ножи и держатели ножей рубильника, подтянуть крепление рубильника, хомутов, контактных болтов, отрегулировать шарнирные соединения ножей, восстановить маркировку, окрасить ящик рубильника, сушить						
3.2.17.3. Открепить и вынуть рубильник из ящика: открепить кабельный вывод и спуски питания от рубильника, открепить и вынуть рубильник из ящика	-"	To же		4	1,33	
3.2.17.4. Установить и закрепить рубильник в ящике, подсоединить и закрепить спуски	-"	-"		4	1,89	

Продолжение

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
питания и кабельный вывод										
3.2.17.5.	Открепить и снять сетевой рубильник с опоры (стены, ниши):	Рубильник	Электромонтер по ре-		4	2,46				
	открепить кабельный вывод и спуски питания от рубильника, вынуть из ящика, открепить и снять рубильник с опоры		монту и монтажу ка-				бельных линий			
3.2.17.6.	Установить и закрепить сетевой рубильник на опоре (стене в ниши):	-"	To же		4	3,58				
	установить и закрепить рубильник на опоре хомутами или болтами, завести в ящик и закрепить на клеммах спуски питания и кабельный вывод									

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
3.2.17.7.	Установить и закрепить на опоре (стене) кабельный вывод в защитной трубе (асбокементная, металлическая):		Кабельный вывод		Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий			4	4,5	
	подготовить кабель для проксивания, протащить через трубу, установить, закрепить защитную трубу на опоре									
3.2.17.8.	Заменить негодную защитную трубу:		Труба		To же		4	3,22		
	открепить в ящике сетевого рубильника кабельный вывод от клемм, вытащить из ящика рубильника, открепить вывод и трубу от опоры, вынуть вы-									

Продолжение

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вывод из негодной трубы, про-
тасить через новую трубу, зак-
репить трубу и вывод на опоре
завести вывод в ящик, закре-
пить кабельный вывод на клем-
мах

П Е Р Е Ч Е Н Ъ

основного применяемого оборудования, измерительной
аппаратуры, инструментов и приособлений

I. Оборудование

- I.1. Автогидъемник телескопический ТВГ-15
- I.2. Машина аварийно-ремонтная для электросетей АРМЭ-52
- I.3. Передвижная кабельная лаборатория СПЭИ
- I.4. Передвижная компрессорная установка ЗИФ-55
- I.5. Переносное комплектное устройство для проверки релейных
защит УПЗ-2

2. Измерительные приборы и аппаратура

- 2.1. Амперметр постоянного тока
- 2.2. Амперметр переменного тока
- 2.3. Вольтметр универсальный В7-17
- 2.4. Виброграф
- 2.5. Газоанализатор ПГФ 2II-ИА
- 2.6. Измеритель сопротивления заземления М416, ГОСТ 5.1473-75
- 2.7. Клемы электрические Ц90, ТУ-24-04-857-76
- 2.8. Мегаомметр на 500 В М4100/3, ГОСТ 8038-60
- 2.9. Мегаомметр на 1000 В М4100/4, ГОСТ 8038-60
- 2.10. Мегаомметр на 2500 В М4100/5, ГОСТ 8038-60
- 2.II. Моторный секундомер
- 2.I2. Осциллограф С I-69, С I-68
- 2.I3. Прибор для обнаружения коротких замыканий - кабельный
мост Р334, ТУ-25-04-1098-70
- 2.I4. Прибор электроизмерительный комбинированный Ц434I

- 2.15. Секундомер
- 2.16. Трассометр ИП-7
- 2.17. Указатель высокого напряжения УВН-80М, ТУ-25-04-845-69
- 2.18. Частотометр В-81
- 2.19. Электросекундомер

3. Инструменты и приспособления

- 3.1. Баллон для сжиженного газа
- 3.2. Бинокль
- 3.3. Боты диэлектрические № 13, ГОСТ 13385-67
- 3.4. Выколотка
- 3.5. Газовая горелка
- 3.6. Динамометры до 85Н, до 300Н
- 3.7. Зубило слесарное 25х60° ГОСТ 7211-54
- 3.8. Кернер 3, ГОСТ 7213-54
- 3.9. Кисти волосяные
- 3.10. Ключи разводные № № 1+5
- 3.11. Ключ накидной диамагнитный
- 3.12. Комплект слесарно-монтажного инструмента, ГОСТ 11516-73
- 3.13. Клеммы для предохранителей
- 3.14. Ковш для пайки
- 3.15. Круглогубцы
- 3.16. Кусачки
- 3.17. Кувалды массой 2 кг, 5 кг
- 3.18. Лампа паяльная ПЛ-2, ТУ 78 Г77-70
- 3.19. Лампа переносная н/в
- 3.20. Лабораторные автотрансформаторы ЛАТР-1, ЛАТР-2
- 3.21. Лестница раздвижная 3 кл

Продолжение

- 3.22. Лебедка ЛМ-1
- 3.23. Линейка 1-300, ГОСТ 427-56
- 3.24. Ложка для пайки
- 3.25. Лом ПО-24, ГОСТ 1405-65
- 3.26. Лопата штыковая ЛКО-2, ГОСТ 3620-63
- 3.27. Лопата овковая
- 3.28. Лоток для пайки
- 3.29. Луна, ГОСТ 8309-57
- 3.30. Магазин сопротивлений 0,1-99999, 9л Р-33, ГОСТ 7003-64
- 3.31. Мастерок
- 3.32. Молоток слесарный, ГОСТ 2310-77
- 3.33. Молоток деревянный
- 3.34. Метр складной
- 3.35. Набор гаечных ключей 98+36 мм, ГОСТ 2839-62
- 3.36. Набор торцевых ключей 59+32 мм
- 3.37. Набор накидных ключей 914+22 мм
- 3.38. Набор отверток слесарно-монтажных ГОСТ 17199-74
- 3.39. Набор щупов №2 0,02+0,5 мм, ГОСТ 882-64
- 3.40. Набор щупов 5+14 мм
- 3.41. Надфиль плоский 80 № 2, ГОСТ 1513-67
- 3.42. Надфиль квадратный 90 № 2, ГОСТ 1513-67
- 3.43. Надфиль круглый 80 № 2, ГОСТ 1513-67
- 3.44. Надфиль трехгранный 80 № 2, ГОСТ 1513-67
- 3.45. Надфиль полукруглый 80 № 2, ГОСТ 1513-67
- 3.46. Напильник Д250 № 1, ГОСТ 1465-69
- 3.47. Напильник Г250 № 1, ГОСТ 1465-69
- 3.48. Напильник А160 № 1, ГОСТ 1465-69

Продолжение

- 3.49. Напильник Г200 №3, ГОСТ 1465-69
- 3.50. Напильник А250 №5, ГОСТ 1465-69
- 3.51. Напильник Д250 №5, ГОСТ 1465-69
- 3.52. Напильник Д160 №3, ГОСТ 1465-69
- 3.53. Наадка
- 3.54. Насос ручной
- 3.55. Нож монтерский
- 3.56. Нож для разделки кабеля
- 3.57. Ножницы секторные НС-1, НС-3
- 3.58. Нутромер
- 3.59. Отбойный молоток СМСП-5
- 3.60. Отвертки со шлицами 6+10 мм
- 3.61. Отвес
- 3.62. Пасоатики ГОСТ 17438-72
- 3.63. Паяльник электрический ЭП-50, 220 В
- 3.64. Паяльник электрический ЭП-90, 220 В, ГОСТ 7219-69
- 3.65. Пинцет
- 3.66. Пояс предохранительный ЙУ-С, ГОСТ 14185-69
- 3.67. Присечка
- 3.68. Перчатки диэлектрические ТУ 38-5-336-68
- 3.69. Пылесос бытовой
- 3.70. Плоскогубцы, ГОСТ 7235-73
- 3.71. Правилка для регулировки контактов реле
- 3.72. Предупредительные знаки
- 3.73. Рулетка
- 3.74. Скребок
- 3.75. Тюки
- 3.76. Угломер

- 3.77. Уровень
- 3.78. Устройство для намагничивания
- 3.79. Фонари красного цвета
- 3.80. Чертежка
- 3.81. Шабер
- 3.82. Шаблон-справка для выгибания жил кабеля
- 3.83. Штангенциркуль 0-125, ГОСТ 882-64
- 3.84. Шлямбур ШЛ-27-5
- 3.85. Шатель
- 3.86. Штанга изолирующая ШО-10
- 3.87. Щетка стальная
- 3.88. Шиты ограждения
- 3.89. Набор инструментов кабельщика НКИ-5
- 3.90. Приспособление для прокола кабеля

Нормы времени на техническое обслуживание
установок наружного

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА.....	6
3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ.....	8
3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /ТО/.....	8
3.1.1. Светильники.....	8
3.1.2. Прожекторы.....	9
3.1.3. Воздушные линии.....	II
3.1.4. Шкаф и пульт телемеханического управления.....	12
3.1.5. Исполнительный шкаф типа И-710.....	17
3.1.6. Пункт автоматического управления.....	21
3.1.7. Устройство пусковое для газоразрядных ламп высокого давления УПГ-01 /Импульсно-зажигающее устройство/.....	25
3.1.8. Кабельные сети.....	26
3.2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ /ТР/.....	31
СВЕТИЛЬНИКИ И ПРОЖЕКТОРЫ	
3.2.1. Светильники.....	31
3.2.2. Прожекторы.....	33
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ	
3.2.3. Воздушная линия с креплением на опоре /3-4-жголовая/.....	35
3.2.4. Воздушная линия с креплением на трассовом подвесе /3-4-ж проводная/.....	35
3.2.5. Железобетонная опора.....	38
3.2.6. Металлическая опора.....	40
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
3.2.7. Шкаф и пульт телемеханического управления.....	41

3.2.8. Исполнительный шкаф типа И-710.....	45
3.2.9. Пункт автоматического управления.....	47
3.2.10.Устройство пусковое для газоразрядных ламп высокого давления УПГЛ-01 /Импульсно-зажигающее устройство/..	60
КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ	
3.2.11.Определение места повреждения кабеля.....	52
3.2.12.Замена участка кабеля.....	55
3.2.13.Разделка кабеля.....	58
3.2.14.Укладка кабеля в траншее.....	60
3.2.15.Кабельные соединительные муфты.....	62
3.2.16.Кабельные концевые муфты,вороны и заделки.....	65
3.2.17.Сетевые рубильники.....	76
Приложение I. Перечень основного применяемого оборудований,измерительной аппаратуры,инструментов и приспособлений.....	81
Оглавление.....	86