УДК 621.919.2:006.354

Группа Г23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 55 ДО 130 ММ, МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 4 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ

Конструкция

Combined broaches with diameter frome 55 to 130 mm for alitting holes with involute profile with wind round tail and centring at outside diameter with modul frome 3 to 4 mm. Construction

ГОСТ Р 50037—92

ОКП 39 2340

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на комбинированные однопроходные протяжки универсального назначения с навертным хвостовиком диаметром D от 55 до 130 мм, модулем m от 3 до 4 мм, предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033 с центрированием по наружному диаметру.

Требования стандарта являются обязательными, кроме требований для справок и рекомендуемых, указанных в чертежах.

1. Конструкция и общие размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1;

координаты профиля и контрольные размеры по роликам — табл. 3;

диаметры зубьев — табл. 4.

Размеры навертного хвостовика — по ГОСТ 28048.

Изготовление навертного хвостовика производят по взаимной договоренности потребителя с изготовителем.

Допускается по требованию заказчика корректировать размер M (табл. 3) и диаметры чистовых и калибрующих зубьев (табл. 4).

2. Обозначение деталей протяжек должно соответствовать указанным в табл. 2.

3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 5.

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



Черт. 1

* Размеры для справок.
** Размеры и параметр — рекомендуемые.

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		Применяемость		$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	S	D_1	D_2	D_3, не более	D_4, не более	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9
1	2	1	2													
2403-3412	2403-3413	—	—	55×3	17	H7—9H	5,197	45	48,5	48,2	48,4	54,3	46	36	55,2	M30×2
2403-3414	2403-3415	—	—			H8—11H	5,277									
2403-3416	2403-3417	—	—			H7—9H	5,197									
2403-3418	2403-3419	—	—			H8—11H	5,277									
2403-3421	2403-3422	—	—	60×3	18	H7—9H	6,351	50	53,4	53,1	53,4	59,3	51	50	59,6	M36×3
2403-3423	2403-3424	—	—			H8—11H	6,431									
2403-3425	2403-3426	—	—			H7—9H	6,351									
2403-3427	2403-3428	—	—			H8—11H	6,431									
2403-3429	2403-3431	—	—	65×3	20	H7—9H	5,774		58,4	58,1	58,4	64,3	56		65,0	
2403-3432	2403-3433	—	—			H8—11H	5,854									
2403-3434	2403-3435	—	—			H7—9H	5,774									
2403-3436	2403-3437	—	—			H8—11H	5,854									
2403-3438	2403-3439	—	—	70×3	22	H7—9H	5,197		63,4	63,1	63,4	69,3	61	—	70,2	
2403-3441	2403-3442	—	—			H8—11H	5,277									
2403-3443	—	—	—			H7—9H	5,197							—		
2403-3444	—	—	—			H8—11H	5,277									
2403-3445	2403-3446	—	—	75×3	24	H7—9H	4,619	63	68,4	68,1	68,4	74,3	66	50	71,4	M48×3
2403-3447	2403-3448	—	—			H8—11H	4,699							—		
2403-3449	—	—	—			H7—9H	4,619									
2403-3451	—	—	—			H8—11H	4,699									
2403-3452	2403-3453	—	—	80×3	25	H7—9H	5,774		73,4	73,1	73,4	79,3	71		80,0	
2403-3454	2403-3455	—	—			H8—11H	5,854									
2403-3456	2403-3457	—	—	85×3	27	H7—9H	5,197		78,4	78,1	78,4	84,3	76		85,4	
2403-3458	2403-3459	—	—			H8—11H	5,277							50		
2403-3461	2403-3462	—	—	90×3	28	H7—9H	6,351		83,4	83,1	83,4	89,3	81		90,0	
2403-3463	2403-3464	—	—			H8—11H	6,431									
2403-3465	2403-3466	—	—	95×3	30	H7—9H	5,774		88,4	88,1	88,4	94,3	86		95,2	
2403-3467	2403-3468	—	—			H8—11H	5,854									

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		D_{10}	D_{11}	D_{12}	L для исполнения		L_1 для исполнения		l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}
1	2				1	2	1	2											
2403-3412	2403-3413	27,0	32	45	1300	1425	1125	1250	9,5	390	140	56	40	490	90	70	24	14	215
2403-3414	2403-3415																		
2403-3416	2403-3417				1500	1625	1300	1425	11,0	430	192	64	44	560	99	80	23	12	230
2403-3418	2403-3419																		
2403-3421	2403-3422	31,5	38	50	1300	1425	1125	1250	9,5	380	154	56	40	490	90	70		13	205
2403-3423	2403-3424																		
2403-3425	2403-3426				1475	1600	1275	1100	11,0	425	192	61	11	511	90	80	25	11	225
2403-3427	2403-3428																		
2403-3429	2403-3431				1300	1125	1125	1250	9,5	380	151	56	40	490	90	70	23	13	205
2403-3432	2403-3433																		
2403-3434	2403-3435				1500	1625	1300	1425	11,0	420	208	61	44	560	99	80	21		220
2403-3436	2403-3437																		
2403-3438	2403-3439			63	1390	1515	1175	1300	9,5		151	56	40	532	90	70	22	12	205
2403-3441	2403-3442																		
2403-3443	—				1590	—	1375	—	12,0	455	180	72	52	594	117	95	26	13	240
2403-3444	—																		
2403-3445	2403-3446				1390	1515	1175	1300	9,5	420	154	56	40	532	90	70	22	12	205
2403-3447	2403-3448																		
2403-3449	—				1590	—	1375	—	12,0	455	180	72	52	594	117	95	26	13	240
2403-3451	—																		
2403-3452	2403-3453	43,5	50								154			532					
2403-3454	2403-3455																		
2403-3456	2403-3457										168			518					
2403-3458	2403-3459																		
2403-3461	2403-3462				1415	1540	1175	1300	9,5	445	154	56	40	532	90	70	22	12	205
2403-3463	2403-3464																		
2403-3465	2403-3466										168			518					
2403-3467	2403-3468																		

Продолжение табл 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		Зубья черновые и переходные				Зубья чистовые и калибрующие		t_2	b (пред от л. —0,04)	b_1	φ (пред. откл ±1°)	q	F, не более	c для исполнения		n	a	j
		Число зубьев		t	Номер профиля	t_1	Номер профиля							1	2			
		фасочных	шлицевых															
1	2																	
2403-3412	2403-3413	11	35	14	10	10	6	16	37,56	1,40	105°52′	5	0,24	0,281	0,313	3	1,5	33
2403-3414	2403-3415																	
2403-3416	2403-3417	13		16	11	11	7							0,325	0,356	5		35
2403-3418	2403-3419																	
2403-3421	2403-3422	12		14	10	10	6		39,63	1,54	100°00′			0,281	0,313	3		34
2403-3423	2403-3424																	
2403-3425	2403-3426	13	34	16	11	11	7							0,319	0,350	4		35
2403-3427	2403-3428																	
2403-3429	2403-3431	12	35	14	10	10	6		46,23	1,22	108°00′	6		0,281	0,313	3		34
2403-3432	2403-3433																	
2403-3434	2403-3435	14		16	11	11	7							0,325	0,356	4		37
2403-3436	2403-3537																	
2403-3438	2403-3439	12	38	14	10	10	6		46,66	1,48	98°10′			0,294	0,325			35
2403-3441	2403-3442																	
2403-3443	—	11	33	18	12	13	8	18						0,344	—	5		32
2403-3444	—																	
2403-3445	2403-3446	12	38	14	10	10	6	16	53,20	1,28	105°00′			0,294	0,325	4		34
2403-3447	2403-3448																	
2403-3449	—	11	33	18	12	13	8	18						0,344	—	5		31
2403-3451	—																	
2403-3452	2403-3453	12	38						55,36	1,44	100°48′	7						
2403-3454	2403-3455																	
2403-3456	2403-3457	13	37						55,65	1,62	93°20′							
2403-3458	2403-3459			14	10	10	6	16						0,291	0,325	4		35
2403-3461	2403-3462	12	38						64,05	1,40	102°52′							
2403-3463	2403-3464											8						
2403-3465	2403-3466	13	37						64,38	1,56	96°00′							
2403-3467	2403-3468																	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение прогяжки исполнения		Применяемость		$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	S	D_1	D_2	D_3, не более	D_4, не более	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9
1	2	1	2													
2403-3469	2403-3471	—	—	100×3	32	H7—9H	5,197	63	93,4	93,1	93,4	99,3	91	50	99,3	M48×3
2403-3472	2403-3473	—	—			H8—11H	5,277									
2403-3474	2403-3475	—	—	105×3	34	H7—9H	4,629		98,4	98,1	98,4	104,3	96		104,6	
2403-3476	2403-3477	—	—			H8—11H	4,719									
2403-3478	—	—	—	110×3	35	H7—9H	5,784		103,4	103,1	103,4	109,3	101		109,2	
2403-3479	—	—	—			H8—11H	5,874									
2403-3481	—	—	—	120×3	38	H7—9H	6,361	70	113	113,1	113,4	119,3	111		120,3	
2403-3482	—	—	—			H8—11H	6,451									
2403-3483	—	—	—	130×3	42	H7—9H	5,207		123,4	123,1	123,4	129,3	121		129,5	
2403-3484	—	—	—			H8—11H	5,297									
2403-3485	2403-3486	—	—	55×3,5	11	H7—9H	6,810	45	47,5	47,2	47,4	51,3	45	30	51,4	M30×2
2403-3487	2403-3488	—	—			H8—11H	6,879									
2403-3489	2403-3491	—	—	60×3,5	16	H7—9H	5,664	50	52,4	52,1	52,4	59,3	50	50	60,2	M36×3
2403-3492	2403-3493	—	—			H8—11H	5,744									
2403-3494	2403-3495	—	—	65×3,5	18	H7—9H	4,510		57,4	57,1	57,4	64,3	55		64,8	
2403-3496	2403-3497	—	—			H8—11H	4,590									
2403-3498	2403-3499	—	—	70×3,5		H7—9H	7,396		62,4	62,1	62,4	69,3	60		69,8	
2403-3501	2403-3502	—	—			H8—11H	7,476									
2403-3503	2403-3504	—	—	75×3,5	20	H7—9H	6,242	63	67,4	67,1	67,4	74	65		75,3	M48×3
2403-3505	2403-3506	—	—			H8—11H	6,322									
2403-3507	2403-3508	—	—	80×3,5	22	H7—9H	5,087		72,4	72,1	72,4	79,3	70		79,7	
2403-3509	2403-3511	—	—			H8—11H	5,167									
2403-3512	2403-3513	—	—	85×3,5	21	H7—9H	3,932		77,4	77,1	77,4	84,3	75		85,2	
2403-3514	2403-3515	—	—			H8—11H	4,012									
2403-3516	2403-3517	—	—	90×3,5		H7—9H	6,819		82,4	82,1	82,4	89,3	80		90,1	
2403-3518	2403-3519	—	—			H8—11H	6,899									
2403-3521	2403-3522	—	—	95×3,5	26	H7—9H	5,664		87,4	87,1	87,4	94,3	85		94,5	
2403-3523	2403-3524	—	—			H8—11H	5,744									

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		D_{10}	D_{11}	D_{12}	L для исполнения		L_1 для исполнения		l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}
1	2				1	2	1	2											
2403-3469	2403-3471	43,5	50	70	1115	1540	1175	1300	145	154	168	532	518			22	12	205
2403-3472	2403-3473																	
2403-3474	2403-3475																	
2403-3476	2403-3477																	
2403-3478	—																	
2403-3479	—																	
2403-3481	—					—		—	450							24	14	210
2403-3482	—																	
2403-3483	—				1365		1125		415			490				23	13	205
2403-3484	—																	
2403-3485	2403-3486	27,0	32	45						154								
2403-3487	2403-3488																	
2403-3489	2403-3491	31,5	38	50	1400	1525	1225	1350	390		56	40		90	70	21	11	215
2403-3492	2403-3493																	
2403-3494	2403-3495																	
2403-3496	2403-3497																	
2403-3498	2403-3499								380	168						24	14	205
2403-3501	2403-3502												574					
2403-3503	2403-3504	43,5	50	63	1415	1540	1200	1325	410	154						23	13	195
2403-3505	2403-3506																	
2403-3507	2403-3508																	
2403-3509	2403-3511																	
2403-3512	2403-3513																	
2403-3514	2403-3515																	
2403-3516	2403-3517			70	1440	1565			435									
2403-3518	2403-3519																	
2403-3521	2403-3522									168		560						
2403-3523	2403-3524																	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		Зубья черновые и переходные				Зубья чистовые и калибрующие		t_2	b (пред откл −0,04)	b_1	φ (пред откл ±1°)	q	F, не более	c для исполнения		n	a	j
		Число зубьев		t	Номер профиля	t_1	Номер профиля							1	2			
		фасонных	шлицевых															
1	2																	
2403-3469	2403-3471	12	38						71,05	1,68	101°16′							35
2403-3472	2403-3473														0,325			
2403-3474	2403-3475								71,42	1,52	95°18′	9				4		34
2403-3476	2403-3477																	
2403-3478	—	13	37				6		73,35	1,63	92°34′		0,21	0,294			1,5	
2403-3479	—																	35
2403-3481	—								82,08	1,60	94°44′	10			—	3		
2403-3482	—																	
2403-3483	—	12	35						89,11	1,55	94°18′	11		0,281				33
2403-3484	—																	
2403-3485	2403-3486								35,56	2,04	102°52′	4						35
2403-3487	2403-3488																	
2403-3489	2403-3491								42,43	1,49	112°30′					4		34
2403-3492	2403-3493			14	10	10		16						0,306	0,328			
2403-3494	2403-3495								42,41	1,97	100°00′	5						30
2403-3496	2403-3497																	
2403-3498	2403-3499	13							46,22	2,02								37
2403-3501	2403-3502						7											
2403-3503	2403-3504		41						53,26	1,65	108°00′		0,28				2,0	
2403-3505	2403-3506											6						35
2403-3507	2403-3508								53,15	1,96	98°10′							33
2403-3509	2403-3511																	
2403-3512	2403-3513	12							59,98	1,85	105°00′			0,300	0,331	3		30
2403-3514	2403-3515																	
2403-3516	2403-3517								64,01	1,77		7						35
2403-3518	2403-3519																	
2403-3521	2403-3522	13	40						63,8	1,98	96°56′							34
2403-3523	2403-3524																	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		Применяемость		$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	S	D_1	D_2	D_3, не более	D_4, не более	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9
1	2	1	2													
2403-3525	2403-3526	—	—	100×3,5	28	H7—9H	4,510	60	92,4	92,1	92,4	99,3	90	50	100,0	M48×3
2403-3527	2403-3528	—	—			H8—11H	4,590									
2403-3529	2403-3531	—	—	105×3,5	29	H7—9H	5,386		97,4	97,1	97,4	104,3	95		104,8	
2403-3532	2403-3533	—	—			H8—11H	5,476									
2403-3534	—	—	—	110×3,5	30	H7—9H	6,252		102,4	102,1	102,4	109,3	100		109,4	
2403-3535	—	—	—			H8—11H	6,342									
2403-3536	—	—	—	120×3,5	34	H7—9H	3,942	70	112,4	112,1	112,4	119,3	110		120,3	
2403-3537	—	—	—			H8—11H	4,032									
2403-3538	—	—	—	130×3,5	36	H7—9H	5,674		122,4	122,1	122,4	129,3	120		129,8	
2403-3539	—	—	—			H8—11H	5,764									
2403-3541	—	—	—	60×4	13	H7—9H	8,442	50	51,4	51,1	51,2	59,2	49		59,3	M36×3
2403-3542	—	—	—			H8—11H	8,522									
2403-3543	—	—	—	65×4	15	H7—9H	6,710		56,4	56,1	56,2	64,2	54		65,3	
2403-3544	—	—	—			H8—11H	6,790									
2403-3545	—	—	—	70×4	16	H7—9H	7,287		61,4	61,1	61,2	69,2	59		70,0	
2403-3546	—	—	—			H8—11H	7,367									
2403-3547	—	—	—	75×4	17	H7—9H	7,864		66,4	66,1	66,2	74,2	64		75,0	
2403-3548	—	—	—			H8—11H	7,944									
2403-3549	—	—	—	80×4	18	H7—9H	8,442		71,4	71,1	71,2	79,2	69		79,7	
2403-3551	—	—	—			H8—11H	8,522									
2403-3552	—	—	—	85×4	20	H7—9H	6,710	63	76,4	76,1	76,2	84,2	74		84,8	M48×3
2403-3553	—	—	—			H8—11H	6,790									
2403-3554	—	—	—	90×4	21	H7—9H	7,287		81,4	81,1	81,2	89,2	79		89,6	
2403-3555	—	—	—			H8—11H	7,367									
2403-3556	—	—	—	95×4	22	H7—9H	7,864		86,4	86,1	86,2	94,2	84		94,1	
2403-3557	—	—	—			H8—11H	7,944									
2403-3558	—	—	—	100×4	24	H7—9H	6,132		91,4	91,1	91,2	99,2	89		100,3	
2403-3559	—	—	—			H8—11H	6,212									

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение протяжки исполнения		D_{10}	D_{11}	D_{12}	L для исполнения		L_1 для исполнения		l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}
1	2				1	2	1	2											
2403-3525	2403-3526																		
2403-3527	2403-3528				1540		1300				154		574						
2403-3529	2403-3531									415							22	12	175
2403-3532	2403-3533				—		—				—		—						
2403-3534	—	43,5	50	70	1415		1175					40		90					
2403-3535	—									—	168		560				—	—	—
2403-3536	—																		
2403-3537	—									420	—		—				20	10	180
2403-3538	—										154		574						
2403-3539	—	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—			—	—	—
2403-3541	—																		
2403-3542	—				1500		1325			385			658						210
2403-3543	—	31,5	38	50													23	12	
2403-3544	—				—		—		9,5	—	56		—	70					—
2403-3545	—				1525		1350			395			672						220
2403-3546	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—				—	—	—
2403-3547	—																		
2403-3548	—			63			1325			420	168	44		99			25	14	205
2403-3549	—																		
2403-3551	—			—			—			—							—	—	—
2403-3552	—																		
2403-3553	—	43,5	50		1540								658						
2403-3554	—																		
2403-3555	—																		
2403-3556	—			70			1300			425							23	12	185
2403-3557	—																		
2403-3558	—																		
2403-3559	—																		

Продолжение табл 1

Размеры, мм

Обозначение профиля исполнения		Зубья черновые и переходные				Зубья чистовые и калибрующие		t_2	b (пред откл −0,04)	b_1	φ (пред откл +1°)	q	F, не более	c для исполнения		n	a	j
		Число зубьев		t	Номер профиля	t_1	Номер профиля							1	2			
1	2	фасочных	шлицевых															
2403-3525	2403-3526	12	41						70,81	1,84	102°52′							32
2403-3527	2403-3528														0,325			
2403-3529	2403-3531								72,74	1,89	99°18′	8						34
2403-3532	2403-3533																	
2403-3534	—	13	40			10	7	16	74,49	2,00	96°00′		0,28	0,294			20	35
2403-3535	—																	
2403-3536	—								81,40	2,07	95°18′	9						31
2403-3537	—																	
2403-3538	—	12	41						92,30	1,83	100°00′	10						31
2403-3539	—																	
2403-3541	—	13	47						40,72	2,20	110°46′							39
2403-3542	—											4		0,331				
2403-3543	—			14	10				39,95	2,48	96°00′					3		36
2403-3544	—																	
2403-3545	—		48						49,65	1,95	112°30′			0,338				
2403-3546	—																	
2403-3547	—		47			11	8	17	51,33		105°52′	5	0,32	0,331			2,5	38
2403-3548	—																	
2403-3549	—								52,79	2,50	100°00′							
2403-3551	—																	
2403-3552	—								60,27	2,09	108°00′							36
2403-3553	—																	
2403-3554	—								61,92	2,27	102°52′	6						
2403-3555	—													0,325				37
2403-3556	—								63,40	2,46	98°10′							
2403-3557	—																	
2403-3558	—								70,88	2,22	105°00′	7						35
2403-3559	—																	

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение протяжки исполнения		Применяемость		$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	S	D_1	D_2	D_3, не более	D_4, не более	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9
1	2	1	2													
2403-3561	—	—	—	105×4	25	H7—9H	6,710	63	96,4	96,1	96,2	104,2	94	—	105,2	M48×3
2403-3562	—	—	—			H8—11H	6,790									
2403-3563	—	—	—	110×4	26	H7—9H	7,297		101,4	101,1	101,2	109,2	99		110,0	
2403-3564	—	—	—			H8—11H	7,387									
2403-3565	—	—	—	120×4	28	H7—9H	8,452	70	111,4	111,1	111,2	119,2	109		119,5	
2403-3566	—	—	—			H8—11H	8,542									
2403-3567	—	—	—	130×4	31	H7—9H	7,297		121,4	121,1	121,2	129,2	119		130,2	
2403-3568	—	—	—			H8—11H	7,387									

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение протяжки исполнения		D_{10}	D_{11}	D_{12}	L для исполнения		L_1 для исполнения		l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}
1	2				1	2	1	2											
2403-3561	—	43,5	50	70	1540	—	1300	—	9,5	425	168	56	44	658	99	70	23	12	185
2403-3562	—																		
2403-3563	—																		
2403-3564	—									—							—	—	—
2403-3565	—																		
2403-3566	—									430							21	10	190
2403-3567	—																		
2403-3568	—																		

Размеры, мм

Продолжение табл. 1

Обозначение протяжки исполнения		Зубья черновые и переходные				Зубья чистовые и калибрующие		t_2	b (пред. откл. —0,04)	b_1	φ (пред. откл. ±1°)	q	F, не более	c для исполнения		n	a	j
		Число зубьев		t	Номер профиля	t_1	Номер профиля							1	2			
1	2	фасочных	шлицевых															
2403-3561	—	13	47	14	10	11	8	17	72,50	2,32	100°48′	7	0,32	0,325	—	3	2,5	36
2403-3562	—								—	—	—							—
2403-3563	—								74,00	2,43	96°56′							37
2403-3564	—								—	—	—	—						
2403-3565	—								85,35	2,35	102°52′							
2403-3566	—								—	—	—	8						
2403-3567	—								85,96	2,55	92°54′							
2403-3568	—																	

Пример условного обозначения протяжки длиной $L=1500$ мм для шлицевого эвольвентного отверстия диаметром 65 мм, модулем 3 мм с центрированием по наружному диаметру, полем допуска центрирующего диаметра H8 и ширины впадины 11H, группы заточки II исполнения *1*:

Протяжка 2403-3436 II ГОСТ Р 50037—92

То же, протяжки с откорректированными исполнительными размерами:

Протяжка 2403-3436 К II ГОСТ Р 50037—92

Таблица 2

Обозначение протяжки исполнения		$D \times m$ мм	Сочетание полей допусков D и e	Поз. 1		Поз. 2
				Протяжка исполнения (кол. 1)		Хвостовик (кол. 1)
1	2			1	2	
				Обозначение		
2403-3412	2403-3413	55×3	H7—9H	2403-3412/1	2403-3413/1	2403-2201/2
2403-3414	2403-3415		H8—11H	2403-3414/1	2403-3415/1	
2403-3416	2403-3417		H7—9H	2403-3416/1	2403-3417/1	2403-2205/2
2403-3418	2403-3419		H8—11H	2403-3418/1	2403-3419/1	
2403-3421	2403-3422	60×3	H7—9H	2403-3421/1	2403-3422/1	2403-2218/2
2403-3423	2403-3424		H8—11H	2403-3423/1	2403-3424/1	
2403-3425	2403-3426		H7—9H	2403-3425/1	2403-3426/1	2403-2223/2
2403-3427	2403-3428		H8—11H	2403-3427/1	2403-3428/1	
2403-3429	2403-3431	65×3	H7—9H	2403-3429/1	2403-3431/1	2403-2218/2
2403-3432	2403-3433		H8—11H	2403-3432/1	2403-3433/1	
2403-3434	2403-3435		H7—9H	2403-3434/1	2403-3435/1	2403-2223/2
2403-3536	2403-3437		H8—11H	2403-3436/1	2403-3437/1	
2403-3438	2403-3439	70×3	H7—9H	2403-3438/1	2403-3439/1	2403-2245/2
2403-3441	2403-3442		H8—11H	2403-3441/1	2403-3442/1	
2403-3443	—		H7—9H	2403-3443/1	—	
2403-3444	—		H8—11H	2403-3444/1	—	
2403-3445	2403-3446	75×3	H7—9H	2403-3445/1	2403-3446/1	
2403-3447	2403-3448		H8—11H	2403-3447/1	2403-3448/1	
2403-3449	—		H7—9H	2403-3449/1	—	
2403-3451	—		H8—11H	2403-3451/1	—	
2403-3452	2403-3453	80×3	H7—9H	2403-3452/1	2403-3453/1	
2403-3454	2403-3455		H8—11H	2403-3454/1	2403-3455/1	
2043-3456	2403-3457	85×3	H7—9H	2403-3456/1	2403-3457/1	
2403-3458	2403-3459		H8—11H	2403-3458/1	2403-3459/1	
2403-3461	2403-3462	90×3	H7—9H	2403-3461/1	2403-3462/1	
2403-3463	2403-3464		H8—11H	2403-3463/1	2403-3464/1	
2403-3465	2403-3466	95×3	H7—9H	2403-3465/1	2403-3466/1	2403-2263/2
2403-3467	2403-3468		H8—11H	2403-3467/1	2403-3468/1	
2403-3469	2403-3471	100×3	H7—9H	2403-3469/1	2403-3471/1	
2403-3472	2403-3473		H8—11H	2403-3472/1	2403-3473/1	
2403-3474	2403-3475	105×3	H7—9H	2403-3474/1	2403-3475/1	
2403-3476	2403-3477		H8—11H	2403-3476/1	2403-3477/1	
2403-3478	—	110×3	H7—9H	2403-3478/1	—	
2403-3479	—		H8—11H	2403-3479/1	—	
2403-3481	—	120×3	H7—9H	2403-3481/1	—	2403-2476/2
2403-3482	—		H8—11H	2403-3482/1	—	
2403-3483	—	130×3	H7—9H	2403-3483/1	—	
2403-3484	—		H8—11H	2403-3484/1	—	

Продолжение табл. 2

Обозначение протяжки исполнения		$D \times m$ мм	Сочетание полей допусков D и e	Поз. 1		Поз. 2
				Протяжка исполнения (кол. 1)		Хвостовик (кол. 1)
1	2			1	2	
				Обозначение		
2403-3485	2403-3486	55×3,5	H7—9H	2403-3485/1	2403-3486/1	2403-2201/2
2403-3487	2403-3488		H8—11H	2403-3487/1	2403-3488/1	
2403-3489	2403-3491	60×3,5	H7—9H	2403-3489/1	2403-3491/1	2403-2218/2
2403-3492	2403-3493		H8—11H	2403-3492/1	2403-3493/1	
2403-3494	2403-3495	65×3,5	H7—9H	2403-3494/1	2403-3495/1	
2403-3496	2403-3497		H8—11H	2403-3496/1	2403-3497/1	
2403-3498	2403-3499	70×3,5	H7—9H	2403-3498/1	2403-3499/1	
2403-3501	2403-3502		H8—11H	2403-3501/1	2403-3502/1	
2403-3503	2403-3504	75×3,5	H7—9H	2403-3503/1	2403-3504/1	2403-2245/2
2403-3505	2403-3506		H8—11H	2403-3505/1	2403-3506/1	
2403-3507	2403-3508	80×3,5	H7—9H	2403-3507/1	2403-3508/1	
2403-3509	2403-3511		H8—11H	2403-3509/1	2403-3511/1	
2403-3512	2403-3513	85×3,5	H7—9H	2403-3512/1	2403-3513/1	2403-2263/2
2403-3514	2403-3515		H8—11H	2403-3514/1	2403-3515/1	
2403-3516	2403-3517	90×3,5	H7—9H	2403-3516/1	2403-3517/1	
2403-3518	2403-3519		H8—11H	2403-3518/1	2403-3519/1	
2403-3521	2403-3522	95×3,5	H7—9H	2403-3521/1	2403-3522/1	
2403-3523	2403-3524		H8—11H	2403-3523/1	2403-3524/1	
2403-3525	2403-3526	100×3,5	H7—9H	2403-3525/1	2403-3526/1	
2403-3527	2403-3528		H8—11H	2403-3527/1	2403-3528/1	
2403-3529	2403-3531	105×3,5	H7—9H	2403-3529/1	2403-3531/1	
2403-3532	2403-3533		H8—11H	2403-3532/1	2403-3533/1	
2403-3534	—	110×3,5	H7—9H	2403-3534/1	—	2403-2476/2
2403-3535	—		H8—11H	2403-3535/1	—	
2403-3536	—	120×3,5	H7—9H	2403-3536/1	—	
2403-3537	—		H8—11H	2403-3537/1	—	
2403-3538	—	130×3,5	H7—9H	2403-3538/1	—	
2403-3539	—		H8—11H	2403-3539/1	—	

Продолжение табл. 2

Обозначение протяжки исполнения		$D \times m$ мм	Сочетание полей допусков D и e	Поз 1		Поз. 2
				Протяжка исполнения (кол. 1)		Хвостовик (кол. 1)
1	2			1	2	
				Обозначение		
2403-3541	—	60×4	H7—9H	2403-3541/1	—	2403-2218/2
2403-3542	—		H8—11H	2403-3542/1	—	
2403-3543	—	65×4	H7—9H	2403-3543/1	—	
2403-5544	—		H8—11H	2403-3544/1	—	
2403-3545	—	70×4	H7—9H	2403-3545/1	—	
2403-3546	—		H8—11H	2403-3546/1	—	
2403-3547	—	75×4	H7—9H	2403-3547/1	—	2403-2245/2
2403-3548	—		H8—11H	2403-3548/1	—	
2403-3549	—	80×4	H7—9H	2403-3549/1	—	
2403-3551	—		H8—11H	2403-3551/1	—	
2403-3552	—	85×4	H7—9H	2403-3552/1	—	
2403-3553	—		H8—11H	2403-3553/1	—	
2403-3554	—	90×4	H7—9H	2403-3554/1	—	
2403-3555	—		H8—11H	2403-3555/1	—	
2403-3556	—	95×4	H7—9H	2403-3556/1	—	2403-2263/2
2403-3557	—		H8—11H	2403-3557/1	—	
2403-3558	—	100×4	H7—9H	2403-3558/1	—	
2403-3559	—		H8—11H	2403-3559/1	—	
2403-3561	—	105×4	H7—9H	2403-3561/1	—	
2403-3562	—		H8—11H	2403-3562/1	—	
2403-3563	—	110×4	H7—9H	2403-3563/1	—	
2403-3564	—		H8—11H	2403-3564/1	—	
2403-3565	—	120×4	H7—9H	2403-3565/1	—	2403-2476/2
2403-3566	—		H8—11H	2403-3566/1	—	
2403-3567	—	130×4	H7—9H	2403-3567/1	—	
2403-3568	—		H8—11H	2403-3568/1	—	

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3412	55×3	H7—9H	1,785	2,584	3,538	24,916	26,108	27,262	14,411	17,307	14,742	6,212	40	61,647	61,514	61,358
2403-3413												7,000	—	63,739	—	63,450
—									—			8,690	—	68,079	—	67,791
2403-3414		H8—11H	1,744	3,514	3,497				14,370			6,212	40	61,758	61,625	61,469
2403-3415												7,000	—	63,843	—	63,555
—												8,690	—	68,173	—	67,884
2403-3416		H7—9H	1,767	2,563	3,513	24,887	26,088	27,251	14,482	17,324	14,795	6,212	43	61,666	61,507	61,338
2403-3417												7,000	—	63,763	—	63,435
—									—			8,690	—	68,112	—	67,784
2403-3418		H8—11H	1,726	2,522	3,472				14,441			6,212	43	61,778	61,619	61,450
2403-3419												7,000	—	63,868	—	63,540
—									—			8,690	—	68,206	—	67,877
2403-3421	60×3	H7—9H	1,869	2,765	3,799	27,441	28,628	29,775	16,196	17,558	17,405	6,212	39	66,499	66,380	66,209
2403-3422												7,000	—	68,552	—	68,262
—									—			8,690	—	72,841	—	72,551
2403-3423		H8—11H	1,827	2,722	3,757				16,153			6,212	39	66,608	66,489	66,318
2403-3424												7,000	—	68,655	—	68,365
—									—			8,690	—	72,935	—	72,645
2403-3425		H7—9H	1,880	2,777	3,813	27,456	28,649	29,804	16,341	17,521	17,545	6,212	40	66,509	66,373	66,187
2403-3426												7,000	—	68,566	—	68,244
—									—			8,690	—	72,863	—	72,542
2403-3427		H8—11H	1,837	2,734	3,770				16,298			6,212	40	66,618	66,482	66,297
2403-3428												7,000	—	68,670	—	68,349
—									—			8,690	—	72,958	—	72,637
2403-3429	65×3	H7—9H	1,827	2,660	3,620	29,949	31,147	32,314	17,127	20,211	18,136	6,212	40	71,764	71,638	71,474
2403-3431												7,000	—	73,862	—	73,572
—									—			8,690	—	78,236	—	77,946
2403-3432		H8—11H	1,786	2,618	3,579				17,086			6,212	40	71,877	71,751	71,587
2403-3433												7,000	—	73,970	—	73,680
												8,690	—	78,333	—	78,043

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3434 2403-3435	65×3	H7—9H	1,799	2,682	3,646	29,906	31,188	32,361	17,267	20,192	18,266	6,212	43	71,783	71,631	71,453
												7,000	—	73,886	—	73,557
												8,690	—	78,269	—	77,940
2403-3436 2403-3437		H8—11H	1,757	2,641	3,605				17,226			6,212	43	71,896	71,744	71,567
												7,000	—	73,994	—	73,664
												8,690	—	78,367	—	78,037
2403-3438 2403-3439	70×3	H7—9H	1,774	2,589	3,480	32,401	33,673	34,849	18,030	22,883	18,838	5,454	40	74,883	74,757	74,572
												7,000	—	79,142	—	78,831
												8,282	—	82,542	—	82,231
2403-3441 2403-3442		H8—11H	1,733	2,548	3,439				17,989			5,454	40	75,007	74,881	74,696
												7,000	—	79,253	—	78,942
												8,282	—	82,644	—	82,333
2403-3443		H7—9H	1,791	2,568	3,464	32,341	33,649	34,843	18,164	22,861	18,964	5,454	37	74,888	74,744	74,532
												7,000	—	79,157	—	78,801
												8,282	—	82,563	—	82,208
2403-3444		H8—11H	1,751	2,527	3,423				18,124			5,454	37	75,012	74,868	74,657
												7,000	—	79,268	—	78,913
												8,282	—	82,666	—	82,311
2403-3445 2403-3446	75×3	H7—9H	1,771	2,538	3,377	34,905	36,184	37,370	18,819	25,551	19,445	5,454	40	80,005	79,879	79,694
												6,212	—	82,166	—	81,855
												7,000	—	84,357	—	84,046
2403-3447 2403-3448		H8—11H	1,731	2,498	3,337				18,779			5,454	40	80,133	80,007	79,822
												6,212	—	82,287	—	81,976
												7,000	—	84,472	—	84,161
2403-3449		H7—9H	1,788	2,518	3,362	34,934	36,160	37,363	18,979	25,518	19,601	5,454	37	80,013	79,869	79,658
												6,212	—	82,176	—	81,821
												7,000	—	84,376	—	84,021
2403-3451		H8—11H	1,748	2,478	3,322				18,939			5,454	37	80,142	79,998	79,787
												6,212	—	82,302	—	81,946
												7,000	—	84,491	—	84,136

Продолжение табл. 3

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	Размеры, мм									d_p	W	M		
			x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R			на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3452	80×3	H7—9H	1,791	2,636	3,538	37,407	38,683	39,865	20,735	25,814	22,208	6,212	43	86,722	86,575	86,411
2403-3453												7,000	—	88,860	—	88,550
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	92,259	—	91,949
2403-3454		H8—11H	1,752	2,595	3,497				20,694			6,212	43	86,839	86,692	86,528
2403-3455												7,000	—	88,972	—	88,661
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	92,364	—	92,054
2403-3456	85×3	H7—9H	1,819	2,577	3,432	39,979	41,189	42,380	21,600	28,438	22,901	5,454	40	89,773	89,654	89,470
2403-3457												7,000	—	94,091	—	93,787
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	97,547	—	97,244
2403-3458		H8—11H	1,779	2,536	3,391				21,559			5,454	40	89,900	89,781	89,596
2403-3459												7,000	—	94,206	—	93,902
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	97,655	—	97,351
2403-3461	90×3	H7—9H	1,820	2,683	3,593	42,411	43,691	44,879	23,401	28,773	25,530	6,212	42	96,767	96,627	96,456
2403-3462												7,000	—	98,904	—	98,593
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	102,310	—	101,999
2403-3463		H8—11H	1,778	2,642	3,551				23,360			6,212	42	96,884	96,744	96,573
2403-3464												7,000	—	99,017	—	98,706
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	102,417	—	102,106
2403-3465	95×3	H7—9H	1,837	2,618	3,485	44,982	46,195	47,391	24,297	31,383	26,256	5,454	40	99,823	99,704	99,519
2403-3466												7,000	—	104,123	—	103,819
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	107,581	—	107,277
2403-3467		H8—11H	1,796	2,577	3,444				24,256			5,454	40	99,949	99,830	99,645
2403-3468												7,000	—	104,239	—	103,935
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,282	—	107,689	—	107,385
2403-3469	100×3	H7—9H	1,781	2,569	3,398	47,417	48,705	49,907	25,083	34,052	26,863	5,454	40	104,953	104,827	104,642
2403-3471												6,212	—	107,118	—	106,807
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	—	109,325	—	109,014
2403-3472		H8—11H	1,740	2,528	3,358				25,042			5,454	40	105,083	104,957	104,772
2403-3473												6,212	—	107,241	—	106,930
												7,000	—	109,443	—	109,132

Продолжение табл 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3474 2403-3475	105×3	H7—9H	1,813	2,529	3,324	49,987	51,207	52,413	25,906	36,665	27,531	5,454	41	110,053	109,927	109,749
												6,212	—	112,254	—	111,950
												7,000	—	114,495	—	114,191
2403-3476 2403-3477		H8—11H	1,768	2,484	3,279				25,861			5,454	41	110,202	110,076	109,898
												6,212	—	112,396	—	112,092
												7,000	—	114,631	—	114,327
2403-3478	110×3	H7—9H	1,832	2,600	3,442	52,488	53,707	54,911	27,823	36,971	30,271	5,454	40	114,767	114,648	114,463
												6,212	—	116,914	—	116,611
												7,000	—	119,109	—	118,805
2403-3479		H8—11H	1,786	2,554	3,396				27,777			5,454	40	114,911	114,792	114,607
												6,212	—	117,053	—	116,749
												7,000	—	119,242	—	118,939
2403-3481	120×3	H7—9H	1,853	2,637	3,490	57,490	58,710	59,917	30,534	39,911	33,640	5,454	40	124,785	124,666	124,481
												7,000	—	129,109	—	128,805
												8,282	—	132,605	—	132,301
2403-3482		H8—11 H	1,806	2,591	3,443				30,488			5,454	40	124,927	124,808	124,623
												7,000	—	129,243	—	128,939
												8,282	—	132,731	—	132,427
2403-3483	130×3	H7—9H	1,812	2,550	3,353	62,479	63,710	64,930	31,962	45,240	34,730	5,454	39	134,996	134,877	134,706
												6,212	—	137,183	—	136,893
												7,000	—	139,431	—	139,141
2403-3484		H8—11H	1,767	2,505	3,307				31,916			5,454	39	135,145	135,026	134,855
												6,212	—	137,332	—	137,042
												7,000	—	139,569	—	139,279
2403-3485 2403-3486	55×3,5	H7—9H	2,127	3,191	4,470	24,463	25,850	27,171	15,033	15,664	15,620	7,000	42	61,956	61,816	61,624
												8,690	—	66,294	—	65,962
												10,353	—	70,421	—	70,089
2403-3487 2403-3488		H8—11H	2,090	3,154	4,434				14,997			7,000	42	62,049	61,909	61,717
												8,690	—	66,377	—	66,045
												10,353	—	70,497	—	70,165

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе ноге W	на последнем калибрующем зубе
2403-3489 2403-3491	60×3,5	H7—9H	2,017	3,013	4,136	26,927	28,415	29,779	15,636	19,164	15,651	7,000	44	67,443	67,289	67,111
												8,690	—	71,945	—	71,613
												10,353	—	76,197	—	75,865
2403-3492 2403-3493		H8—11H	2,006	2,972	4,096				15,596			7,000	44	67,557	67,403	67,225
												8,690	—	72,047	—	71,715
												10,353	—	76,289	—	75,957
2403-3494 2403-3495	65×3,5	H7—9H	2,075	2,913	3,905	29,432	30,938	32,331	15,975	22,685	15,451	6,518	44	71,367	71,213	71,035
												8,282	—	76,336	—	76,004
												8,690	—	77,441	—	77,109
2403-3496 2403-3497		H8—11H	2,036	2,874	3,866				15,936			6,518	44	71,495	71,341	71,163
												8,282	—	76,446	—	76,114
												8,690	—	77,548	—	77,216
2403-3498 2403-3499	70×3,5	H7—9H	2,140	3,197	4,422	31,948	33,358	34,721	18,828	20,544	20,212	7,000	43	76,918	76,778	76,586
												8,690	—	81,311	—	80,979
												10,950	—	86,987	—	86,655
2403-3501 2403-3502		H8—11H	2,098	3,155	4,380				18,785			7,000	43	77,028	76,888	76,696
												8,690	—	81,412	—	81,080
												10,950	—	87,078	—	86,746
2403-3503 2403-3504	75×3,5	H7—9H	2,066	3,063	4,171	34,443	35,945	37,333	19,507	23,952	20,353	6,518	42	81,029	80,889	80,697
												8,282	—	85,811	—	85,479
												10,353	—	91,194	—	90,862
2403-3505 2403-3506		H8—11H	2,025	3,022	4,130				19,466			6,518	42	81,149	81,009	80,817
												8,282	—	85,919	—	85,587
												10,353	—	91,291	—	90,959
2403-3507 2403-3508	80×3,5	H7—9H	2,061	2,955	3,958	36,948	38,461	39,870	19,943	27,417	20,262	6,518	43	86,294	86,147	85,962
												8,282	—	91,244	—	90,912
												8,690	—	92,354	—	92,022
2403-3509 2403-3511		H8—11H	2,022	2,915	3,918				19,903			6.518	43	86,421	86,274	86,089
												8,282	—	91,357	—	91,025
												8,690	—	92,464	—	92,132

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3512	85×3,5	H7—9H	2,104	2,906	3,817	39,449	40,972	42,394	20,168	30,913	19,979	6,518	44	91,431	91,277	91,099
2403-3513												8,282	—	96,567	—	96,235
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	97,712	—	97,380
2403-3514		H8—11H	2,065	2,867	3,778				20,130			6,518	44	91,566	91,412	91,234
2403-3515												8,282	—	96,685	—	96,353
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	97,827	—	97,495
2403-3516	90×3,5	H7—9H	2,091	3,106	4,204	41,953	43,464	44,869	23,364	28,757	25,034	6,518	42	95,945	95,805	95,613
2403-3517												8,282	—	100,742	—	100,410
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,353	—	106,171	—	105,839
2403-3518		H8—11H	2,049	3,064	4,163				23,323			6,518	42	96,066	95,926	95,734
2403-3519												8,282	—	100,852	—	100,520
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,353	—	106,271	—	105,939
2403-3521	95×3,5	H7—9H	2,107	2,993	4,004	44,530	45,974	47,394	23,881	32,167	25,038	6,518	42	101,213	101,080	100,888
2403-3522												8,282	—	106,151	—	105,826
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	107,264	—	106,939
2403-3523		H8—11H	2,067	2,953	3,964				23,840			6,518	42	101,340	101,207	101,015
2403-3524												8,282	—	106,265	—	105,940
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	107,376	—	107,051
2403-3525	100×3,5	H7—9H	2,079	2,930	3,863	46,959	48,486	49,917	24,164	35,657	24,809	6,518	44	106,393	106,239	106,061
2403-3526												8,282	—	111,485	—	111,153
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	112,628	—	112,296
2403-3527		H8—11H	2,039	2,890	3,823				24,124			6,518	44	106,526	106,372	106,194
2403-3528												8,282	—	111,604	—	111,272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	112,744	—	112,412
2403-3529	105×3,5	H7—9H	2,061	2,966	3,943	49,462	50,989	52,418	25,981	36,315	27,294	6,518	42	111,151	111,011	110,819
2403-3531												8,282	—	116,148	—	115,816
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,690	—	117,274	—	116,943
2403-3532		H8—11H	2,016	2,921	3,898				25,935			6,518	42	111,296	111,156	110,965
2403-3533												8,282	—	116,280	—	115,948
												8,690	—	117,404	—	117,072

Размеры, мм

Обозначение протяжки	D m	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M на шлицевом контрольном буртике	M на зубе номер W	M на последнем калибрующем зубе
2403-3534	110×3,5	H7—9H	2,115	3,023	4,039	52,037	53,486	54,914	27,826	36,923	29,825	6,518	42	116,156	116,023	115,831
												8,282	—	121,085	—	120,759
												8,690	—	122,200	—	121,875
2403-3535		H8—11H	2,069	2,978	3,994				27,780			6,518	42	116,298	116,165	115,973
												8,282	—	121,215	—	120,890
												8,690	—	122,328	—	122,003
2403-3536	120×3,5	H7—9H	2,132	2,916	3,803	57,040	58,499	59,942	28,378	43,863	29,369	6,518	44	126,447	126,300	126,122
												8,282	—	131,650	—	131,325
												8,690	—	132,820	—	132,495
2403-3537		H8—11H	2,088	2,872	3,758				28,334			6,518	44	126,602	126,455	126,277
												8,282	—	131,791	—	131,466
												8,690	—	132,957	—	132,632
2403-3538	130×3,5	H7—9H	2,067	2,978	3,938	61,971	63,505	64,947	31,989	45,235	34,285	6,518	43	136,294	136,147	135,962
												8,282	—	141,331	—	140,999
												8,690	—	142,471	—	142,139
2403-3539		H8—11H	2,022	2,933	3,893				31,944			6,518	43	136,441	136,294	136,109
												8,282	—	141,467	—	141,135
												8,690	—	142,605	—	142,273
2403-3541	60×4	H7—9H	2,458	3,780	5,367	26,466	28,053	29,548	16,679	15,959	17,681	8,282	45	67,906	67,753	67,530
												10,353	—	73,070	—	72,694
												13,133	—	79,762	—	79,386
2403-3542		H8—11H	2,415	3,737	5,323				16,636			8,282	45	68,007	67,854	67,631
												10,353	—	73,160	—	72,785
												13,133	—	79,842	—	79,467
2403-3543	65×4	H7—9H	2,346	3,439	4,779	28,985	30,614	32,179	17,129	20,248	17,172	8,282	48	73,782	73,608	73,405
												10,353	—	79,179	—	78,802
												12,423	—	84,359	—	83,982
2403-3544		H8—11H	2,306	3,398	4,739				17,088			8,282	48	73,891	73,717	73,514
												10,353	—	79,275	—	78,899
												12,423	—	84,446	—	84,069

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3545	70×4	H7—9H	2,331	3,523	4,896	31,434	33,138	34,707	18,609	21,322	19,163	8,282	47	78,982	78,814	78,597
												10,353	—	84,374	—	83,988
												12,423	—	89,568	—	89,183
2403-3546		H8—11H	2,290	3,482	4,855				18,568			8,282	47	79,092	78,924	78,706
												10,353	—	84,472	—	84,086
												12,423	—	89,657	—	89,271
2403-3547	75×4	H7—9H	2,401	3,587	4,985	33,995	35,626	37,200	20,087	22,382	21,158	8,282	45	83,484	83,331	83,107
												10,353	—	88,840	—	88,464
												12,423	—	94,018	—	93,641
2403-3548		H8—11H	2,359	3,546	4,943				20,045			8,282	45	83,593	83,439	83,216
												10,353	—	88,938	—	88,562
												12,423	—	94,108	—	93,731
2403-3549	80×4	H7—9H	2,442	3,665	5,086	36,498	38,131	39,708	21,537	23,465	23,119	8,282	46	88,634	88,473	88,256
												10,353	—	93,987	—	93,608
												12,423	—	99,174	—	98,796
2403-3551		H8—11H	2,400	3,623	5,043				21,495			8,282	46	88,743	88,582	88,365
												10,353	—	94,086	—	93,707
												12,423	—	99,266	—	98,887
2403-3552	85×4	H7—9H	2,359	3,418	4,665	39,009	40,663	42,276	21,847	27,703	22,530	8,282	49	94,285	94,103	93,906
												10,353	—	99,838	—	99,460
												10,950	—	101,398	—	101,019
2403-3553		H8—11H	2,319	3,378	4,625				21,807			8,282	49	94,400	94,218	94,022
												10,353	—	99,942	—	99,564
												10,950	—	101,499	—	101,120
2403-3554	90×4	H7—9H	2,376	3,475	4,750	41,512	43,167	44,782	23,356	28,773	24,545	8,282	48	98,883	98,709	98,506
												10,353	—	104,397	—	104,020
												10,950	—	105,949	—	105,572
2406-3555		H8—11H	2,335	3,434	4,709				23,315			8,282	48	98,998	98,824	98,620
												10,353	—	104,501	—	104,123
												10,950	—	106,050	—	105,673

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M		
														на шлицевом контрольном буртике	на зубе номер W	на последнем калибрующем зубе
2403-3556	95×4	H7—9H	2,401	3,535	4,836	44,015	45,670	47,287	24,852	29,847	26,547	8,282	46	103,984	103,823	103,606
												10,353	—	109,482	—	109,103
												10,950	—	111,032	—	110,653
2403-3557		H8—11H	2,359	3,494	4,794				24,810			8,282	46	104,098	103,937	103,720
												10,353	—	109,586	—	109,208
												10,950	—	111,134	—	110,756
2403-3558	100×4	H7—9H	2,363	3,364	4,527	46,520	48,190	49,828	24,969	34,098	25,794	7,000	45	105,836	105,682	105,458
												8,690	—	110,646	—	110,267
												10,950	—	116,793	—	116,414
2403-3559		H8—11H	2,323	3,324	4,486				24,928			7,000	45	105,967	105,813	105,588
												8,690	—	110,764	—	110,385
												10,950	—	116,899	—	116,520
2403-3561	105×4	H7—9H	2,367	3,405	4,595	49,023	50,693	52,332	26,518	35,165	27,844	7,000	46	110,548	110,387	110,170
												8,690	—	115,303	—	114,926
												10,950	—	121,409	—	121,031
2403-3562		H8—11H	2,327	3,365	4,555				26,477			7,000	46	110,676	110,515	110,298
												8,690	—	115,421	—	115,043
												10,950	—	121,515	—	121,137
2403-3563	110×4	H7—9H	2,375	3,446	4,662	51,525	53,195	54,836	28,049	36,237	29,881	8,282	49	119,265	119,083	118,886
												10,353	—	124,887	—	124,509
												10,950	—	126,472	—	126,094
2403-3564		H8—11H	2,329	3,400	4,616				28,003			8,282	49	119,399	119,217	119,020
												10,353	—	125,010	—	124,631
												10,950	—	126,592	—	126,213
2403-3565	120×4	H7—9H	2,421	3,550	4,810	56,528	58,199	59,841	31,064	38,393	33,901	8,282	47	128,989	128,821	128,610
												10,353	—	134,537	—	134,178
												10,950	—	136,121	—	135,753
2403-3566		H8—11H	2,375	3,503	4,763				31,017			8,282	47	129,120	128,952	128,742
												10,353	—	134,679	—	134,300
												10,950	—	136,251	—	135,873

Продолжение табл. 3

Обозначение протяжки	$D \times m$	Сочетание полей допусков D и e	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	x_0	y_0	R	d_p	W	M на шлицевом контрольном буртике	M на зубе номер W	M на последнем калибрующем зубе
												Размеры, мм				
2403-3567	130×4	H7—9H	2,378	3,430	4,604	61,534	63,214	64,870	32,745	43,680	35,227	7,000	47	135,547	135,380	135,169
												8,690	—	140,318	—	139,940
												10,950	—	146,484	—	146,106
2403-3568		H8—11H	2,332	3,384	4,559				32,700			7,000	47	135,692	135,524	135,314
												8,690	—	140,453	—	140,075
												10,950	—	146,608	—	146,230

Примечания:

1. Число черновых круглых зубьев: 4, чистовых и калибрующих зубьев: круглых — 5, шлицевых — 10.
2. C (см. табл. 1) — величина подъема заднего центра на длине L_1 при шлифовании фасонным кругом боковых поверхностей фасочных и шлицевых зубьев.
3. Полный размер фаски F — на калибрующих зубьях.
4. Размер b относится к последнему фасочному зубу.
5. Размеры профиля (глубина и радиусы) зубьев с шагом t_2 одинаковы с размерами профиля зубьев с шагом t.
6. Номер последнего зуба со стружкоделительной канавкой — j. Канавки выполнять на фасочных и шлицевых зубьях, располагая их в шахматном порядке.
7. Диаметры роликов d_p (см. табл. 3 и 5) для контроля профиля соответствуют ГОСТ 2475.
8. После контроля профиля зубьев протяжки контрольный буртик сошлифовать до диаметра первого шлицевого зуба. При этом допускается увеличение ширины задней поверхности этого зуба.
9. Допускается изготовление протяжек без стружкоделительных канавок на фасочных зубьях.
10. Размеры M (см. табл. 3) относятся к протяжкам с профилем зубьев, выполненным по заменяющей дуге окружности.
11. Допускается выполнение резьбы протяжки без зарезьбовой канавки с соответствующим увеличением ширины центрирующего пояска хвостовика.

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение прошивки				2403 3412 2403 3413	2403-3414 2403-3415	2403 3416 2403 3417	2403 3418 2403 3419	2403 3421 2403 3422	2403-3423 2403-3424	2403-3425 2403-3426	2403-3427 2403 3428	2403 3429 2403 3431	2403 3432 2403 3433	2403 3434 2403-3435	2403-3436 2403-3437
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				55×3				60×3				65×3			
Номера и диаметры D_1, зубьев	фасочных	черновых и переходных	1	48,500	48,500	48 500	48 500	53 400	53,400	53,400	53,400	58,400	58,400	58,400	58,400
			2	48,650	48 650	48 620	48 620	53,550	53,550	53,540	53,540	58,550	58 550	58,520	58 520
			3	48 800	48 800	48 740	48 740	53,700	53,700	53,680	53,680	58 700	58,700	58 640	58,640
			4	48 950	48 950	48,860	48 860	53,850	53,850	53,820	53,820	58,850	58 850	58,760	58,760
			5	49,100	49,100	48 980	48 980	54,000	54,000	53 960	53,960	59,000	59,000	58 880	58,880
			6	49,250	49 250	49 100	49 100	54,150	54,150	54 100	54,100	59 150	59,150	59,000	59 000
			7	49,400	49 400	49 220	49,220	54,300	54,300	54,240	54,240	59,300	59 300	59,120	59 120
			8	49 550	49,550	49 340	49 340	54,450	54 450	54 380	54,380	59 450	59 450	59,240	59,240
			9	49 700	49 700	49 460	49 460	54,600	54 600	54 520	54 520	59,600	59,600	59,360	59 360
			10	49 850	49 850	49 580	49 580	54,750	54,750	54 660	54,660	59,750	59,750	59,480	59 480
			11	50 000	50 000	49 700	49 700	54 900	54 900	54 800	54,800	59 900	59,900	59,600	59,600
	круглых	чистовых	12	48,650	48 650	49,820	49 820	55 050	55,050	54,940	54,940	60,050	60,050	59,720	59 720
			13	48 800	48 800	49,940	49 940	53 610	53 610	55 080	55,080	58,610	58,610	59 840	59 840
			14	48 950	48 950	48,700	48 700	63 760	53 760	53 640	53,640	58,760	58,760	59,960	59 960
			15	49 060	49 060	48,820	48 820	53 910	53 910	53,780	53 780	58,910	58,910	58 610	58,610
			16	49 110	49,110	48 940	48 940	54 060	54 060	53 920	53,920	59 060	59,060	58 760	58 760
			17	49 140	49 140	49 060	49 060	54 130	54,130	54 060	54 060	59,130	59 130	58,910	58,910
		калибрующих	18	49,140	49 140	49 110	49,110	54 160	54 160	54 130	54,130	59 160	59,160	59,060	59,060
			19			49,140	49 140	54,160	54,160	54 160	54,160	59 160	59 160	59 130	59 130
			20			49,140	49 140							59,160	59 160
	шлицевых	черновых и переходных	21	49 960	49 960					54 160	54 160			59 160	59 160
			22	50 110	50,110			55 010	55 010			60 010	60 010		
			23	50 260	50 260	49 900	49 900	55 160	55 160	55,040	55 040	60,160	60 160		
			24	50 410	50 410	50 050	50,050	55,310	55 310	55 190	55,190	60,310	60 310	59 920	59 920
			25	50 560	50 560	50 200	50 200	55,460	55 460	55 340	55 340	60 46	60 460	60,070	60,070
			26	50,710	50,710	50,350	50 350	55,610	55,610	55,490	55 490	60 610	60 610	60 220	60,220
			27	50 860	50,860	50,500	50 500	55,760	55,760	55,640	55,640	60,760	60,760	60 370	60,370
			28	51,010	51,010	50,650	50,650	55,910	55,910	55,790	55,790	60,910	60,910	60,520	60,520

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3412 2403-3413	2403-3414 2403-3415	2403-3416 2403-3417	2403-3418 2403-3419	2403-3421 2403-3422	2403-3423 2403-3424	2403-3425 2403-3426	2403-3427 2403-3428	2403-3429 2403-3431	2403-3432 2403-3433	2403-3434 2403-3435	2403-3436 2403-3437
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			55×3				60×3				65×3			
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	черновых и переходных	29	51,160	51,160	50,800	50,800	56,060	56,060	55,940	55,940	61,060	61,060	60,670	60,670
			30	51,310	51,310	50,950	50,950	56,210	56,210	56,090	56,090	61,210	61,210	60,820	60,820
			31	51,460	41,460	51,100	51,100	56,360	56,360	56,240	56,240	61,360	61,360	60,970	6 970
			32	51,610	51,610	51,250	51,250	56,510	56,510	56,390	56,390	61,510	61,510	61,120	61,120
			33	51,760	51,760	51,400	51,400	56,660	56 660	56,540	56,540	61,660	61,660	61,270	61,270
			34	51,910	51,910	51,550	51,550	56,810	56,810	56,690	56,690	61,810	61,810	61,420	61,420
			35	52,060	52,060	51,700	51,700	56,960	56 960	56,840	56,840	61,960	61,960	61,570	61,570
			36	52,210	52,210	51,850	51,850	57,110	57,110	56,990	56,990	62,110	62,110	61,720	61,720
			37	52,360	52,360	52,000	52,000	57,260	57,260	57,140	57,140	62,260	62,260	61,870	61,870
			38	52,510	52,510	52,150	52,150	57,410	57,410	57,290	57,290	62,410	62,410	62,020	62,020
			39	52,660	52,660	52,300	52,300	57,560	57,560	57,440	57,440	62,560	62,560	62,170	62,170
			40	52,810	52,810	52,450	52,450	57,710	57,710	57,590	57,590	62,710	62,710	62,320	62,320
			41	52,960	52,960	52,600	52,600	57,860	57,860	57,740	57,740	62,860	62,860	62,470	62,470
			42	53,110	53,110	52,750	52,750	58,010	58,010	57,890	57,890	63,010	63,010	62,620	62,620
			43	53,260	53,260	52,900	52,900	58,160	58,160	58,040	58,040	63,160	63,160	62,770	62,770
			44	53,410	53,410	53,050	53,050	58,310	58,310	58 190	58,190	63,310	53,310	62,920	62,920
			45	53,560	53,560	53,200	53,200	58,460	58,460	58,340	58,340	63,460	63,460	63,070	63,070
			46	53,710	53,710	53,350	53,350	58,610	58,610	58,490	58,490	63,610	63,610	63,220	63,220
			47	53,860	53,860	53,500	53,500	58,760	58,760	58,640	58,640	63,760	63,760	63,370	63,370
			48	54,010	54,010	53,650	53 650	58,910	58,910	58,790	58,790	63,910	63,910	63,520	63,520
			49	54,160	54,160	53,800	53,800	59,060	59,060	58,940	58,940	64,060	64,060	63,670	63,670
			50	54,310	54,310	53,950	53,950	59,210	59,210	59,090	59,090	64,210	64,210	63,820	63,820
			51	54,460	54,460	54,100	54,100	59,360	59,360	59,240	59,240	64,360	64,360	63,970	63,970

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3412 2403-3413	2403-3414 2403-3415	2403-3416 2403-3417	2403-3418 2403-3419	2403-3421 2403-3422	2403-3423 2403-3424	2403-3425 2403-3426	2403-3427 2403-3428	2403-3429 2403-3431	2403-3432 2403 3433	2403-3434 2403-3435	2403-3436 2403-3437
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8 —11H
$D \times m$				55×3				60×3				65×3			
Номера и диаметры D_1, зубьев	шлицевых	чистовых	52	54,610	54,610	54,250	54,250	59,510	59,510	59,390	59,390	64,510	64,510	64,120	64,120
			53	54,760	54,760	54,400	54,400	59,660	59,660	59,540	59,540	64,660	64,660	64,270	64,270
			54	54,880	54,880	54,550	54,550	59,810	59,810	59,690	59,690	64,810	64,810	64,420	64,420
			55	54 940	54 940	54 700	54 700	59,890	59,890	59,840	59,840	64,890	64,890	64,570	64,570
			56	54,970	54,970	54,850	54,850	59 940	59,940	59,930	59 930	64,940	64,940	64,720	**64,720**
			57	54,990	55,000	54 930	54 930	59,970	59,970	59,970	59,970	64,970	64,970	64,870	64,870
			58	55,010	55 025	54,970	54,970	59 990	60,000	59,990	60,000	64,990	65,000	64 940	64,940
			59	55 030	55 046	54,990	55 000	60 010	60 025	60,010	60,025	65,030	65 025	64,970	64,970
		калибрующих	60			55,010	55 025	60,030	60,046	60 030	60 046	65,030	65 046	64,990	65,000
			61			55,030	55 046							65,010	65,025
			62	55,030	55,046									65 030	65,046
			63					60,030	60,046	60,030	60,046	65,030	65,046		
			64			55.030	55 046							65,030	65 046
			65												
			66												
			67	—	—			—	—	—	—	—	—		
			68			—	—								

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3438 2403-3439	2403-3441 2403-3442	2403-3443	2403-3444	2403-3445 2403-3446	2403-3447 2403-3448	2403-3449	2403-3451	2103-3452 2103-3453	2403-3454 2403-3455	2403-3456 2403-3457	2403-3458 2403-3459
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				70×3				75×3				80×3		85×3	
Номера и диаметры D_i зубьев	фасочных	черновых и переходных	1	63,400	63,400	63,400	63,400	68,400	68,400	68,400	68,400	73,400	73,400	78,400	78,400
			2	63,540	63,540	63,560	63,560	68,540	68,540	68,560	68,560	73,540	73,540	78,540	78,540
			3	63,680	63,680	63,720	63,720	68,680	68,680	68,720	68,720	73,680	73,680	78,680	78,680
			4	63,820	63,820	63,880	63,880	68,820	68,820	68,880	68,880	73,820	73,820	78,820	78,820
			5	63,960	63,960	64,040	64,040	68,960	68,960	69,040	69,040	73,960	73,960	78,960	78,960
			6	64,100	64,100	64,200	64,200	69,100	69,100	69,200	69,200	74,100	74,100	79,100	79,100
			7	64,240	64,240	64,360	64,360	69,240	69,240	69,360	69,360	74,240	74,240	79,240	79,240
			8	64,380	64,380	64,520	64,520	69,380	69,380	69,520	69,520	74,380	74,380	79,380	79,380
			9	64,520	64,520	64,680	64,680	69,520	69,520	68,680	69,680	74,520	74,520	79,520	79,520
			10	64,660	64,660	64,840	64,840	69,660	69,660	69,840	69,840	74,660	74,660	79,660	79,660
			11	64,800	64,800	65,000	65,000	69,800	69,800	70,000	70,000	74,800	74,800	79,800	79,800
			12	64,940	64,940	63,580	63,580	69,940	69,940	68,580	68,580	74,940	74,940	79,940	79,940
	круглых	чистовых	13	63,640	63,640	63,740	63,740	68,640	68,640	68,740	68,740	73,640	73,640	80,080	80,080
			14	63,780	63,780	63,900	63,900	68,780	68,780	68,900	68,900	73,780	73,780	78,640	78,640
			15	63,920	63,920	64,060	64,060	68,920	68,920	69,060	69,060	73,920	73,920	78,780	78,780
			16	64,060	64,060	64,130	64,130	69,060	69,060	69 130	69,130	74,060	74,060	78 920	78 920
			17	64,130	64,130	64,160	64,160	69,130	69,130	69,160	69,160	74,130	74,130	79,060	79,060
			18	64 160	64,160			69,160	69 160			74,160	74 160	79,130	79,130
		калибрующих	19			64,160	64,160			69,160	69,160			79,160	79,160
			20	64,160	64,160			69,160	69,160			74,160	74,160		
			21			64,960	64,960			69 960	69,960			79,160	79,160
	шлицевых	черновых и переходных	22	64,900	64,900	65,120	65,120	69,900	69,900	70,120	70,120	74,900	74,900		
			23	65,040	65,040	65,280	65,280	70,040	70,040	70,280	70,280	75,040	75,040	80,040	80,040
			24	65,180	65,180	65,440	65,440	70,180	70,180	70,440	70,440	75,180	75,180	80,180	80,180

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2 03-3438 2403-3439	2403-3441 2403-3442	2403-3443	2403-3444	2403-3445 2403-3446	2403-3447 2403-3448	2403-3449	2403-3451	2403-3452 2'03-3453	2403-3454 2403-3455	2403-3456 2403-3457	2403-3458 2403-3459
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				70×3				75×3				80×3		85×3	
Номера и диаметры D_1 зубьев	шлицевых	черновых и переходных	25	65,320	65,320	65,600	65,600	70,320	70,320	70,600	70,600	75,320	75,320	80,320	80,320
			26	65,460	65,460	65,760	65,760	70,460	70,460	70,760	70 760	75,460	75,460	80,460	80,460
			27	65 600	65,600	65,920	65,920	70,600	70,600	70,920	70,920	75,600	75,600	80,600	80 600
			28	65,740	65,740	66,080	66,080	70,740	70,740	71,080	71,080	75,740	75,740	80,740	80 740
			29	65,880	65,880	66,240	66,240	70,880	70,880	71,240	71,240	75,880	75,880	80,880	80,880
			30	66 020	66,020	66,400	66,400	71,020	71,020	71,400	71,400	76,020	76,020	81,020	81,020
			31	66,160	66,160	66 560	66,560	71,160	71,160	71,560	71,560	76,160	76,160	81,160	81,160
			32	66 300	66,300	66,720	66,720	71 300	71,300	71,720	71,720	76,300	76,300	81 300	81 300
			33	66,440	66,440	66 880	66 880	71,440	71,440	71,880	71,880	76,440	76,440	81,440	81,440
			34	66 580	66 580	67,040	67,040	71,580	71,580	72,040	72,040	76,580	76,580	81,580	81,580
			35	66,720	66,720	67 200	67 200	71,720	71,720	72,200	72,200	76,720	76,720	81,720	81,720
			36	66,860	66,860	67 360	67,360	71,860	71,860	72,360	72,360	76,860	76,860	81,860	81 860
			37	67,000	67,000	67 520	67,520	72,000	72,000	72,520	72,520	77,000	77,000	82,000	82,000
			38	67 140	67,140	67 680	67,680	72 140	72,140	72,680	72,680	77,140	77,140	82,140	82,140
			39	67,280	67 280	67,840	67 840	72,280	72,280	72,840	72,840	77,280	77,280	82,280	82,280
			40	67,420	67,420	68 000	68,000	72,420	72,420	73 000	73,000	77,420	77,420	82,420	82,420
			41	67 560	67 560	68 160	68,160	72,560	72,560	73,160	73,160	77,560	77,560	82,560	82,560
			42	67 700	67 700	68,320	68 320	72 700	72,700	73,320	73,320	77,700	77,700	82,700	82,700
			43	67 840	67 840	68 480	68,480	72,840	72 840	73,480	73,480	77,840	77,840	82,840	82,840
			44	67,980	67 980	68 640	68 640	72,980	72,980	73,640	73,640	77,980	77,980	82,980	82,980
			45	68,120	68 120	68 800	68,800	73,120	73,120	73,800	73,800	78,120	78,120	83 120	83,120
			46	68 260	68,260	68 960	68 960	73 260	73 260	73 960	73,960	78,260	78,260	83,260	83 260
			47	68 400	68,400	69,120	69,120	73 400	73 400	74,120	74 120	78,400	78,400	83,400	83,400
			48	68,540	68,540	69,280	69,280	73,540	73,540	74,280	74,280	78,540	78,540	83,540	83,540

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3438 2403-3439	2403-3441 2403-3442	2403-3443	2403-3444	2403-3445 2403-3446	2403-3447 2403-3448	2403-3449	2403-3451	2403-3452 2403-3453	2403-3454 2403-3455	2403-3456 2403-3457	2403-3458 2403-3459
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				70×3				75×3				80×3		85×3	
Номера и диаметры D_i зубьев шлицевых	черновых и переходных		49	68,680	68,680	69,440	69,440	73,680	73,680	74,440	74,440	78,680	78,680	83,680	83,680
			50	68,820	68,820	69,600	69,600	73 820	73 820	74,600	74,600	78,820	78,820	83,820	83,820
			51	68,960	68,960	69,760	69,760	73 960	73,960	74,760	74,760	78,960	78,960	83,960	83 960
			52	69,100	69,100	69,880	69,880	74,100	74,100	74,880	74,880	79,100	70,100	84,100	84,100
			53	69,240	69,240	69,940	69,940	74,240	74,240	74,940	74,940	79,240	79,240	84,240	84,240
			53	69,380	69,380	69,970	69,970	74,380	74,380	74,970	74,970	79,380	79,380	84,380	84,380
			55	69,520	69,520	69,990	70,000	74,520	74,520	74,990	75,000	79,520	79,520	84,520	84,520
			56	69,660	69,660	70,010	70,025	74,660	74,660	75,010	75,025	79,660	79,660	84,660	84,660
			57	69,800	69 800	70,030	70,046	74,800	74,800	75,030	75,046	79,800	79,800	84,800	84 800
			58	69,890	69,890			74,890	74,890			79,890	79,890	84,890	84 890
			59	69 940	69 940			74,940	74,940			79,940	79,940	84,950	84,950
	чистовых		60	69,970	69 970	70,030	70,046	74,970	74,970	75,030	75,046	79,970	79,970	84,980	84,980
			61	69,990	70,000			74,990	75,000			79,990	80,000	85,000	85,010
			62	70,010	70,025			75,010	75,025			80,010	80,025	85 020	85,035
			63	70,030	70 046			75 030	75,046			80,030	80,046	85,035	85,054
	калибрующих		64	70,030	70,046	—	—	75,030	75,046	—	—	80,030	80,046	85,035	85,054
			65												
			66												
			67												
			68												
			69												

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3461 2403-3462	2403-3463 2403-3464	2403-3465 2403-3466	2403-3467 2403-3468	2403-3469 2403-3471	2403-3472 2403-3473	2403-3474 2403-3475	2403-3476 2403-3477	2403-3478	2403-3479	2403-3481	2403-3482
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				90×3		95×3		100×3		105×3		110×3		120×3	
Номера и диаметры D_1, зубьев	фасочных	черновых и переходных	1	83,400	83,400	88,400	88,400	93,400	93,400	98,400	98,400	103,400	103,400	113,400	113 400
			2	83,540	83,540	88,540	88,540	93,540	93,540	98,540	98,540	103,540	103,540	113,540	113,540
			3	83,680	83,680	88,680	88,680	93,680	93,680	98,680	98,680	103,680	103,680	113,680	113,680
			4	83,820	83,820	88,820	88,820	93,820	93 820	98,820	98,820	103,820	103,820	113,820	113,820
			5	83,960	83,960	88,960	88,960	93,960	93,960	98,960	98,960	103,960	103,960	113,960	113,960
			6	84,100	84,100	89,100	89 100	94,100	94,100	99,100	99,100	104,100	104,100	114,100	114,100
			7	84,240	84,240	89 240	89,240	94,240	94,240	99 240	99,240	104,240	104,240	114,240	114,240
			8	84,380	84 380	89,380	89,380	94,380	94,380	99 380	99,380	104,380	104,380	114,380	114,380
			9	84 520	84 520	89,520	89,520	94,520	94,520	99 520	99,520	104,520	104,520	114,520	114,520
			10	84,660	84,660	89 660	89 660	94 660	94 660	99 660	99,660	104,660	104,660	114,660	114,660
			11	84,800	84,800	89 800	89 800	94 800	94,800	99,800	99,800	104,800	104,800	114,800	114,800
			12	84,940	84 940	89 940	89,940	94 940	94 940	99 940	99,940	104,940	104,940	114,940	114,940
	круглых		13	83 610	83,610	90 080	90 080	93,610	93,610	100,080	100 080	105,080	105,080	115,080	115 080
			14	83,770	83,770	88,610	88,610	93,770	93 770	98,610	98 610	103,610	103,610	113,610	113,610
			15	83 930	83,930	88 770	88 770	93 930	93,930	98 770	98,770	103,770	103,770	113,770	113,770
			16	84 090	84 090	88 930	88,930	94 090	94 090	98 930	98 930	103,930	103,930	113,930	113,930
		чис-товых	17	84,160	84,160	89 090	89 090	94 160	94,160	99 090	99,090	104 090	104 090	114,090	114 090
			18	84,190	84 190	89,160	89 160	94 190	94 190	99,160	99,160	104,160	104,160	114,160	114 160
		калиб-рующих	19	84,190	84,190	89 190	89 190	94,190	94,190	99 190	99,190	104,190	104 190	114,190	114 190
			20			89,190	89,190			99,190	99,190	104,190	104,190	114,190	114,190
			21					94 900	94 900						
	шлицевых	черновых и переходных	22	84,900	84,900	90,040	90,040	95 040	95,040	100 040	100 040	105,040	105,040	115,040	115,040
			23	85,040	85,040	90,180	90,180	95,180	95,180	100,180	100,180	105,180	105,180	115,180	115,180
			24	85,180	85,180										

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3461 2403-3462	2403-3463 2403-3464	2403-3465 2403-3466	2403-3467 2403-3468	2403-3469 2403-3471	2403-3472 2403-3473	2403-3474 2403-3475	2403-3476 2403-3477	2403-3478	2403-3479	2403-3481	2403-3482
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			90×3		95×3		100×3		105×3		110×3		120×3	
Номера и диаметры D_1 зубьев шлицевых черновых и переходных		25	85,320	85,320	90,320	90,320	95,320	95,320	100,320	100,320	105,320	105,320	115,320	115,320
		26	85,460	85,460	90,460	90,460	95,460	95,460	100,460	100,460	105,460	105,460	115,460	115,460
		27	85,600	85,600	90,600	90,600	95,600	95,600	100,600	100,600	105,600	105,600	115,600	115,600
		28	85,740	85,740	90,740	90,740	95,740	95,740	100,740	100,740	105,740	105,740	115,740	115,740
		29	85,880	85,880	90,880	90,880	95,880	95,880	100,880	100,880	105,880	105,880	115,880	115,880
		30	86,020	86,020	91,020	91,020	96,020	96,020	101,020	101,020	106,020	106,020	116,020	116,020
		31	86,160	86,160	91,160	91,160	96,160	96,160	101,160	101,160	106,160	106,160	116,160	116,160
		32	86,300	86,300	91,300	91,300	96,300	96,300	101,300	101,300	106,300	106,300	116,300	116,300
		33	86,440	86,440	91,440	91,440	96,440	96,400	101,440	101,440	106,440	106,440	116,440	116,440
		34	86,580	86,580	91,580	91,580	96,580	96,580	101,580	101,580	106,580	106,580	116,580	116,580
		35	86,720	86,720	91,720	91,720	96,720	96,720	101,720	101,720	106,720	106,720	116,720	116,720
		36	86,860	86,860	91,860	91,860	96,860	96,860	101,860	101,860	106,860	106,860	116,860	116,860
		37	87,000	87,000	92,000	92,000	97,000	97,000	102,000	102,000	107,000	107,000	117,000	117,000
		38	87,140	87,140	92,140	92,140	97,140	97,140	102,140	102,140	107,140	107,140	117,140	117,140
		39	87,280	87,280	92,280	92,280	97,280	97,280	102,280	102,280	107,280	107,280	117,280	117,280
		40	87,420	87,420	92,420	92,420	97,420	97,420	102,420	102,420	107,420	107,420	117,420	117,420
		41	87,560	87,560	92,560	92,560	97,560	97,560	102,560	102,560	107,560	107,560	117,560	117,560
		42	87,700	87,700	92,700	92,700	97,700	97,700	102,700	102,700	107,700	107,700	117,700	117,700
		43	87,840	87,840	92,840	92,840	97,840	97,840	102,840	102,840	107,840	107,840	117,840	117,840
		44	87,980	87,980	92,980	92,980	97,980	97,980	102,980	102,980	107,980	107,980	117,980	117,980
		45	88,120	88,120	93,120	93,120	98,120	98,120	103,120	103,120	108,120	108,120	118,120	118,120
		46	88,260	88,260	93,260	93,260	98,260	98,260	103,260	103,260	108,260	108,260	118,260	118,260
		47	88,400	88,400	93,400	93,400	98,400	98,400	103,400	103,400	108,400	108,400	118,400	118,400
		48	88,540	88,540	93,540	93,540	98,540	98,540	103,540	103,540	108,540	108,540	118,540	118,540

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3461 2403-3462	2403-3463 2403-3464	2403-3465 2403-3466	2403-3467 2403-3468	2403-3469 2403-3471	2403-3472 2403-3473	2403-3474 2403-3475	2403-3476 2403-3477	2403-3478	2403-3479	2403-3481	2403-3482
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				90×3		95×3		100×3		105×3		110×3		120×3	
Номера и диаметры D_1, зубьев	шлицевых	черновых и переходных	49	88.680	88.680	93.680	93.680	98.680	98.680	103.680	103.680	108 680	108.680	118.680	118.680
			50	88.820	88.820	93.820	93 820	98.820	98 820	103.820	103.820	108.820	108.820	118.820	118 820
			51	88.960	88.960	93.960	93.960	98.960	98.960	103.960	103.960	108.960	108 960	118.960	118.960
			52	89.100	89.100	94.100	94 100	99.100	99 100	104.100	104.100	109.100	109.100	119.100	119.100
			53	89.240	89.240	94.240	94.240	99.240	99 240	104.240	104.240	109.240	109.240	119.240	119.240
			54	89.380	89.380	94.380	94.380	99.380	99 380	104.380	104.380	109.380	109.380	119 380	119.380
			55	89.520	89.520	94.520	94.520	99.520	99.520	104.520	104.520	109.520	109.520	119.520	119 520
			56	89.660	89.660	94.660	94.660	99.660	99.660	104.660	104 660	109 660	109.660	119.660	119.660
			57	89.800	89.800	94.800	94.800	99.800	99.800	104.800	104.800	109.800	109.800	119.800	119.800
			58	89.890	89.890	94.890	94.890	99.890	99.890	104,890	104.890	109 890	109.890	119 890	119 890
			59	89.950	89 950	94 950	94.950	99.950	99 950	104.950	104.950	109.950	109.950	119 950	119 950
		чистовых	60	89.980	89 980	94.980	94 980	99.980	99.980	104.980	104.980	109.980	109.980	119.980	119,980
			61	90.000	90.010	95.000	95.010	100.000	100.010	105 000	105 010	110.000	110.010	120.000	120.010
			62	90.020	90.035	95.020	95 035	100.020	100.035	105.020	105.035	110.020	110 035	120.020	120.035
			63	90 035	90.054	95.035	95.054	100.035	100 054	105 035	105 054	110 035	110.054	120 035	120.054
		калибрующих	64	90.035	90.054	95 035	95.054	100.035	100.054	105.035	105.054	110.035	110 054	120.035	120.054
			65												
			66												
			67												
			68												
			69												

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3483	2403-3484	2403-3485 2403-3486	2403-3487 2403-3488	2403-3489 2403-3491	2403-3492 2403-3493	2403-3494 2403-3495	2403-3496 2403-3497	2403-3498 2403-3499	2403-3501 2403-3502	2403-3503 2403-3504	2403-3505 2403-3506
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7--9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				130×3		55×3,5		60×3,5		65×3,5		70×3,5		75×3,5	
Номера и диаметры D_1 зубьев			1	123,400	123,400	47,500	47,500	52,400	52,400	57,400	57,400	62,400	62,400	67,400	67,400
			2	123,550	123,550	47,650	47,650	52,550	52,550	57,550	57,550	62,540	62,540	67,550	67,550
			3	123,700	123,700	47,800	47,800	52,700	52,700	57,700	57,700	62,680	62,680	67,700	67,700
			4	123,850	123,850	47,950	47,950	52,850	52,850	57,850	57,850	62,820	62,820	67,850	67,850
			5	124,000	124,000	48,100	48,100	53,000	53,000	58,000	58,000	62,960	62,960	68,000	68,000
			6	124,150	125,150	48,250	48,250	53,150	53,150	58,150	58,150	63,100	63,100	68,150	68,150
			7	124,300	124,300	48,400	48,400	53,300	53,300	58,300	58,300	63,240	63,240	68 300	68,300
			8	124,450	124,450	48,550	48,550	53,450	53,450	58,450	58,450	63,380	63,380	68,450	68,450
			9	124,600	124,600	48,700	48 700	53,600	53,600	58,600	58,600	63,520	63 520	68 600	68 600
			10	124,750	124,750	48,850	48,850	53,750	53,750	58,750	58,750	63,660	63 660	68 750	68,750
			11	124,900	124,900	49,000	49,000	53,900	53,900	58 900	58,900	63,800	63,800	68,900	68 900
			12	125,050	125 050	49 150	49 150	54,050	54 050	59 050	59 050	63,940	53,940	69 050	69,050
			13	123,630	123,630	47,650	47,650	52,610	52,610	57,610	57,610	64,080	64,080	67,610	67,610
			14	123,790	123,790	47,800	47,800	52,760	52,760	57,760	57,760	62,610	62,610	67,760	67,760
			15	123,950	123,950	47,950	47,950	52,910	52,910	57,910	57,910	62,760	62,760	67,910	67,910
			16	124,110	124 110	48 060	48,060	53,060	53 060	58,060	58,060	62,910	62,910	68 060	68 060
			17	124,180	124,180	48,110	48,110	53,130	53,130	58,130	58 130	63,060	63,060	68,130	68,130
			18	124,210	124,210	48,140	48 140	53,160	53 160	58,160	58,160	63,130	63,130	68 160	68,160
			19									63,160	63,160		
			20	124,210	124,210	48,140	48,140	53,160	53,160	58,160	58,160			68,160	68,160
			21									63,160	63,160		
			22	125 010	125 010	49,110	49,110	54,010	54,010	59 010	59,010			69,010	69,010
			23	125,160	125,160	49,260	49,260	54,160	54,160	59,160	59,160	64,040	64,040	69,160	69,160
			24	125,310	125,310	49,410	49,410	54,310	54,310	59,310	59,310	64,190	64,190	69,310	69,310

Круглых: фасочных; черновых и переходных; чистовых; калибрующих

Шлицевых: черновых и переходных

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3483	2403-3484	2403-3485 2403-3486	2403-3487 2403-3488	2403-3489 2403-3491	2403-3492 2403-3493	2403-3494 2403-3495	2403-3496 2403-3497	2403-3498 2403-3499	2403-3501 2403-3502	2403-3503 2403-3504	2403-3505 2403-3506
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			130×3		55×3,5		60×3,5		65×3,5		70×3,5		75×3,5	
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	черновых и переходных												
		25	125.460	125.460	49.560	49.560	54 460	54.460	59.460	59.460	64.340	64,340	69.460	69.460
		26	125.610	125.610	49.710	49.710	54.610	54.610	59.610	59.610	64.490	64.490	69.610	69.610
		27	125.760	125.760	49.860	49.860	54.760	54.760	59.760	59.760	64.640	64.640	69.760	69.760
		28	125.910	125.910	50.010	50.010	54.910	54 910	59.910	59.910	64.790	64.790	69.910	69.910
		29	126.060	126.060	50.160	50.160	55.060	55.060	60.060	60.060	64.940	64.940	70.060	70.060
		30	126.210	126.210	50.310	50.310	55.210	55.210	60.210	60.210	65.090	65.090	70.210	70.210
		31	126.360	126.360	50.460	50.460	55.360	55.360	60.360	60.360	65.240	65.240	70.360	70.360
		32	126.510	126.510	50.610	50.610	55.510	55 510	60.510	60.510	65.390	65.390	70.510	70.510
		33	126.660	126.660	50.760	50.760	55.660	55.660	60.660	60.660	65.540	65.540	70.660	70.660
		34	126.810	126.810	50.910	50.910	55.810	55.810	60.810	60.810	65.690	65.690	70.810	70.810
		35	126.960	126.960	51.060	51.060	55.960	55.960	60.960	60.960	65.840	65.840	70.960	70 960
		36	127.110	127.110	51.210	51.210	56.110	56.110	61.110	61.110	65.990	65.990	71.110	71.110
		37	127.260	127.260	51.360	51.360	56 260	56 260	61.260	61.260	66.140	66.140	71.260	71.260
		38	127.410	127.410	51.510	51.510	56.410	56.410	61 410	61.410	66.290	66.290	71.410	71.410
		39	127.560	127.560	51.660	51.660	56.560	56.560	61.560	61.560	66 440	66.440	71.560	71.560
		40	127.710	127.710	51.810	51.810	56.710	56.710	61.710	61 710	66.590	66.590	71.710	71.710
		41	127.860	127.860	51.960	51.960	56.860	56.860	61.860	61.860	66.740	66.740	71 860	71.860
		42	128.010	128.010	52.110	52.110	57.010	57.010	62.010	62.010	66.890	66.890	72.010	72.010
		43	128.160	128 160	52.260	52.260	57.160	57.160	62.160	62.160	67.040	67.040	72.160	72 160
		44	128.310	128.310	52.410	52.410	57 310	57.310	62.310	62.310	67.190	67 190	72.310	72 310
		45	128.460	128.460	52.560	52.560	57.460	57.460	62.460	62.460	67.340	67 340	72.460	72.460
		46	128 610	128.610	52.710	52.710	57.610	57.610	62.610	62.610	67.490	67.490	72.610	72 610
		47	128.760	128,760	52.860	52.860	57.760	57.760	62.760	62.760	67.640	67 640	72.760	72.760
		48	128.910	128.910	53.010	53.010	57.910	57.910	62.910	62.910	67.790	67.790	72.910	72.910

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3483	2403-3484	2403-3485 2403-3486	2403-3487 2403-3488	2403-3489 2403-3491	2403-3492 2403-3493	2403-3494 2403-3495	2403-3496 2403-3497	2403-3498 2403-3499	2403-3501 2403-3502	2403-3503 2403-3504	2403-3505 2403-3506
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			130×3		55×3,5		60×3,5		65×3,5		70×3,5		75×3,5	
Номера и диаметры D_i зубьев шлицевых	черновых и переходных	49	129,060	129,060	53,160	53,160	58,060	58,060	63,060	63,060	67,940	67,940	73,060	73,060
		50	129,210	129,210	53,310	53,310	58,210	58,210	63,210	63,210	68,090	68,090	73,210	73,210
		51	129,360	129,360	53,460	53,460	58,360	58,360	63,360	63,360	68,240	68,240	73,360	73,360
		52	129,510	129,510	53,610	53,610	58,510	58,510	63,510	63,510	68,390	68,390	73,510	73,510
		53	129,660	129,660	53,760	53,760	58,660	58,660	63,660	63,660	68,540	68,540	73,660	73,660
		54	129,810	129,810	53,910	53,910	58,810	58,810	63,810	63,810	68,690	68,690	73,810	73,810
		55	129,900	129,900	54,060	54,060	58,960	58 960	63,960	63,960	68,840	68,840	73,960	73,960
		56	129,950	129,960	54,210	54,210	59,110	59,110	64,110	64,110	68,990	68,990	74,110	74,110
	чистовых	57	129,980	129,990	54,360	54,360	59,260	59,260	64,260	64,260	69,140	69,140	74,260	74,260
		58	130,000	130,020	54,510	54,510	59,410	59,410	64,410	64,410	69,290	69,290	74,410	74,410
		59	130,020	130,045	54,660	54,660	59,560	59,560	64,560	64,560	69,440	69,440	74,560	74,560
		60	130,040	130,063	54,810	54,810	59,710	59,710	64,710	64,710	69,590	69,590	74,710	74,710
	калибрующих	61	130,040	130,063	54,900	54 900	59,860	59,860	64,860	64,860	69,740	69,740	74,860	74,860
		62			54,950	54 950	59,930	59 930	64,930	64,930	69,870	69,870	74,930	74,930
		63			54,970	54,970	59,970	59,970	64,970	64,970	69,940	69,940	74,970	74,970
		64			54,990	55,000	59,990	60,000	64,990	65,000	69,970	69,970	74,990	75,000
		65			55,010	55,025	60,010	60 025	65,010	65,025	69,990	70,000	75,010	75,025
		66			55,030	55,046	60,030	60,046	65,030	65,046	70,010	70,025	75,030	75,046
		67	—	—	55,030	55,046	60,030	60,046	65,030	65,046	70,030	70,046	75,030	75,046
		68												
		69									70,030	70,046		
		70												
		71												
		72												
		73			—	—	—	—	—	—			—	—

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3507 2403-3508	2403-3509 2403-3511	2403-3512 2403-3513	2403-3514 2403-3515	2403-3516 2403-3517	2403-3518 2403-3519	2403-3521 2403-3522	2403-3523 2403-3524	2403-3525 2403-3526	2403-3527 2403-3528	2403-3529 2403-3531	2403-3532 2403-3533
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11 I	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				80×3,5		80×3,5		90×3,5		95×3,5		100×3,5		105×3,5	
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	круглых	фасочных	1	72,400	72,400	77,400	77,400	82,400	82,400	87,400	87,400	92,400	92,400	97,400	97,400
				2	72,550	72,550	77,550	77,550	82,550	82,550	87,550	87,550	92,550	92,550	97,550	97,550
				3	72,700	72,700	77,700	77,700	82,700	82,700	87,700	87,700	92,700	92,700	97,700	97,700
				4	72,850	72,850	77,850	77,850	82,850	82,850	87,850	87,850	92,850	92,850	97,850	97,850
				5	73,000	73,000	78,000	78,000	83,000	83,000	88,000	88,000	93,000	93,000	98,000	98,000
				6	73,150	73,150	78,150	78,150	83,150	83,150	88,150	88,150	93,150	93,150	98,150	98,150
				7	73,300	73,300	78,300	78,300	83,300	83,300	88,300	88,300	93,300	93,300	98,300	98,300
				8	73,450	73,450	78,450	78,450	83,450	83,450	88,450	88,450	93,450	93,450	98,450	98,450
				9	73,600	73,600	78,600	78,600	83,600	83,600	88,600	88,600	93,600	93,600	98,600	98,600
				10	73,750	73,750	78,750	78,750	83,750	83,750	88,750	88,750	93,750	93,750	98,750	98,750
				11	73,900	73,900	78,900	78,900	83,900	83,900	88,900	88,900	93,900	93,900	98,900	98,900
				12	74,050	74,050	79,050	79,050	84,050	84,050	89,050	89,050	94,050	94,050	99,050	99,050
			чистовых	13	72,610	72,610	77,160	77,610	82,640	82,640	89,200	89,200	92,640	92,640	97,640	97,640
				14	72,760	72,760	77,760	77,760	82,790	82,790	87,640	87,640	92,790	92,790	97,790	97,790
				15	72,910	72,910	77,910	77,910	82,940	82,940	87,790	87,790	92,940	92,940	97,940	97,940
				16	73,060	73,060	78,060	78,060	83,090	83,090	87,940	87,940	93,090	93,090	98,090	98,090
				17	73,130	73,130	78,130	78,130	83,160	83,160	88,090	88,090	93,160	93,160	98,160	98,160
				18	73,160	73,160	78,160	78,160	83,190	83,190	88,160	88,160	93,190	93,190	98,190	98,190
			калибрующих	19	73,160	73,160	78,160	78,160	83,190	83,190	88,190	88,190	93,190	93,190	98,190	98,190
				20												
				21							88,190	88,190				
		черновых и переходных		22	74,010	74,010	79,010	79,010	84,010	84,010			94,010	94,010	99,010	99,010
				23	74,160	74,160	79,160	79,160	84,160	84,160	89,160	89,160	94,160	94,160	99,160	99,160
				24	74,310	74,310	79,310	79,310	84,310	84,310	89,310	89,310	94,310	94,310	99,310	99,310

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Номера и диаметры D_1 зубьев шлицевых черновых и переходных	Обозначение протяжки	2403-3507 2403-3508	2403-3509 2403-3511	2403-3512 2403-3513	2403-3514 2403-3515	2403-3516 2403-3517	2403-3518 2403-3519	2403-3521 2403-3522	2403-3523 2403-3524	2403-3525 2403-3526	2403-3527 2403-3528	2403-3529 2403-3531	2403-3532 2403-3533
	Сочетание полей допусков D и e	H7—9H	H8- 11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
	$D \times m$	80×3,5		85×3,5		90×3,5		95×3,5		100×3,5		105×3,5	
	25	74,460	74,460	79 460	79,460	84,460	84,460	89,460	89 460	94,460	94,460	99,460	99,460
	26	74 610	74 610	79 610	79,610	84 610	84,610	89,610	89,610	94,610	94,610	99,610	99,610
	27	74,760	74,760	79,760	79,760	84,760	84,760	89,760	89,760	94,760	94,760	99,760	99,760
	28	74,910	74,910	79 910	79,910	84,910	84 910	89,910	89,910	94,910	94,910	99,910	99,910
	29	75,060	75,060	80,060	80,060	85,060	85,060	90,060	90,060	95,060	95,060	100,060	100,060
	30	75,210	75 210	80,210	80,210	85,210	85,210	90,210	90,210	95,210	95 210	100,210	100,210
	31	75 360	75,360	80,360	80,360	85,360	85,360	90,360	90,360	95,360	95,360	100,360	100,360
	32	75,510	75,510	80,510	80,510	85,510	85,510	90,510	90,510	95,510	95,510	100,510	100,510
	33	75 660	75,660	80,660	80,660	85,660	85,660	90,660	90,660	95,660	95,660	100,660	100,660
	34	75,810	75,810	80,810	80,810	85,810	85 810	90 810	90,810	95,810	95,810	100,810	100,810
	35	75,960	75,960	80,960	80 960	85,960	85,960	90,960	90 960	95,960	95,960	100,960	100,960
	36	76 110	76,110	81,110	81 110	86,110	86,110	91,110	91,110	96,110	96,110	101,110	101,110
	37	76,260	76,260	81,260	81,260	86,260	86,260	91,260	91,260	96,260	96,260	101,260	101,260
	38	76 410	76,410	81,410	81,410	86 410	86,410	91,410	91,410	96,410	96,410	101,410	101 410
	39	76,560	76,560	81,560	81,560	86,560	86,560	91,560	91,560	96,560	96,560	101,560	101,560
	40	76,710	76,710	81,710	81,710	86,710	86,710	91,710	91,710	96,710	96,710	101,710	101,710
	41	76,860	76 860	81,860	81 860	86,860	86,860	91,860	91,860	96,860	96,860	101,860	101,860
	42	77,010	77,010	82,010	82,010	87,010	87,010	92,010	92,010	97,010	97,010	102,010	102,010
	43	77,160	77,160	82,160	82,160	87,160	87,160	92,160	92,160	97,160	97,160	102,160	102,160
	44	77 310	77,310	82,310	82,310	87 310	87 310	92,310	92,310	97,310	97,310	102,310	102,310
	45	77,460	77,460	82,460	82 460	87,460	87,460	92,460	92,460	97,460	97,460	102,460	102,460
	46	77,610	77,610	82,610	82,610	87,610	87 610	92,610	92,610	97,610	97,610	102,610	102,610
	47	77,760	77,760	82,760	82,760	87,760	87,760	92,760	92,760	97,760	97,760	102,760	102,760
	48	77,910	77,910	82,910	82,910	87,910	87,910	92,910	92,910	97,910	97,910	109,910	102,910

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3507 2403-3508	2403-3509 2403-3511	2403-3512 2403,3513	2403-3514 2403-3515	2403-3516 2403-3517	2403-3518 2403-3519	2403-3521 2403-3522	2403-3523 2403-3524	2403-3525 2403-3526	2403-3527 2403-3528	2403-3529 2403-3531	2103-3532 2403-3533
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				80×3,5		85×3,5		90×3,5		95×3,5		100×3,5		105×3,5	
Номера и диаметры D_t зубьев	шлицевых	черновых и переходных	49	78,060	78,060	83,060	83,060	88,060	88,060	93,060	93,060	98,060	98,060	103,060	103,060
			50	78,210	78,210	83,210	83,210	88,210	88,210	93,210	93,210	98,210	98,210	103,210	103,210
			51	78,360	78,360	83,360	83,360	88,360	88,360	93,360	93,360	98,360	98,360	103,360	103,360
			52	78,510	78,510	83,510	83,510	88,510	88,510	93,510	93,510	98,510	98,510	103,510	103,510
			53	78,660	78,660	83,660	83,660	88,660	88,660	93,660	93,660	98,660	98,660	103,660	103,660
			54	78,810	78,810	83,810	83,810	88,810	88,810	93,810	93,810	98,810	98,810	103,810	103,810
			55	78,960	78,960	83,960	83,960	88,960	88,960	93,960	93,960	98,960	98,960	103,960	103,960
			56	79,110	79,110	84,110	84,110	89,110	89,110	94,110	94,110	99,110	99,110	104,110	104,110
			57	79,260	79,260	84,260	84,260	89,260	89,260	94,260	94,260	99,260	99,260	104,260	104,260
			58	79,410	79,410	84,410	84,410	89,410	89,410	94,410	94,410	99,410	99,410	104,410	104,410
			59	79,560	79,560	84,560	84,560	89,560	89,560	94,560	94,560	99,560	99,560	104,560	104,560
			60	79,710	79,710	84,710	84,710	89,710	89,710	94,710	94,710	99,710	99,710	104,710	104,710
			61	79,860	79,860	84,860	84,860	89,860	89,860	94,860	94,860	99,860	99,860	104,860	104,860
			62	79,930	79,930	84,940	84,940	89,940	89,940	94,940	94,940	99,940	99,940	104,940	104,940
		чистовых	63	79,970	79,970	84,980	84,980	89,980	89,980	94,980	94,980	99,980	99,980	104,980	104,980
			64	79,990	80,000	85,000	85,010	90,000	90,010	95,000	95,010	100,000	100,010	105,000	105,010
			65	80,010	80,025	85,020	85,035	90,020	90,035	95,020	95,035	100,020	100,035	105,020	105,035
			66	80,030	80,046	85,035	85,054	90,035	90,054	95,035	95,054	100,035	100,054	105,035	105,054
		калибрующих	67	80,030	80,046	85,035	85,054	90,035	90,054	95,035	95,054	100,035	100,054	105,035	105,054
			68												
			69												
			70												
			71												
			72												

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3534	2403-3535	2403-3536	2403-3537	2403-3538	2403-3539	2403-3541	2403-3542	2403-3543	2403-3544	2403-3545	2403-3546
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				110×3,5		120×3,5		130×3,5		60×4		65×4		70×4	
Номера и диаметры D_1 зубьев	фасочных	черновых и переходных	1	102,400	102,400	112,400	112,400	122,400	122,400	51,400	51,400	56 400	56,400	61,400	61,400
			2	102,550	102,550	112,550	112,550	122,550	122,550	51,550	51,550	56,550	56,550	61,540	61,540
			3	102,700	102,700	112,700	112,700	122,700	122,700	51,700	51,700	56,700	56,700	61,680	61,680
			4	102,850	102,850	112,850	112,850	122,850	122,850	51,850	51,850	56,850	56,850	61,820	61,820
			5	103,000	103,000	113,000	113 000	123,000	123,000	52,000	52,000	57,000	57,000	61,960	61,960
			6	103,150	103,150	113,150	113,150	123,150	123,150	52,150	52,150	57,150	57,150	62,100	62,100
			7	103,300	103,300	113,300	113,300	123,300	123,300	52,300	52,300	57,300	57,300	62,240	62,240
			8	103,450	103,450	113,450	113,450	123,450	123,450	52,450	52,450	57,450	57,450	62,380	62,380
			9	103,600	103,600	113,600	113,600	123,600	123,600	52,600	52,600	57,600	57,600	62,520	62,520
			10	103,750	103,750	113,750	113,750	123,750	123,750	52,750	52,750	57,750	57,750	62,660	62,660
			11	103,900	103,900	113,900	113,900	123,900	123,900	52,900	52,900	57,900	57,900	62,800	62,800
			12	104,050	104,050	114,050	114,050	124,050	124,050	53,050	53,050	58,050	58,050	62,940	62,940
			13	104,200	104,200	114,200	114,200	122,630	122,630	53,200	53,200	58,200	58,200	63,080	63,080
	круглых		14	102,640	102,640	112,640	112,640	122,790	122,790	51,610	51,610	56,610	56,610	61,610	61,610
			15	102,790	102,790	112,790	112,790	122,950	122,950	51,760	51,760	56,760	56,760	61,760	61,760
			16	102,940	102,940	112,940	112,940	123,110	123,110	51,910	51,910	56,910	56,910	61,910	61,910
			17	103,090	103,090	113,090	113,090	123,180	123,180	52,060	52,060	57,060	57,060	62,060	62,060
		чистовых	18	103,160	103,160	113,160	113,160	123,210	123,210	52,130	52,130	57,130	57,130	62,130	62,130
			19	103,190	103,190	113,190	113 190	123,210	123,210	52,160	52 160	57,160	57 160	62,160	62,160
		калибрующих	20	103,190	103,190	113,190	113,190			52,160	52,160	57,160	57,160	62,160	62,160
			21												
			22					124,010	124,010						
	шлицевых	черновых и переходных	23	104,160	104,160	114,160	114,160	124,160	124,160	53,160	53,160	58,160	58,160	63,040	63,040
			24	104,310	104,310	114,310	114,310	124,310	124,310	53,310	53,310	58,310	58,310	63,190	63,190
			25	104,460	104,460	114,460	114,460	124,460	124,460	53 460	53,460	58,160	58,460	63,340	63,340
			26	104,610	104,610	114,610	114,610	124,610	124,610	53,610	53,610	58,610	58,610	63,490	63,490
			27	104,760	104,760	114,760	114,760	124,760	124,760	53,760	53,760	58,760	58,760	63,640	63,640
			28	104,910	104,910	114,910	114,910	124,910	124,910	53,910	53,910	58,910	58,910	63,790	63,790

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3534	2403-3535	2403-3536	2403-3537	2403-3538	2403-3539	2403-3541	2403-3542	2403-3543	2403-3544	2403-3545	2403-3546
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			110×3,5		120×3,5		130×3,5		60×4		65×4		70×4	
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	черновых и переходных	29	105,060	105,060	115,060	115,060	125,060	125,060	54,060	54,060	59,060	59,060	63,940	63,940
			30	105,210	105,210	115,210	115,210	125,210	125,210	54,210	54,210	59,210	59,210	64,090	64,090
			31	105,360	105,360	115,360	115,360	125,360	125,360	54,360	54,360	59,360	59,360	64,240	64,240
			32	105,510	105,510	115,510	115,510	125,510	125,510	54,510	54,510	59,510	59,510	64,390	64,390
			33	105,660	105,660	115,660	115,660	125,660	125,660	54,660	54,660	59,660	59,660	64,540	64,540
			34	105,810	105,810	115,810	115,810	125,810	125,810	54,810	54,810	59,810	59,810	64,690	64,690
			35	105,960	105,960	115,960	115,960	125,960	125,960	54,960	54,960	59,960	59,960	64,840	64,840
			36	106,110	106,110	116,110	116,110	126,110	126,110	55,110	55,110	60,110	60,110	64,990	64,990
			37	106,260	106,260	116,260	116,260	126,260	126,260	55,260	55,260	60,260	60,260	65,140	65,140
			38	106,410	106,410	116,410	116,410	126,410	126,410	55,410	55,410	60,410	60,410	65,290	65,290
			39	106,560	106,560	116,560	116,560	126,560	126,560	55,560	55,560	60,560	60,560	65,440	65,440
			40	106,710	106,710	116,710	116,710	126,710	126,710	55,710	55,710	60,710	60,710	65,590	65,590
			41	106,860	106,860	116,860	116,860	126,860	126,860	55,860	55,860	60,860	60,860	65,740	65,740
			42	107,010	107,010	117,010	117,010	127,010	127,010	56,010	56,010	61,010	61,010	65,890	65,890
			43	107,160	107,160	117,160	117,160	127,160	127,160	56,160	56,160	61,160	61,160	66,040	66,040
			44	107,310	107,310	117,310	117,310	127,310	127,310	56,310	56,310	61,310	61,310	66,190	66,190
			45	107,460	107,460	117,460	117,460	127,460	127,460	56,460	56,460	61,460	61,460	66,340	66,340
			46	107,610	107,610	117,610	117,610	127,610	127,610	56,610	56,610	61,610	61,610	66,490	66,490
			47	107,760	107,760	117,760	117,760	127,760	127,760	56,760	56,760	61,760	61,760	66,640	66,640
			48	107,910	107,910	117,910	117,910	127,910	127,910	56,910	56,910	61,910	61,910	66,790	66,790
			49	108,060	108,060	118,060	118,060	128,060	128,060	57,060	57,060	62,060	62,060	66,940	66,940
			50	108,210	108,210	118,210	118,210	128,210	128,210	57,210	57,210	62,210	62,210	67,090	67,090
			51	108,360	108,360	118,360	118,360	128,360	128,360	57,360	57,360	62,360	62,360	67,240	67,240
			52	108,510	108,510	118,510	118,510	128,510	128,510	57,510	57,510	62,510	62,510	67,390	67,390
			53	108,660	108,660	118,660	118,660	128,660	128,660	57,660	57,660	62,660	62,660	67,540	67,540
			54	108,810	108,810	118,810	118,810	128,810	128,810	57,810	57,810	62,810	62,810	67,690	67,690
			55	108,960	108,960	118,960	118,960	128,960	128,960	57,960	57,960	62,960	62,960	67,840	67,840
			56	109,110	109,110	119,110	119,110	129,110	129,110	58,110	58,110	63,110	63,110	67,990	67,990

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3534	2403-3535	2403-3536	2403-3537	2403-3538	2403-3539	2403-3541	2403-3542	2403-3543	2403-3544	2403-3545	2403-3546
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			110×3,5		120×3,5		130×3,5		60×4		65×4		70×4	
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	черновых и переходных	57	109,260	109,260	119,260	119,260	129,260	129,260	58,260	58,260	63,260	63,260	68,140	68,140
			58	109,410	109,410	119,410	119,410	129,410	129,410	58,410	58,410	63,410	63,410	68,290	68,290
			59	109,560	109,560	119,560	119,560	129,560	129,560	58,560	58,560	63,560	63,560	68,440	68,440
			60	109,710	109,710	119,710	119,710	129,710	129,710	58,710	58,710	63,710	63,710	68,590	68,590
			61	109,860	109,860	119,860	119,860	129,860	129,860	58,860	58,860	63,860	63,860	68,740	68,740
			62	109,940	109,940	119,940	119,940	129,940	129,950	59,010	59,010	64,010	64,010	68,890	68,890
		чистовых	63	109,980	109,980	119,980	119,980	129,980	129,990	59,160	59,160	64,160	64,160	69,040	69,040
			64	110,000	110,010	120,000	120,010	130,000	130,020	59,310	59,310	64,310	64,310	69,190	69,190
			65	110,020	110,035	120,020	120,035	130,020	130,045	59,460	59,460	64,460	64,460	69,340	69,340
			66	110,035	110,054	120,035	120,054	130,040	130,063	59,610	59,610	64,610	64,610	69,490	69,490
		калибрующих	67	110,035	110,054	120,035	120,054	130,040	130,063	59,760	59,760	64,760	64,760	69,640	69,640
			68							59,880	59,880	64,880	64,880	69,790	69,790
			69							59,940	59,940	64,940	64,940	69,890	69,890
			70							59,970	59,970	64,970	64,970	69,940	69,940
			71							59,990	60,000	64,990	65,000	69,970	69,970
			72							60,010	60,025	65,010	65,025	69,990	70,000
			73							60,030	60,046	65,030	65,046	70,010	70,025
			74											70,030	70,046
			75	—	—	—	—	—	—	60,030	60,046	65,030	65,046		
			76											70,030	70,046
			77												
			78												
			79												
			80							—	—	—	—		

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3547	2403-3548	2403-3549	2403-3551	2403-3552	2403-3553	2403-3554	2403-3555	2403-3556	2403-3557	2403-3558	2403-3559
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				75×4		80×4		85×4		90×4		95×4		100×4	
Номера и диаметры D_1 зубьев	фасочных	черновых и переходных	1	66,400	66,400	71,400	71,400	76,400	76,400	81,400	81,400	86,400	86,400	91,400	91,400
			2	66,550	66,550	71,550	71,550	76,550	76,550	81,550	81,550	86,550	86,550	91,550	91,550
			3	66,700	66,700	71,700	71,700	76,700	76,700	81,700	81,700	86,700	86,700	91,700	91,700
			4	66,850	66,850	71,850	71,850	76,850	76,850	81,850	81,850	86,850	86,850	91,850	91,850
			5	67,000	67,000	72,000	72,000	77,000	77,000	82,000	82,000	87,000	87,000	92,000	92,000
			6	67,150	67,150	72,150	72,150	77 150	77,150	82,150	82,150	87,150	87,150	92,150	92,150
			7	67,300	67,300	72,300	72,300	77,300	77,300	82,300	82,300	87,300	87,300	92,300	92,300
			8	67,450	67,450	72,450	72,450	77,450	77,450	82,450	82,450	87,450	87,450	92,450	92,450
			9	67,600	67,600	72,600	72,600	77,600	77,600	82,600	82,600	87,600	87,600	92,600	92,600
			10	67,750	67,750	72,750	72,750	77,750	77,750	82,750	82,750	87,750	87,750	92,750	92,750
			11	67,900	67,900	72,900	72,900	77,900	77,900	82,900	82,900	87,900	87,900	92,900	92,900
			12	68,050	68,050	73,050	73,050	78,050	78,050	83,050	83,050	88,050	88,050	93,050	93,050
			13	68,200	68,200	73,200	73,200	78,200	78,200	83,200	83,200	88,200	88,200	93,200	93,200
	круглых		14	66,610	66,610	71,610	71,610	76,610	76,610	81,640	81,640	86,640	86,640	91,640	91,640
			15	66,760	66,760	71,760	71,760	76,760	76,760	81,790	81,790	86,790	86,790	91,790	91,790
			16	66,910	66,910	71,910	71,910	76,910	76,910	81,910	81,910	86,940	86,940	91,940	91,940
			17	67,060	67,060	72,060	72,060	77,060	77,060	82,090	82,090	87,090	87,090	92,090	92,090
		чистовых	18	67,130	67,130	72,130	72,130	77,130	77,130	82,160	82,160	87,160	87,160	92,160	92,160
			19	67,160	67,160	72,160	72,160	77,160	77,160	82,190	82,190	87,190	87,190	92,190	92,190
		калибрующих	20	67,160	67,160	72,160	72,160	77,160	77,160	82,190	82,190	87,190	87,190	92,190	92,160
			21												
			22												
	шлицевых	черновых и переходных	23	68,160	68,160	73,160	73,160	78,160	78,160	83,160	83,160	88,160	88,160	93,160	93,160
			24	68,310	68,310	73,310	73,310	78,310	78,310	83,310	83,310	88,310	88,310	93,310	93,310
			25	68 460	68,460	73,460	73,460	78,460	78,460	83,460	83,460	88,460	88,460	93,460	93,460
			26	68,610	68,610	73,610	73,610	78,610	78 610	83,610	83,610	88,610	88,610	93,610	93,610
			27	68,760	68,760	73,760	73,760	78,760	78,760	83,760	83,760	88,760	88,760	93,760	93,760
			28	68,910	68,910	73,910	73,910	78,910	78,910	83,910	83,910	88,910	88,910	93,910	93,910

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3547	2403-3548	2403-3549	2403-3551	2403-3552	2403-3553	2403-3554	2403-3555	2403-3556	2403-3557	2403-3558	2403-3559
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			75×4		80×4		85×4		90×4		95×4		100×4	
Номера и диаметры D_i зубьев шлицевых черновых и переходных		29	69,060	69,060	74,060	74,060	79,060	79,060	84,060	84,060	89,060	89,060	94,060	94,060
		30	69,210	69,210	74,210	74,210	79,210	79,210	84,210	84,210	89,210	89,210	94,210	94,210
		31	69,360	69,360	74,360	74,360	79,360	79,360	84,360	84,360	89,360	89,360	94,360	94,360
		32	69,510	69,510	74,510	74,510	79,510	79,510	84,510	84,510	89,510	89,510	94,510	94,510
		33	69,660	69,660	74,660	74,660	79,660	79,660	84,660	84,660	89,660	89,660	94,660	94,660
		34	69,810	69,810	74,810	74,810	79,810	79,810	84,810	84,810	89,810	89,810	94,810	94,810
		35	69,960	69,960	74,960	74,960	79,960	79,960	84,960	84,960	89,960	89,960	94,960	94,960
		36	70,110	70,110	75,110	75,110	80,110	80,110	85,110	85,110	90,110	90,110	95,110	95,110
		37	70,260	70,260	75,260	75,260	80,260	80,260	85,260	85,260	90,260	90,260	95,260	95,260
		38	70,410	70,410	75,410	75,410	80,410	80,410	85,410	85,410	90,410	90,410	95,410	95,410
		39	70,560	70,560	75,560	75,560	80,560	80,560	85,560	85,560	90,560	90,560	95,560	95,560
		40	70,710	70,710	75,710	75,710	80,710	80,710	85,710	85,710	90,710	90,710	95,710	95,710
		41	70,860	70,860	75,860	75,860	80,860	80,860	85,860	85,860	90,860	90,860	95,860	95,860
		42	71,010	71,010	76,010	76,010	81,010	81,010	86,010	86,010	91,010	91,010	96,010	96,010
		43	71,160	71,160	76,160	76,160	81,160	81,160	86,160	86,160	91,160	91,160	96,160	96,160
		44	71,310	71,310	76,310	76,310	81,310	81,310	86,310	86,310	91,310	91,310	96,310	96,310
		45	71,460	71,460	76,460	76,460	81,460	81,460	86,460	86,460	91,460	91,460	96,460	96,460
		46	71,610	71,610	76,610	76,610	81,610	81,610	86,610	86,610	91,610	91,610	96,610	96,610
		47	71,760	71,760	76,760	76,760	81,760	81,760	86,760	86,760	91,760	91,760	96,760	96,760
		48	71,910	71,910	76,910	76,910	81,910	81,910	86,910	86,910	91,910	91,910	96,910	96,910
		49	72,060	72,060	77,060	77,060	82,060	82,060	87,060	87,060	92,060	92,060	97,060	97,060
		50	72,210	72,210	77,210	77,210	82,210	82,210	87,210	87,210	92,210	92,210	97,210	97,210
		51	72,360	72,360	77,360	77,360	82,360	82,360	87,360	87,360	92,360	92,360	97,360	97,360
		52	72,510	72,510	77,510	77,510	82,510	82,510	87,510	87,510	92,510	92,510	97,510	97,510
		53	72,660	72,660	77,660	77,660	82,660	82,660	87,660	87,660	92,660	92,660	97,660	97,660
		54	72,810	72,810	77,810	77,810	82,810	82,810	87,810	87,810	92,810	92,810	97,810	97,810
		55	72,960	72,960	77,960	77,960	82,960	82,960	87,960	87,960	92,960	92,960	97,960	97,960
		56	73,110	73,110	78,110	78,110	83,110	83,110	88,110	88,110	93,110	93,110	98,110	98,110

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки			2403-3547	2304-3548	2403-3549	2403-3551	2403-3552	2403-3553	2403-3554	2403-3555	2403-3556	2403-3557	2403-3558	2403-3559
Сочетание полей допусков D и e			H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$			75×4		80×4		85×4		90×4		95×4		100×4	
Номера и диаметры D_1 зубьев шлицевых	черновых и переходных	57	73,260	73,260	78,260	78,260	83,260	83,260	88,260	88,260	93,260	93,260	98,260	98,260
		58	73,410	73,410	78,410	78,410	83,410	83,410	88,410	88,410	93,410	93,410	98,410	98,410
		59	73,560	73,560	78,560	78,560	83,560	83,560	88,560	88,560	93,560	93,560	98,560	98,560
		60	73,710	73,710	78,710	78,710	83,710	83,710	88,710	88,710	93,710	93,710	98,710	98,710
		61	73,860	73,860	78,860	78,860	83,860	83,860	88,860	88,860	93,860	93,860	98,860	98,860
		62	74,010	74,010	79,010	79,010	84,010	84,010	89,010	89,010	94,010	94,010	99,010	99,010
		63	74,160	74,160	79,160	79,160	84,160	84,160	89,160	89,160	94,160	94,160	99,160	99,160
		64	74,310	74,310	79,310	79,310	84,310	84,310	89,310	89,310	94,310	94,310	99,310	99,310
		65	74,460	74,460	79,460	79,460	84,460	84,460	89,460	89,460	94,460	94,460	99,460	99,460
		66	74,610	74,610	79,610	79,610	84,610	84,610	89,610	89,610	94,610	94,610	99,610	99,610
		67	74,760	74,760	79,760	79,760	84,760	84,760	89,760	89,760	94,760	94,760	99,760	99,760
		68	74,880	74,880	79,880	79,880	84,880	84,880	89,890	89,890	94,890	94,890	99,890	99,890
		69	74,940	74,940	79,940	79,940	84,950	84,950	89,950	89,950	94,950	94,950	99,950	99,950
	чистовых	70	74,970	74,970	79,970	79,970	84,980	84,980	89,980	89,980	94,980	94,980	99,980	99,980
		71	74,990	75,000	79,990	80,000	85,000	85,010	90,000	90,010	95,000	95,010	100,000	100,010
		72	75,010	75,025	80,010	80,025	85,020	85,035	90,020	90,035	95,020	95,035	100,020	100,035
		73	75,030	75,046	80,030	80,046	85,035	85,054	90,035	90,054	95,035	95,054	100,035	100,054
	калибрующих	74	75,030	75,046	80,030	80,046	85,035	85,054	90,035	90,054	95,035	95,054	100,035	100,054
		75												
		76												
		77												
		78												
		79												

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3561	2403-3562	2403-3563	2403-3564	2403-3565	2403-3566	2403-3567	2403-3568
Сочетание полей допусков *D* и *e*				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
D×*m*				105×4		110×4		120×4		130×4	
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	круглых	фасочных	черновых и переходных	1	96,400	96,400	101,400	101,400	111,400	111,400	121,400	121,400
					2	96,550	96,550	101,550	101,550	111,550	111,550	121,550	121,550
					3	96,700	96,700	101,700	101,700	111,700	111,700	121,700	121,700
					4	96,850	96,850	101,850	101,850	111,850	111,850	121,850	121,850
					5	97,000	97,000	102,000	102,000	112,000	112,000	122,000	122,000
					6	97,150	97,150	102,150	102,150	112,150	112,150	122,150	122,150
					7	97,300	97,300	102,300	102,300	112,300	112,300	122,300	122,300
					8	97,450	97,450	102,450	102,450	112,450	112,450	122,450	122,450
					9	97,600	97,600	102,600	102,600	112,600	112,600	122,600	122,600
					10	97,750	97,750	102,750	102,750	112,750	112,750	122,750	122,750
					11	97,900	97,900	102,900	102,900	112,900	112,900	122,900	122,900
					12	98,050	98,050	103,050	103,050	113,050	113,050	123,050	123,050
					13	98,200	98,200	103,200	103,200	113,200	113,200	123,200	123,200
					14	96,640	96,640	101,640	101,640	111,640	111,640	121,630	121,630
					15	96,790	96,790	101,790	101,790	111,790	111,790	121,790	121,790
					16	96,940	96,940	101,940	101,940	111,940	111,940	121,950	121,950
					17	97,090	97,090	102,090	102,090	112,090	112,090	122,110	122,110
			чистовых		18	97,160	97,160	102,160	102,160	112,160	112,160	122,180	122,180
					19	97,190	97,190	102,190	102,190	112,190	112,190	122,210	122,210
			калибрующих		20 21 22	97,190	97,190	102,190	102,190	112,190	112,190	122,210	122,210
		шлицевых	черновых и переходных		23	98,160	98,160	103,160	103,160	113,160	113,160	123,160	123,160
					24	98,310	98,310	103,310	103,310	113,310	113,310	123,310	123,310
					25	98,460	98,460	103,460	103,460	113,460	113,460	123,460	123,460
					26	98,610	98,610	103,610	103,610	113,610	113,610	123,610	123,610
					27	98,760	98,760	103,760	103,760	113,760	113,760	123,760	123,760
					28	98,910	98,910	103,910	103,910	113,910	113,910	123,910	123,910

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3561	2403-3562	2403-3563	2403-3564	2403-3565	2403-3566	2403-3567	2403-3568
Сочетание полей допусков *D* и *e*				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
D×*m*				105×4		110×4		120×4		130×4	
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	черновых и переходных	29	99,060	99,060	104,060	104,060	114,060	114,060	124,060	124,060
			30	99,210	99,210	104,210	104,210	114,210	114,210	124,210	124,210
			31	99,360	99,360	104,360	104,360	114,360	114,360	124,360	124,360
			32	99,510	99,510	104,510	104,510	114,510	114,510	124,510	124,510
			33	99,660	99,660	104,660	104,660	114,660	114,660	124,660	124,660
			34	99,810	99,810	104,810	104,810	114,810	114,810	124,810	124,810
			35	99,960	99,960	104,960	104,960	114,960	114,960	124,960	124,960
			36	100,110	100,110	105,110	105,110	115,110	115,110	125,110	125,110
			37	100,260	100,260	105,260	105,260	115,260	115,260	125,260	125,260
			38	100,410	100,410	105,410	105,410	115,410	115,410	125,410	125,410
			39	100,560	100,560	105,560	105,560	115,560	115,560	125,560	125,560
			40	100,710	100,710	105,710	105,710	115,710	115,710	125,710	125,710
			41	100,860	100,860	105,860	105,860	115,860	115,860	125,860	125,860
			42	101,010	101,010	106,010	106,010	116,010	116,010	126,010	126,010
			43	101,160	101,160	106,160	106,160	116,160	116,160	126,160	126,160
			44	101,310	101,310	106,310	106,310	116,310	116,310	126,310	126,310
			45	101,460	101,460	106,460	106,460	116,460	116,460	126,460	126,460
			46	101,610	101,610	106,610	106,610	116,610	116,610	126,610	126,610
			47	101,760	101,760	106,760	106,760	116,760	116,760	126,760	126,760
			48	101,910	101,910	106,910	106,910	116,910	116,910	126,910	126,910
			49	102,060	102,060	107,060	107,060	117,060	117,060	127,060	127,060
			50	102,210	102,210	107,210	107,210	117,210	117,210	127,210	127,210
			51	102,360	102,360	107,360	107,360	117,360	117,360	127,360	127,360
			52	102,510	102,510	107,510	107,510	117,510	117,510	127,510	127,510
			53	102,660	102,660	107,660	107,660	117,660	117,660	127,660	127,660
			54	102,810	102,810	107,810	107,810	117,810	117,810	127,810	127,810
			55	102,960	102,960	107,960	107,960	117,960	117,960	127,960	127,960
			56	103,110	103,110	108,110	108,110	118,110	118,110	128,110	128,110

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки				2403-3561	2403-3562	2403-3563	2403-3564	2403-3565	2403-3566	2403-3567	2403-3568
Сочетание полей допусков D и e				H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H	H7—9H	H8—11H
$D \times m$				105×4		110×4		120×4		130×4	
Номера и диаметры D, зубьев шлицевых	черновых и переходных		57	103,260	103,260	108,260	108,260	118,260	118,260	128,260	128,260
			58	103,410	103,410	108,410	108,410	118,410	118,410	128,410	128,410
			59	103,560	103,560	108,560	108,560	118,560	118,560	128,560	128,560
			60	103,710	103,710	108,710	108,710	118,710	118,710	128,710	128,710
			61	103,860	103,860	108,860	108,860	118,860	118,860	128,860	128,860
			62	104,010	104,010	109,010	109,010	119,010	119,010	129,010	129,010
			63	104,160	104,160	109,160	109,160	119,160	119,160	129,160	129,160
			64	104,310	104,310	109,310	109,310	119,310	119,310	129,310	129,310
			65	104,460	104,460	109,460	109,460	119,460	119,460	129,460	129,460
			66	104,610	104,610	109,610	109,610	119,610	119,610	129,610	129,610
			67	104,760	104,760	109,760	109,760	119,760	119,760	129,760	129,760
			68	104,890	104,890	109,890	109,890	119,890	119,890	129,890	129,890
			69	104,950	104,950	109,950	109,950	119,950	119,950	129,950	129,950
	чистовых		70	104,980	104,980	109,980	109,980	119,980	119,980	129,980	129,990
			71	105,000	105,010	110,000	110,010	120,000	120,010	130,000	130,020
			72	105,020	105,035	110,020	110,035	120,020	120,035	130,020	130,045
			73	105,035	105,054	110,035	110,054	120,035	120,054	130,040	130,063
	калибрующих		74	105,035	105,054	110,035	110,054	120,035	120,054	130,040	130,063
			75								
			76								
			77								
			78								
			79								



* Диаметр отверстия до протягивания, для справок

Черт. 2

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D_a (поле допуска H11)	K	d_0 (поле допуска H11)	d_p	h	$M_в$		Длина протягивания		Усилие протягивания P, H (кгс) при переднем угле		
											Наим	Верхн откл	Сталь и алюминиевые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-3412, 2403-3413	55×3	17	H7—9H	51,0	5,117	49	0,45	48,5	5,451	5,2	43,197	+0,100	36—82	36—100	154000 (15700)	168500 (17180)	181150 (18470)
2403-3414; 2403-3415			H8—11H								43,257	+0,199					
2403-3416, 2403-3417			H7—9H								43 197	+0,100	40—110	40—130	155300 (15830)	169900 (17320)	182650 (18620)
2403-3418, 2403-3419			H8—11H								43,257	+0,199					
2403-3421; 2403-3422	60×3	18	H7—9H	54,0	6,271	54		53,4			48 552	+0,086	36—82	36—100	169900 (17320)	185900 (18950)	199850 (20370)
2403-3423, 2403-3424			H8—11H								48,603	+0,172					
2403-3425; 2403-3426			H7—9H								48,552	+0,086	40—110	40—130	187100 (19075)	204700 (20870)	220050 (22435)
2403-3427, 2403-3428			H8—11H								48,603	+0,172					
2403-3429, 2403-3431	65×3	20	H7—9H	60,0	5,694	59		58,4			53,525	+0,091	36—82	36—100	190350 (19400)	208250 (21230)	223850 (22820)
2403 3432, 2403-3433			H8—11H								53,580	+0,182					
2403-3434, 2403-3435			H7—9H								53,525	+0,091	40—110	40—130	187550 (19120)	205200 (20920)	220600 (22490)
2403-3436, 2403-3437			H8—11H								53 580	+0 182					
2403-3438, 2403-3439	70×3	22	H7—9H	66,0	5,117	64		63,1			58 445	+0 097	36—96	36—110	221450 (22575)	242300 (24700)	260475 (26550)
2403 3441, 2403-3442			H8—11H								58 503	+ 0,192					
2403-3443			H7—9H								58,445	+0,097	45—124	45—150	244250 (24900)	267220 (27240)	287250 (29280)
2403-3444			H8—11H								58,503	+0,192					

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D_a (поле допуска H11)	K	d_0 (поле допуска H11)	d_p	h	M_B		Длина протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
											Наим.	Верхн. откл.	Сталь и алюминиевые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-3445; 2403-3446	75×3	24	H7—9H	72,0	4,539	69	0,45	68,4	5,454	5,2	63,311	+0,102	36—96	36—110	241700 (24640)	264450 (26960)	284300 (28980)
2403-3447; 2403-3448			H8—11H								63,373	+0,203					
2403-3449			H7—9H								63,311	+0,102	45—124	45—150	266100 (27130)	291150 (29680)	313000 (31910)
2403-3451			H8—11H								63,373	+0,203					
2403-3452; 2403-3453	80×3	25	H7—9H	75,0	5,694	74		73,4			68,385	+0,090			258050 (26300)	282325 (28780)	303500 (30940)
2403-3454; 2403-3455			H8—11H								68,439	+0,179					
2403-3456; 2403-3457	85×3	27	H7—9H	81,0	5,117	79		78,4			73,335	+0,094			270850 (27610)	296350 (30210)	318575 (32475)
2403-3458; 2403-3459			H8—11H								73,391	+0,188					
2403-3461; 2403-3462	90×3	28	H7—9H	84,0	6,271	84		83,4			78,552	+0,086			294100 (29980)	321770 (32800)	345900 (35260)
2403-3463; 2403-3464			H8—11H								78,604	+0,172					
2403-3465; 2403-3466	95×3	30	H7—9H	90,0	5,694	89		88,4		—	83,535	+0,089			307550 (31350)	336500 (34300)	361750 (36870)
2403-3467; 2403-3468			H8—11H								83,588	+0,179					
2403-3469; 2403-3471	100×3	32	H7—9H	96,0	5,117	94		93,4			88,483	+0,093	36—96	36—110	328850 (33525)	359800 (36680)	386800 (39430)
2403-3472; 2403-3473			H8—11H								88,539	+0,185					
2403-3474; 2403-3475	105×3	34	H7—9H	102,0	4,539	99		98,4			93,403	+0,108			342050 (34870)	374250 (38150)	402300 (41010)
2403-3476; 2403-3477			H8—11H								93,469	+0,215					
2403-3478	110×3	35	H7—9H	105,0	5,694	104		103,4		5,2	98,440	+0,099			358000 (36500)	391700 (39930)	421075 (42925)
2403-3479			H8—11H								98,500	+0,199					
2403-3481	120×3	38	H7—9H	114,0	6,271	114		113,4	6,212	—	106,253	+0,101			393700 (40130)	430750 (43910)	463050 (47200)
2403-3482			H8—11H								106,314	+0,202					
2403-3483	130×3	42	H7—9H	126,0	5,117	124		123,4	5,454	5,2	118,509	+0,102			390550 (39810)	427300 (43560)	459350 (46830)
2403-3484			H8—11H								118,571	+0,203					
2403-3485; 2403-3486	55×3,5	14	H7—9H	49,0	6,739	48		47,5	6,518	—	41,101	+0,086	36—82	36—100	148100 (15100)	162050 (16520)	174200 (17760)
2403-3487; 2403-3488			H8—11H								41,147	+0,170					
2403-3489; 2403-3491	60×3,5	16	H7—9H	56,0	5,584	53	0,52	52,4	6,212	5,8	46,823	+0,106			169750 (17300)	185720 (18930)	199650 (20350)
2403-3492; 2403-3493			H8—11H								46,887	+0,210					
2403-3494; 2403-3495	65×3,5	18	H7—9H	63,0	4,430	58		57,4		—	51,143	+0,138			176630 (18000)	193250 (19700)	207750 (21180)
2403-3496; 2403-3497			H8—11H								51,226	+0,271					

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D_a (поле допуска H11)	K	d_0 (поле допуска H11)	d_p	h	M_B		Длина протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
											Наим.	Верхн. откл.	Сталь и алюминиевые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-3498; 2403-3499	70×3,5	18	H7—9H	63,0	7,316	63	0,52	62,4	6,518	—	56,167	+0,088	36—82	36—100	186500 (19010)	204050 (20800)	219350 (22360)
2403-3501; 2403-3502			H8—11H								56,220	+0,174					
2403-3503; 2403-3504	75×3,5	20	H7—9H	70,0	6,162	68		67,4	6,212	5,8	62,018	+0,094	36—88	36—105	250350 (25520)	273900 (27920)	294450 (30015)
2403-3505; 2403-3506			H8—11H								62,074	+0,188					
2403-3507; 2403-3508	80×3,5	22	H7—9H	77,0	5,007	73		72,4			66,727	+0,107			260625 (26570)	285150 (29070)	306550 (31250)
2403-3509; 2403-3511			H8—11H								66,791	+0,211					
2403-3512; 2403-3513	85×3,5	24	H7—9H	84,0	3,852	78		77,4	5,454	5,2	73,932	+0,108			276625 (28200)	302650 (30850)	325350 (33165)
2403-3514; 2403-3515			H8—11H								73,997	+0,213					
2403-3516; 2403-3517	90×3,5		H7—9H		6,739	83		82,4		5,8	77,079	+0,089			304350 (31030)	333000 (33950)	357975 (36500)
2403-3518; 2403-3519			H8—11H								77,132	+0,177					
2403-3521; 2403-3522	95×3,5	26	H7—9H	91,0	5,584	88		87,4	6,212	—	81,945	+0,097			316250 (32250)	346000 (35270)	371950 (37915)
2403-3523; 2403-3524			H8—11H								82,003	+0,192					
2403-3525; 2403-3526	100×3,5	28	H7—9H	98,0	4,430	93		92,4			86,631	+0,107			334350 (34080)	365800 (37290)	393250 (40090)
2403-3527; 2403-3528			H8—11H								86,695	+0,212					
2403-3529; 2403-3531	105×3,5	29	H7—9H	101,5	5,296	98		97,4			91,771	+0,109			354400 (36130)	387750 (39530)	416850 (42500)
2403-3532; 2403-3533			H8—11H								91,837	+0,217					
2403-3534	110×3,5	30	H7—9H	105,0	6,162	103		102,4	6,518		96,092	+0,105			371675 (37885)	406650 (41450)	437150 (44560)
2403-3535			H8—11H								96,156	+0,208					
2403-3536	120×3,5	34	H7—9H	119,0	3,852	113		112,4			106,542	+0,119			345100 (35180)	377580 (38490)	405900 (41380)
2403-3537			H8—11H						6,212		106,614	+0,237					
2403-3538	130×3,5	36	H7—9H	126,0	5,584	123		122,4		5,8	116,997	+0,105			387250 (39475)	423700 (43190)	455475 (46430)
2403-3539			H8—11H								117,061	+0,208					
2403-3541	60×4	13	H7—9H	52,0	8,362	52		51,4			45,144	+0,084	36—82	36—100	163875 (16710)	179300 (18280)	192750 (19650)
2403-3542			H8—11H							—	45,195	+0,165					
2403-3543	65×4	15	H7—9H	60,0	6,630	57	0,60	56,4	7,000		50,026	+0,102			174350 (17780)	190750 (19450)	205050 (20910)
2403-3544			H8—11H								50,087	+0,202					
2403-3545	70×4	16	H7—9H	64,0	7,207	62		61,4		6,6	55,478	+0,093			187850 (19150)	205520 (20950)	220950 (22520)
2403-3546			H8—11H								55,534	+0,186					

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D и e	d	e	D_a (поле допуска H11)	K	d_0 (поле допуска H11)	d_p	h	M_B		Длина протягивания		Усилие протягивания P, Н (кгс) при переднем угле		
											Наим	Верхн. откл.	Сталь и алюминиевые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-3547	75×4	17	H7—9H	68,0	7,784	67		66,4			60,241	+0,088			243450 (24815)	266340 (27150)	286300 (29190)
2403-3548			H8—11H								60,294	+0,175					
2403-3549	80×4	18	H7—9H	72,0	8,362	72		71,4			65,530	+0,084			257850 (26290)	282100 (28760)	303250 (30920)
2403-3551			H8—11H								65,580	+0,169					
2403-3552	85×4	20	H7—9H	80,0	6,630	77		76,4		6,6	70,400	+0,097			280875 (28635)	307300 (31330)	330350 (33680)
2403-3553			H8—11H								70,458	+0,193					
2403-3554	90×4	21	H7—9H	84,0	7,207	82		81,4			75,262	+0,092			296850 (30260)	324800 (33110)	349150 (35600)
2403-3555			H8—11H								75,317	+0,182	36—88	36—105			
2403-3556	95×4	22	H7—9H	88,0	7,784	87	0,60	86,4	7,000		80,530	+0,088			312250 (31835)	341650 (34830)	367275 (37440)
2403-3557			H8—11H								80,583	+0,175					
2403-3558	100×4	24	H7—9H	96,0	6,052	92		91,4		—	85,302	+0,099			332975 (33945)	364300 (37140)	391625 (39925)
2403-3559			H8—11H								85,362	+0,198					
2403-3561	105×4	25	H7—9H	100,0	6,630	97		96,4			90,239	+0,094			349375 (35620)	382250 (38970)	410925 (41890)
2403-3562			H8—11H								90,295	+0,188					
2403-3563	110×4	26	H7—9H	104,0	7,207	102		101,4			95,508	+0,102			366050 (37320)	400500 (40830)	430550 (43890)
2403-3564			H8—11H								95,570	+0,202					
2403-3565	120×4	28	H7—9H	112,0	8,362	112		111,4		6,6	105,538	+0,096			351025 (35780)	384050 (39150)	412850 (42090)
2403-3566			H8—11H								105,596	+0,191	36—82	36—100			
2403-3567	130×4	31	H7—9H	124,0	7,207	122		121,4			115,357	+0,100			375750 (38305)	411100 (41910)	441950 (45060)
2403 3568			H8—11H								115,418	+0,200					

4. Наибольшие расчетные усилия протягивания *P* указаны для обработки деталей из стали I—V групп обрабатываемости по ГОСТ 20365.

Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов следует величину *P* умножить на коэффициент *K*, указанный в ГОСТ Р 50035.

5. Центровые отверстия формы B, T или R —по ГОСТ 14034.

6. Хвостовики типа 2 исполнения 1 — по ГОСТ 4044.

Изготовление протяжек с хвостовиком типа 2 исполнений *2*, *3* или *4* — по взаимной договоренности потребителя с изготовителем.

Продольные лыски на хвостовиках исполнений *2* и *4* должны располагаться перпендикулярно оси впадины профиля протяжки.

Допуск перпендикулярности на 10 мм ширины лыски не должен превышать 0,015 мм.

Длину лыски на заднем хвостовике указывает потребитель при заказе.

7. Допуск симметричности боковых поверхностей фасочных зубьев относительно боковых поверхностей шлицевых зубьев не должен превышать T 0,1 мм.

8. Форма и размеры профиля зубьев протяжек, группы заточки, форма передней грани зубьев протяжек — по ГОСТ 20365.

9. Задний угол зубьев протяжек должен быть:

черновых и переходных . . .	3°
чистовых	2°
калибрующих	1°

10. Пределы длины протягивания заготовок из чугуна, бронзы и латуни — справочные. Для протягивания заготовок из этих материалов с длиной протягивания, превышающей верхний предел длины протягивания по стали, следует применять навертной хвостовик увеличенной длины.

11. Технические требования — по ГОСТ 28442.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации «Инструмент» ТК—95

РАЗРАБОТЧИКИ:

А. С. Симкин, А. И. Либерман, И. Н. Зазулина, Г. Н. Осипова, А. И. Прохорова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.07.92 № 750

3. Срок проверки 1998 г., периодичность проверки 5 лет

4. Введен впервые

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2475—88	1
ГОСТ 4044—70	6
ГОСТ 6033—80	Вводная часть
ГОСТ 14034—74	5
ГОСТ 20365—74	4,8
ГОСТ 28048—89	1
ГОСТ 28442—90	11
ГОСТ Р 50035—92	4