



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Главное техническое управление строительства
Всесоюзный институт по проектированию организаций
энергетического строительства
"Оргэнергострой"

Одесский филиал

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖА ДАТЧИКОВ СОСТАВА И СВОЙСТВ ГАЗОВ И
ЖИДКОСТЕЙ

Москва 1990


МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Главное техническое управление строительства
Всесоюзный институт по проектированию организаций
энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

Одесский филиал

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ВО "Союзэлектромонтаж"


Б.П. Городецкий
" 10 " декабря 1990 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
монтажа датчиков состава и свойств газов
и жидкостей

Москва 1990

УДК 53.087.9

Подготовлена Одесским филиалом института "Оргэнергострой"

Составители: А.Г.Клименко, С.Б.Юковецкий, Я.Ф.Дайн

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта монтажа датчиков состава и свойств газов и жидкостей предназначена для использования при монтаже систем автоматизации на объектах энергетики, при разработке проектов производства работ.

В технологической карте рассматривается монтаж газоанализаторов, солемеров, концентратомеров, pH-метров.

В табл. I приведены основные типы датчиков состава и свойств газов и жидкостей, применяемых в энергетике, их монтажные характеристики и способы установки. Таблица составлена на основании Каталога "Приборы и средства автоматизации. Ч. I, разд. I.5. Приборы для определения состава и свойств газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ" (М., Информприбор, 1989) и номенклатур заводов-изготовителей.

Технологическая карта содержит указания по организации и технологии монтажа датчиков, перечень механизмов, приспособлений и инструментов, используемых при монтаже, перечень материальных ресурсов, технико-экономические показатели, указания по технике безопасности при производстве работ.

Материально-технические ресурсы и технико-экономические показатели рассчитаны на один датчик.

Технологическая карта разработана в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве". ЦНИИОМТП Госстроя СССР, М., 1987.

Монтаж отборных устройств, импульсных и кабельных линий, изготовление установочных конструкций в данной карте не рассматриваются.

Таблица I

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ СОСТАВА И СВОЙСТВ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

№ п/п	Наименование и назначение	Тип	Монтажная характеристика	Способ монтажа
I	2	3	4	5
I	Газоанализатор для измерения содержания кислорода в газовых смесях	АГО0II	<u>Анализаторы газов</u> Датчик щитового монтажа 270x250x150 мм имеет два ниппеля для анализируемой среды и три штепсельных разъема, клемму "земля". Масса - 9 кг	Устанавливается на специальном щите или в закрывающемся шкафу с креплением болтами 2xM6x16. Соединяется с импульсной линией, вспомогательными устройствами трубкой из вакуумной резины
2	Газоанализатор для измерения содержания водорода, аргона, азота, гелия в газовых смесях	АГО0I2	То же Масса - 6 кг	Устанавливается так же. Соединяется с импульсной линией и вспомогательными устройствами трубкой из вакуумной резины или трубками 8x1, 10x2 Ст.08Х18Н10Т. Соответственно у датчика - ниппели типа "ёрш" или ниппели с накидной гайкой
3	Газоанализатор для измерения окиси углерода, окиси азота	ГИАМ-10	Состоит из газоаналитического преобразователя 540x525x200мм; блока управления и коррекции 525x525x200 мм;	Шкаф с газоаналитическим преобразователем, блоком управления и коррекции блоком пробоподготовки типа П устан-

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5
	двуокиси серы в газовых выб- росах	-	блоков пробоподготовки типов I 536x525x200 и II 487x384x120; прибора вторичного аналогового 79x159x590 мм, масса - не бо- лее 100 кг. Блоки собираются в шкафу 800x730x2000 мм или на стойке в щите	навливается на закладные кон- струкции в полу. Блок пробо- подготовки типа I и вторичный прибор устанавливаются на щит. Крепление всех блоков комплект- ными крепежными изделиями. Стой- ка с блоками газоанализатора устанавливается так же. Соеди- няется с импульсной линией и вспомогательными устройствами - стальной трубкой
4	Газоанализатор для измерения содержания кислорода в газовой смеси	MH-5I30M	Состоит из приемника 345x520x x190 мм; блока контроля с ротамет-навливаются на опорных метал- ром 200x200x120 мм; двух стабили- локонструкциях с креплением бол- заторов напряжения 257x140x153 мм; тами 4xM10x25 каждый. Блок вторичного прибора типа КСМ2 240x320x480 мм. Приемник имеет два штепсельных разъема и четы- ре штуцера для анализируемой и сравнительной газовой смеси. Масса комплекта - 63 кг	Приемник, стабилизаторы уста- навливаются на опорных метал- лических конструкциях с креплением бол- тами 4xM10x25 каждый. Блок контроля с ротаметром - так же. крепится винтами 4xM5x15. Вто- ричный прибор устанавливается на щит с креплением комплект- ными крепежными изделиями. Элементы газовой схемы (им- пульсная линия, блок контроля, приемник, баллон со сравниваемым газом) соединяются трубками 8x1,10x2 Ст.08Х18Н10Т

Продолжение табл. I

6

I	2	3	4	5
5	Газоанализатор для измерения содержания кислорода в дымовых газах котлов	МН 5106-2	<p>Состоит из отборного устройства с фильтром, блока пробоподготовки 240x830x190 мм, преобразователя 520x350x210 мм, вторичного прибора типа КСП2. Блок пробоподготовки имеет три штуцера для анализируемого газа, два штуцера подвода-отвода охлаждающей воды. Преобразователь имеет два штуцера для газа и три штепсельных разъема. Общая масса - 44 кг</p>	<p>Фильтр отборного устройства устанавливается в газоход через закладную трубу в обмуровке. Блок пробоподготовки, собранный на раме, устанавливается на опорные металлоконструкции с креплением болтами 4xM8x25. Преобразователь также крепится к опорным металлоконструкциям болтами 4xM10x25. Вторичный прибор устанавливается на щите. Элементы газовой схемы соединяются трубками диаметром 8x1 или диаметром 10x2 из Ст.08Х18Н10Т, привариваемыми к ниппелям комплектных накидных гаек прибора.</p> <p>Преобразователь со вторичным прибором соединяется кабелем типа КЭРШ. Преобразователь, вторичный прибор и экраны соединительных кабелей заземляются (рис. I).</p>




Рис. I. Установка газоанализатора МН 5I06-2 на стене

Продолжение табл. I

I	2	3 3	4	5
6	Вспомогательные устройства для газоанализаторов	XK-I ФП-I РД-I0 МПР-I-68 Б-I2 A Б-I(3) A	Холодильник имеет четыре штуцера с накидными гайками для анализируемого газа и охлаждающей воды. Фильтр предварительной очистки имеет два ниппеля с накидными гайками. Редуктор имеет два ниппеля. Побудитель расхода с ниппелями. Блок контроля. Блок контроля и фильтрации	Устанавливаются на опорных металлоконструкциях или на щите с креплением болтами 4xM10x16 (ХК-I; ФП-I; МПР-I-68) или 2xM8x16 (РД-I0 и др.). Присоединение привариваемыми к ниппелям накидными гаек стальными трубами диаметром 10 мм (охлаждающая вода к холодильнику), диаметром 14 мм (подвод газа к холодильнику), диаметром 8 мм (остальное).
7	Дымомер для контроля сжигания топлива в топках котлов	ДМП-205 М	Состоит из осветителя 710x200xх298 мм; светоприемника 710x200xх298 мм; электронного блока 120x180x405; стабилизатора С-0,16 и вторичного прибора	Фланцы осветителя и светоприемника устанавливаются на ответных фланцах окон газохода или привариваются к металлической обшивке газохода. Электронный блок и стабилизатор устанавливаются на опорных металлоконструкциях с креплением болтами; вторичный прибор - на щите

I	2	3	4	5
8	Кулонометрический измеритель влажности газов	"Байкал-4"	<p>Состоит из преобразователя (исп. I) 316x198x186 мм, щитового монтажа, блока питания 316x198x215 мм, измерителя расхода газа ИРГП-3, вторичного прибора типа КСП2. Общая масса - 34 кг.</p> <p>Преобразователь имеет два ниппеля с накладными гайками для газа и штепсельный разъем. Блок питания - три штепсельных разъема.</p> <p>Преобразователь исполнения П диаметром 36x165 мм. Выполнен для установки в стенку камеры, где измеряется влажность</p>	<p>Преобразователь исполнения I устанавливается на щите или кронштейне с креплением комплектными крепежными деталями и тремя винтами. Преобразователь исполнения П устанавливается в наклонную бобышку M45x1,5 на стенке камеры, где измеряется влажность. Штуцер преобразователя вворачивается в бобышку, уплотнение - резиновой прокладкой (рис. 2).</p> <p>Блок питания и вторичный прибор щитового монтажа. Соединительные линии (исп. I) длиной не более 2 м выполняются из трубы диаметром 3x0,5, Ст. 12Х18Н10Т.</p> <p>Все элементы измерителя и экран соединительного кабеля типа МКШЭ заземляются медными проводами диаметром 2 мм.</p>
9	Гигрометр для измерения относительной влажности воздуха	"Волна-2М"	<p>Состоит из первичного преобразователя диаметром 32x192 мм, измерительного блока 160x160x280 мм,</p>	<p>Первичный преобразователь устанавливается чувствительным элементом вниз на кронштейне с креплением комплектными скобой и болтами.</p>




Рис. 2. Установка датчика "Байкал-4" в стену камеры

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5
			<p>вторичного прибора типа КСП2. Общая масса - 23 кг. Первичный преобразователь имеет один, а измерительный блок три штепсельных разъема</p>	<p>Измерительный блок и вторичный прибор устанавливаются на щите с креплением комплектными крепежными изделиями и винтами. Первичный преобразователь с измерительным блоком соединяется кабелем МКШ, а к вторичному прибору - кабель ШРПА. Все элементы прибора и экраны кабелей заземляются медным проводом диаметром 2 мм</p>
10	Термохимический сигнализатор довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров	ЩИТ-2-2	<p>Состоит из пяти датчиков ДТХ-128-1 140x185x160 и блока питания БПС 395x520x198 мм</p>	<p>Датчики устанавливаются на панели или опорной металлоконструкции с креплением винтами 4xM6x10. Подвод скатого воздуха, вход-выход анализируемой смеси осуществляется стальными трубами диаметром 8 мм, привариваемыми к штуцерам с наливными гайками в комплекте датчиков.</p> <p>Блок питания выполнен для щитового монтажа с креплением винтами 4xM6x12</p>

Продолжение табл. I

12

I	2	3	4	5
Анализаторы жидкостей				
II	Солемер для водных растворов	СКМ	<p>Состоит из проточного типа ДСВ 20-23, 370x180x115 мм или погружного датчика типа ДСВ 24-27, 290x159x110 мм и вторичного прибора типа КМ140. Комплект может иметь 1,2,4,6 датчиков. Может комплектоваться охладителем ОВС-01 642x250x270 мм и (для много точечных приборов) переключателем ПМ-ЗК 260x114x114 мм, клеммным ящиком ЯСС 270x216x188 мм</p> <p>Предусмотрен сальниковый ввод кабеля. Масса комплекта одноточечного прибора - не более 48 кг</p>	<p>Проточный датчик устанавливается на конструкции с креплением болтами 4xM10x20. Соединяется с линией трубами диаметром 14x2, привариваемыми к комплектным ниппелям накидных гаек.</p> <p>Погружной датчик устанавливается на оборудовании на фланце с прокладкой с креплением болтами 4xM8x20.</p> <p>Вспомогательные устройства устанавливаются на щит с креплением болтами 4xM14x25 (охладитель); 4xM8x20 (переключатель, клеммный ящик).</p> <p>Охладитель соединяется с линиями охлаждающей и анализируемой воды</p>

Продолжение табл. I

I	2	3	4	4	5
I2	Кондуктометрический солемер для воды высокой чистоты	СККТ СКПВ СКПП	Состоит из концентратора с датчиком на каркасе настенного монтажа 375x355x2757 мм (СККТ) или концентратора с датчиком и охладителем на каркасе 375x574x2757 мм (СКПВ; СКПП) и вторичного прибора типа КСМ2. Масса комплекта - не более 127 кг		трубами диаметром 14x2, привариваемыми к комплектным ниппелям накидных гаек Каркас датчика устанавливается на опорной металлоконструкции с креплением болтами 4xM10x30. Подвод греющего пара, охлаждающей воды, анализируемой воды - трубами из коррозионно-стойкой стали диаметром 10x2 (анализируемая вода), диаметром 18x2 (греющий пар), диаметром 30x2 (отвод конденсата), диаметром 45x2 (охлаждающая вода). Трубы привариваются к выходным ниппелям концентратора.
I3	Анализатор-солемер для водных растворов	УСЮМ	Состоит из проточного датчика ДСВ-22 375x180x115 мм с крепежной скобой, накидными гайками с ниппелями, сальниковым вводом кабеля и вторичного прибора типа ЮМ140. Масса комплекта - не более 18 кг		Вторичный прибор выполнен для щитового монтажа Датчик устанавливается на опорной металлоконструкции с креплением болтами 4xM10x25. Трубы диаметром 10 привариваются к ниппелям. Соединительный кабель должен быть экранированным. Вторичный прибор выполнен для щитового монтажа

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5
I4	Кондуктометр для измерения солесодержания пара, питательной воды и т. п.	АК-З10	<p>Состоит из блока чувствительного элемента с фильтром, собранных на каркасе настенного монтажа 900x300x170 мм; первичного преобразователя 206x200x205 мм; измерительного преобразователя 280x270x130 мм; вторичного прибора типа КСП2.</p> <p>Масса комплекта - 16 кг</p>	<p>Датчик устанавливается на опорной металлоконструкции с креплением болтами 4xM8x20. Остальные элементы - щитового монтажа. Первичный преобразователь крепится к щиту винтами 4xM5x20.</p> <p>Соединение датчика с линией - стальными трубами диаметром 8x1, 10x2 Ст.08Х18Н10Т с приваркой к комплектным ниппелям накидных гаек датчика</p>
I5	Солемер для котловой воды	CAP	<p>Состоит из первичного преобразователя БПП 1105x480x187 мм; измерительного преобразователя ПИ и вторичного прибора типа КСП2.</p> <p>Масса комплекта - не более 113 кг</p>	<p>Первичный преобразователь устанавливается на опорную металлоконструкцию или щит с креплением болтами 4xM12x25. Соединительные трубы с анализируемой и охлаждающей водой привариваются к комплектным ниппелям накидных гаек. Измерительный преобразователь и вторичный прибор выполнены для щитового монтажа</p>

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5
I6	Концентрато- мер кондук- тометриче- ский для водных раст- воров	АКК-20I	<p>Состоит из первичного преобразова- теля проточного 116x40x226 мм или погружного типа диаметром 105x500 (1000; 1500) мм; измерительного преобразователя 210x210x323 мм с микроамперметром; вторичного при- бора типа КСП2.</p> <p>Масса комплекта - 7 кг</p>	<p>Проточный датчик устанавливается в в байпасный трубопровод с крепле- нием с помощью комплектного хомута на опорной металлоконструкции. Шту- цера датчика соединяются с трубо- проводом короткими трубками из ва- куумной резины.</p> <p>Погружной датчик устанавливает- ся на ответный фланец диаметром 105 на оборудование. Крепление - болтами 4xM12x35. Для открытых ем- костей используется кронштейн. Из- мерительный преобразователь крепит- ся к щиту винтами 4xM4x12. Вторич- ный прибор выполнен для щитового монтажа</p>
I7	Концентратомер кондуктомет- рический для водных раст- воров	КК-8 КК-9	<p>Состоит из проточного (КК-8) 185x212x290 мм или погружного (КК-9) датчика диаметром 185x x500 (1000; 1500) мм; измери- тельного блока 160x90x136 мм; вторичного прибора.</p> <p>Соединительный кабель между дат- чиком и преобразователем защищен металлорукавом</p>	<p>Проточный датчик устанавливается на байпасном трубопроводе между ответ- ными фланцами с креплением болтами 2x4xM10x35. Погружной датчик уста- навливается на патрубке технологи- ческого аппарата с креплением бол- тами 4xM6x25.</p> <p>Измерительный блок и вторичный прибор выполнен для щитового монтажа</p>

I	2	3	4	5
I8	pH-метр для определения активности ионов водорода в растворах	pH-220	<p>Состоит из погружного (ДПг-4М) или проточного (ДМ-5М) датчика; промышленного преобразователя и вторичного прибора. Погружной датчик имеет фланец. Проточный - два фланца диаметром 100 мм. В комплекте с датчиками поставляется регулятор давления РДС, коробка зажимов, соединительные кабели, в металлорукаве.</p> <p>Масса комплекта - до 50 кг</p>	<p>Погружной датчик устанавливается на патрубке с фланцем Ду=80 мм на технологическом аппарате, крепление болтами 4x М16x35. К фланцу на комплектном кронштейне крепится винтами 2xМ6x10 РДС и коробка зажимов.</p> <p>Проточный датчик устанавливается между ответными фланцами технологического трубопровода с креплением болтами (шпильками) 4xM10. Все фланцевые соединения уплотняются резиновыми прокладками. РДС и коробка зажимов устанавливаются на комплектном кронштейне, который крепится к опорной металлоконструкции.</p> <p>Промышленный преобразователь и вторичный прибор выполнен для щитового монтажа</p>

I	2	3	4	5
19	pH-редоксметр для измерения активной концентрации ионов водорода и окислительно-восстановительных реакций	pH-226	Состоит из гидравлического блока с блоком усиления, собранных на панели настенного монтажа 605x470x120 мм и блока преобразователя 375x172x212 мм. Масса комплекта - 16 кг	Панель с блоками устанавливается на опорной металлоконструкции с креплением болтами 4xM10x25. Стальные трубы с измеряемой средой привариваются к штуцерам гидравлического блока. Преобразователь крепится на щит винтами 4xM5x15
20	Иономерный анализатор жидкости (ионы Na в питательной воде)	pNa-201	Анализатор выпускается в напольном шкафу 620x700x1700 мм с комплектными ниппелями с накидными гайками, с сальниковыми вводами кабелей. Вторичный прибор типа КСУ2. Масса комплекта - не более 200 кг	Шкаф анализатора устанавливается на закладные конструкции в полу с креплением болтами 4xM16x40. Импульсные трубы привариваются к комплектным ниппелям накидных гаек. Экранированный соединительный кабель прокладывается в защитных трубах. Вторичный прибор выполнен для щитового монтажа
21	То же	pNa-205	Состоит из гидравлического блока, собранного на плафоне настенного монтажа 560x340x120 мм; измерительного преобразователя 334x316x167 мм; калибратора 340x146x120 мм. Масса комплекта - 25 кг	Гидравлический блок устанавливается на опорных металлоконструкциях с креплением болтами 4xM8x25. Преобразователь и калибратор устанавливаются на щит с креплением комплектными деталями. Присоединение аналогично п. 17.

Продолжение табл. I

8

I	2	3	4	5
22	Анализатор раствора нейтронный базовый для измерения концентрации борной кис- лоты в реактор- ной установке ВВЭР	НАР-Б	<p>Состоит из датчика погружного или навесного типа и измерительного пульта 530x240x760 мм. Общая масса - 92 кг.</p> <p>Погружной датчик имеет два штуцера для подвода-отвода охлаждающей воды и штепсельные разъемы</p>	<p>Погружной датчик устанавливается в комплектной гильзе в емкость, где измеряется концентрация, крепление болтами. Трубки охлаждающей воды привариваются к комплектным ниппелям накидных гаек. Навесной датчик устанавливается на технологическом трубопроводе и крепится к нему комплектным хомутом с болтовым соединением. Пульт измерительный размещается в специальном помещении, выполнен для щитового монтажа. Длина соединительных кабелей не более 250 м.</p> <p>Все крепежные детали и соединительные кабели поставляются комплектно с прибором.</p> <p>Все элементы анализатора и экраны кабелей заземляются</p>

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2. I. Общие указания

2. I. 1. До начала работ по монтажу датчиков состава и свойств газов и жидкостей должны быть;
выполнены строительные и отделочные работы в помещениях;
закончен монтаж основного технологического оборудования и трубопроводов;
оборудованы площадки для обслуживания приборов;
обеспечены освещение, сварочная сеть, вентиляция в зоне монтажа;
установлены закладные детали под щиты, шкафы;
установлены отборные устройства на технологических трубопроводах и оборудовании;
получены от заказчика приборы и оборудование, имеющие штамп госповерителя;
выполнен контур заземления;
получена проверенная рабочая документация.

2. I. 2. Закладные (отборные) устройства контролируемой среды на технологическом оборудовании и трубопроводах устанавливаются организацией, монтирующей оборудование и трубопроводы, или заводом-изготовителем трубопроводов.

2. I. 3. Помещение для групповой установки датчиков состава и свойств газов и жидкостей должно быть взрывобезопасным; в воздухе не должно быть пыли и химически агрессивных примесей; датчики должны быть защищены от механических вибраций, электромагнитных полей, сильных потоков воздуха, теплового излучения.

2. I. 4. К отдельно стоящим щитам (шкафам) газоанализаторов, где это требуется заводской инструкцией, подводится приточная и вытяжная вентиляция.

2. I. 5. Контролируемая среда должна быть очищена от механических примесей, охлаждена до требуемой температуры, поступать в датчик стабильным потоком. Фильтры, охладители, побудители расхода, средства контроля расхода и давления могут поставляться комплектно с прибором и устанавливаются вблизи датчика.

2. I. 6. Монтаж датчиков выполняется после письменного разрешения заказчика.

2. I. 7. К началу работ обеспечить доставку в зону монтажа приборов, материалов, приспособлений. Мелкие грузы транспортировать в контейнерах. Транспортировка выполняется в соответствии с рекомендациями ППР.

2.2. Работы в монтажно-заготовительной мастерской (МЗМ)

2.2.1. Отсутствующие в номенклатуре ССО "Электромонтаж" закладные (отборные) устройства изготавливаются по разрешению заказчика по согласованным с ним чертежам.

2.2.2. В МЗМ также изготавливают:

опорные металлоконструкции для установки датчиков и вспомогательных устройств нещитового монтажа, для прокладки импульсных и дренажных трубопроводов;

нестандартные изделия и детали;

узлы трубной обвязки и элементы трубных трасс;

прокладки для уплотняемых резьбовых соединений, не изготавливаемые серийно.

2.3. Работы в зоне монтажа

2.3.1. Место установки датчиков должно быть указано в рабочей документации, максимально приближено к месту отбора пробы на анализ, а также должно обеспечивать свободный доступ к прибору для обслуживания и настройки.

2.3.2. Готовые настенные опорные металлоконструкции для датчиков типа АК-З10, МН-5130М, СККТ, СКПВ, САР, рН-226 и т. п. и вспомогательных устройств устанавливаются пристрелкой или приваркой к закладным деталям.

Опорные металлоконструкции для погружных датчиков типов СКМ АКК-201, КК-9, рН-220 представляют собой патрубок с фланцем, ответным фланцу прибора, приваренный к технологическому аппарату.

Опорная конструкция для погружного датчика НАР-Б представляет собой гильзу, устанавливаемую в емкость с измеряемой средой.

2.3.3. Датчики и вспомогательные устройства крепятся к металлоконструкциям при помощи болтов (винтов).

2.3.4. Датчики АГ-0011, АГ-0012, щИТ-2, измерительные преобразователи, вторичные приборы устанавливаются на щит с креплением винтами или комплектными крепежными изделиями.

2.3.5. ГИАМ-10, рНа-201 выпускаются заводом в шкафном исполнении. Шкаф устанавливается на закладных в полу с креплением болтами или сваркой.

2.3.6. Проточные датчики КК-8, ДМ-5М устанавливаются в основной или обводной технологический трубопровод на фланцах. Датчик СКМ имеет

накидные гайки с ниппелями, к которым привариваются трубы обвязки. Соединения уплотняются прокладками из материала, соответствующего рабочей документации.

Датчик АКК-20I соединяется с трубопроводом короткими трубками из вакуумной резины.

2.3.7. Проточные датчики, не устанавливаемые непосредственно в технологический трубопровод (СКМ, СККТ, СКПВ, САР и др.), должны иметь видимый разрыв струи, проходящей через них, для чего на дренажной линии устанавливается воронка.

2.3.8. Датчик влагомера "Байкал-4" (исп. П) устанавливается в стенку камеры, где измеряется влажность, на бобышке с уплотнением резиновой прокладкой.

Перед установкой датчик промывается ацетоном.

2.3.9. Навесной датчик анализатора НАР-Б устанавливается на технологический трубопровод с креплением скобой и болтами комплектной поставки. На участке трубопровода в месте установки датчика не должно быть сварных швов, наплыков и т. п.

2.3.10. Стальные трубы для анализируемой среды, охлаждающей воду и др. привариваются к ниппелям накидных гаек, входящих в комплект прибора. Приварка труб из коррозионно-стойкой стали выполняется аргонодуговой сваркой. Для труб из углеродистой стали применяется аргонодуговая или ацетилено-кислородная сварка. Выбор вида сварки производится монтажной организацией.

2.3.11. Для газоанализаторов часто используются соединительные трубы из вакуумной резины. Датчик имеет ниппель под резину типа I035.OII. Аналогичный ниппель приваривается к концу стальной импульсной трубы. Резиновая трубка фиксируется на ниппеле бандажом из мягкой медной проволоки диаметром 0,5-1 мм. Длина резиновой трубы должна быть минимальной.

2.3.12. Осветитель и светоприемник дымомера ДМП-205M крепятся комплектными фланцами к ответным фланцам закладных устройств в газоходе. Фланцы осветителя и светоприемника могут устанавливаться на окна в газоходе и привариваться к металлической обшивке.

2.3.13. Подвод кабелей (проводов) к датчикам и блокам выполняется через уплотняемый или сальниковый ввод, через штепельный разъем. К датчикам и блокам со слабым измерительным сигналом подключаются только экранированные кабели, часто кабели прокладываются в защитных трубах.

2.3.14. Измерительные преобразователи и вторичные приборы обычно снабжены клеммой "земля" на задней стенке прибора. Заземление

выполняется свободной жилой кабеля или голым медным проводом сечением 2-4 мм². Аналогично заземляются экраны соединительных кабелей, металлорукав, защитные трубы. Для датчиков рН-метров отдельному заземлению изолированным проводом, затянутым в металлорукав, подлежит корпус датчика.

Щиты и шкафы датчиков заземляются стальной полосой 4х30, присоединяемой к шкафу под болт заземления с зачисткой и смазкой солидолом места соединения, а к контуру заземления - сваркой.

3. Контроль качества работ

При выполнении работ по монтажу датчиков состава и свойств газов и жидкостей контроль качества проводится перед началом работ - входной контроль, в процессе выполнения работ - пооперационный контроль и после окончания работ - приемочный.

В процессе входного контроля производится:

внешний осмотр приборов при получении их со склада с целью обнаружения механических повреждений, особенно целостность электродов рН-метров, сохранность резьбы накидных гаек и штуцеров, крепление штепсельных разъемов, отсутствие обрывов проводов, целостность элементов газовой или гидравлической систем;

проверка комплектности датчика по сопроводительной документации, соответствие паспортных данных рабочей документации;

правильность установки отборных устройств, прокладки импульсных линий.

В процессе монтажа приборов проверяется:

правильность выполнения схемы обвязки датчика трубами и кабелями в соответствии с требованиями заводской инструкции и рабочей документации;

параллельность стене настенных опорных конструкций, наличие расстояния от прибора до стены не менее 50 мм;

надежность соединения элементов газовой (гидравлической) схемы с ниппелями первичного преобразователя, наличие прокладок и соответствие их параметрам среды;

соответствие марки соединительных кабелей (проводов) заводским инструкциям и рабочей документации;

надежность присоединения жил кабелей (проводов) к разъемам и клеммам приборов;

наличие и качество соединений линий заземления.

Приемочный контроль - проверка работоспособности приборов - проводится в период пусконаладочных работ.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2
На I датчик

Показатели	Ед. изм.	Д а т ч и к и							
		АГ-00II, АГ-00I2 с обвяз- кой метал- лическими трубками, щит 2-2	АГ-00II, АГ-00I2 с обвяз- кой ре- зиновы- ми труб- ками	ГИАМ-10	МН-5130M, ДМП-205M	СКМ (I- точеч- ный с проточ- ным дат- чиком) СККТ, СКПВ, рН-220 (ДМ-5М) рН-201	СКМ(6-то- чечный с проточ- ным дат- чиком)	СКМ(I-to- чечный с погружен- ным дат- чиком), рН-220 (ДПГ-4М)	СКМ(6-то- чечный с погружен- ным дат- чиком)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основная зарплата	руб.	10-46	9-64	4-II	I4-37	5-72	24-I6	4-24	I8-26
Трудозатраты	чел.-ч	I2,29	II,5I	5,I4	I7,0I	6,67	28,64	5,76	22,7
	чел.-дн.	I,5	I,4	0,6	2,I	0,8	3,5	0,7	2,8
Продолжительность монтажа	день	0,8	0,7	0,3	I,I	0,4	I,8	0,4	I,4
Число рабочих	чел.	2	2	2	2	2	2	2	2

Показатели	Ед. изм.	Д а т ч и к и							
		АКК-201 (с про- точным датчи- ком) УСКМ	АКК-201 (с пог- ружным датчи- ком), КК-9, рНα-205	САР	АК-З10	КК-8, рН-226	МН 5106-2	"Байкал-4", "Волна-2М"	НАР-Б
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основная зар- плата	руб.	3-03	3-40	6-44	8-20	4-02	5-94	5-48	3-66
Трудозатраты	чел. -ч	3,9	4,85	7,66	8,3	5,37	6,85	6,03	4,63
	чел. -дн.	0,5	0,6	0,9	I	0,7	0,8	0,7	0,6
Продолжитель- ность монтажа	день	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Число рабочих	чел.	2	2	2	2	2	2	2	2

Примечание. Наиболее характерные калькуляции затрат труда и заработной платы даны в прил. 3.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5. I. Монтажные механизмы, инвентарь, инструменты, применяемые при монтаже датчиков состава и свойств газов и жидкостей

Таблица 3

№/п	Наименование, характеристика	Тип, марка, ГОСТ
I	2	3
<u>Транспортные механизмы</u>		
I	Автомобиль грузовой, грузоподъемностью 2,5 т	ГАЗ-52-03
2	Тележка ручная, грузоподъемностью 0,1 т	-
<u>Сварочное оборудование</u>		
3	Трансформатор сварочный	ТД-300
4	Электрододержатель с кабелем	ЭД-315
5	Баллон для кислорода вместимость, л...40 давление, МПа...15	ГОСТ 949-73, тип Е
6	Баллон для ацетилена вместимость, л...40 давление, МПа ...1,6	ГОСТ 949-73, тип В
7	Баллон для аргона, вместимость, л...40 давление, МПа...15	ГОСТ 949-73
8	Редуктор для кислорода	БКО-25-2
9	Редуктор для ацетилена	БАО-5-2
10	Редуктор для аргона	АР-10
II	Горелка газовая для ацетилено-кислородной сварки	Г2-05
I2	Горелка газовая для аргонодуговой сварки	ГДС-160
I3	Рукав резиновый для кислорода диаметром 6 мм	ГОСТ 9356-75
I4	Рукав резиновый для ацетилена диаметром 6 мм	ГОСТ 9356-75
I5	Шланг аргоновый диаметром 8 мм	ГОСТ 9356-75
I6	Выпрямитель сварочный	В-302
I7	Балластный реостат	РБ-300

Продолжение табл. 3

I	2	3
<u>Механизмы и приспособления</u>		
18	Пистолет строительно-монтажный	ПЦ-84-1
19	Трубогиб рычажный, $d_{\max} = 25$ мм	ТР-10-16
20	Труборез переносной, $d = 8-26$ мм	МР-94
21	Машина шлифовальная электрическая, круг диаметром 63 мм	ИЭ-2008
<u>Инструменты</u>		
22	Электропаяльник, 50 Вт	ЭП-1
23	Ключи гаечные двусторонние: 8-10; 12-14; 17-19; 22-24	ГОСТ 2839-80
24	Метр складной металлический, 1000 мм	ТУ 2-12-156-76
25	Отвес строительный	ОТ-200
26	Кусачки торцевые с изолирующими рукоятками	ГОСТ 7282-75
27	Плоскогубцы комбинированные изолированные	ГОСТ 5547-75
28	Отвертка диэлектрическая, 200x0,5x3,5	ГОСТ 21010-75
29	Круглогубцы торцевые, 180x30x50	ГОСТ 7283-86Е
<u>Инвентарь</u>		
30	Лестница-стремянка, грузоподъемностью 100 кг	Л-380
31	Лампа-переносная, 12В	-
32	Каска защитная	"Труд"
33	Маска сварщика	МС
34	Очки газосварщика	Г-2
35	Алтючка	-
36	Плакаты по технике безопасности	-
37	Рукавицы брезентовые	-

5.2. Материалы и изделия для монтажа

5.2. I. Монтаж анализаторов газа

Таблица 4

На I газоанализатор

№ п/п	Наименование, характеристика материалов	ГОСТ	Еди- ница из- мере- ния	Количество							
				АГ-001I и мере-АГ-0012	МН-5130М	ГИАМ-10	"Щит-2"-2"	ДМП-205М	МН-5106-2	"Бай- кал-4"	"Вол- на-2М"
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
I	Полоса стальная 40x4 мм	103-76	м/кг	0,6/0,8	1,2/1,6	0,6/0,8	1,2/1,6	0,6/0,8	1,2/1,6	0,6/0,8	
2	Дюбель-гвоздь ДГ 3,7x40	ТУ 14-4- -1231-83	"	12/0,05	20/0,08		10/0,04	2/0,008	8/0,032	4/0,016	
3	Проволока углеродистая оцинкованная диаметром 1,5 мм	1526-81	"	0,15/ 0,002	0,6/0,008		0,9/ 0,012	0,45/ 0,006	0,45/ 0,006	0,3/0,004	
4	Проволока стальная сварочная СВ04Х19НМ3 диаметром 2 мм	1526-81	"	0,05	0,04	0,016	0,05		0,025	0,016	
5	Труба стальная, 10x2	9941-81	"	2/0,8	2/0,8				5/2		
6	Труба стальная, 3x0,5	9941-81	"							2/0,07	
7	Труба стальная, 8x1	9941-81	"	2/0,35	2/0,35						
8	Электрод З-42, диаметром 3,0	9467-75	кг								

Продолжение табл. 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
9	Припой ПОС-6I	2193I-76 ^x	кг	0,003	0,002	0,001	0,008	0,002	0,003	0,005
10	Проволока медная диаметром 0,5 мм	2II2-79 ^x	м/кг	I/0,002						
II	Электрод вольфрамовый неплавящийся ЭВЛ диаметром 2 мм	23949-80	г	0,14	0,1	0,04	0,15		0,07	0,05
12	Трубка из поливинилхлоридного пластика ШГВ 40, диаметром 4 мм	I9034-82 ^x	м/кг	0,24/0,004	0,2/ 0,0035	0,24/ 0,004	0,6/ 0,01	0,2/ 0,0035	0,3/ 0,005	0,45/ 0,008
13	Провод медный МГ-3	26437-85	м	0,5	I,5		3		I	I
14	Ацетон технический	2768-84 ^x	кг							0,03
15	Аргон газообразный "А"	I0I57-79 ^x	м ³	I,6	I,I	0,44	I,7		0,55	0,33
16	Зелила цинковые	482-77 ^x	кг			0,02				
17	Канифоль сосновая	I9II3-84	кг	0,001	0,0006	0,0003	0,0024	0,0006	0,001	0,002
18	Солидол синтетический	4366-76 ^x	кг	0,005	0,01	0,002	0,001	0,001		

Продолжение табл 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
19	Спирт этиловый технический	17299-78 ^x	кг	0,0015	0,001	0,0005	0,004		0,002	0,0025
20	Чернила несмываемые специальные		кг	0,0005	0,001		0,0005	0,001	0,001	0,0005
21	Ветошь обтирочная	4644-75 ^x	м/кг	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
22	Патрон к пистолету ПЦ-84,ДЗ		шт.	12	20		10	2	8	4
23	Наконечник к дюблю, № 2		шт.	12	20		10	2	8	4
24	Шкурка шлифовальная	5009-82	м ²	0,001	0,001	0,0015	0,002	0,0005	0,001	0,001
25	Бирка маркировочная БК-04П	5496-78	шт.	I	2		6	I	2	I
26	Трубка резиновая диаметром 10 мм	5496-78	м	I,5		I,5				

5.2.2. Монтаж

п/п	Наименование, характеристика материалов	ГОСТ	Единица измерения	СКМ (шесть погружных датчиков)	СКМ (шесть проточных датчиков)	УСКМ НАР-Б	САР	СИКТ, СКП, СКШ	АКЗТО
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Полоса стальная 30x4	ГОСТ 103-76	м/кг						1,3 1,2
2	Дюбель-гвоздь ДГ 3,7x40	ТУ 14-4-1231-83	м/кг				4 0,016	4 0,016	
3	Проволока углеродистая оцинкованная, диаметром 1,5 мм	ГОСТ 1526-81	м/кг	1,5 0,02	1,5 0,02	0,15 0,002	0,75 0,01	0,45 0,006	0,45 0,006
4	То же, СВ04Х19-НАМ3, диаметром 2 мм	ГОСТ 1526-81	м/кг		0,08	0,006	0,025	0,025	0,002
5	Присадка ПОС-61	ГОСТ 21931-76 ^x	м/кг	0,006	0,006	0,004	0,004	0,003	0,002
6	Проволока медная, диаметром 0,5 мм	ГОСТ 2112-79 ^x	м/кг			0,5 0,001			
7	Электрод вольфрамовый неплавящийся ЭВЛ, диаметром 2 мм	ГОСТ 23949-80	г		0,3	0,02	0,08	0,1	0,02
8	Трубка из поливинилхлоридного пластификата Ш ТВ 40, диаметром 4 мм	ГОСТ 19034-82 ^x	м/кг	0,6 0,01	1 0,02	0,32 0,006	0,32 0,006		0,8 0,015
9	Провод медный МГ-3	ГОСТ 26437-85	м	1,5	1,5	0,5	2	0,5	1,5
10	Аргон газообразный "А"	ГОСТ 10157-79 ^x	м ³		2,2	0,2	0,65	1	0,2

Таблица 5
на I комплект
анализаторов жидкости

АКК-201 (по- гружен- ной дат- чик)	АКК-201 (про- точ- ный дат- чик)	КК-8	КК-9	pH-220 (по- гружен- ной датчик)	pH-220 (про- точный дат- чик)	pH-226 (про- точный дат- чик)	pNa-201	pNa-205
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							<u>1,3</u> I,2	
						<u>4</u> 0,016		<u>0,45</u> 0,006
<u>0,45</u> 0,006	<u>0,45</u> 0,004	<u>0,3</u> 0,004	<u>0,3</u> 0,004	<u>0,3</u> 0,004	<u>0,3</u> 0,004			<u>0,45</u> 0,006
						0,01	0,008	0,01
0,002						0,004		
<u>1,5</u> 0,003	<u>1,5</u> 0,003					0,04	0,03	0,04
<u>0,16</u> 0,003	<u>0,16</u> 0,003					<u>0,32</u> 0,006		
I,5	I,5	I	I	I	I	I	I	I
						0,4	0,3	0,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Белила цинковые	482-77 ^X	кг						
I2	Вазелин кремний-органический	I5975-70 ^X							
I3	Канифоль сосновая	I9III3-84	кг	0,003	0,003	0,002	0,002	0,004	0,001
I4	Солидол синтетический	4366-76 ^X	кг				0,002		0,003
I5	Спирт этиловый технический	I7299-78 ^X	кг	0,005	0,005	0,003	0,003	0,006	0,0015
I6	Чернила несмываемые специальные		кг	0,005	0,005	0,0005	0,0025	0,0015	0,0015
I7	Резина листовая, $\delta=3$ мм	7338-77 ^X	кг	0,72					
I8	Рукав резиновый В(Д)-12,5-23-у	I8698-79	м/кг						
I9	Ветошь обтирочная	4644-75 ^X	кг	0,3	0,3	0,05	0,05	0,05	0,05
20	Патрон к пистолету ПЦ-84,ДЗ		шт.					4	4
21	Наконечник к дюблю № 2		шт.					4	4
22	Шкурка шлифовальная	5009-82	м ²	0,002	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002
23	Бирка маркировочная	БК-04II	шт	9	9	I	5	3	3

Примечание. Крепежные изделия (болты, винты) указаны в табл. I.

Продолжение табл. 5

II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
0,001				0,02	0,02		0,02	
0,0015						0,002		0,001
0,0015	0,0015	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,0015
0,23		0,38	0,19	0,15	0,01			
	<u>0,1</u>							
	<u>0,04</u>							
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,I
						4		
						4		
0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			0,001
3	3	2	2	2	2	2		3

6. Техника безопасности

6.1. Все работы по монтажу датчиков состава и свойств газов и жидкостей выполняют с соблюдением требований техники безопасности согласно действующим нормам и правилам (прил. I.).

6.2. Перед началом работ мастер или прораб проводит инструктаж на рабочем месте.

6.3. Такелажное оборудование и инвентарь, используемые при монтаже, должны иметь отметки об испытаниях в соответствии с требованиями Госгортехнадзора СССР.

6.4. При выполнении электросварочных и газосварочных работ необходимо выполнять требования гл. 6 СНиП Ш-4-80^Х "Техника безопасности в строительстве".

6.5. При пристрелке установочных металлоконструкций строго соблюдать правила работы с пиротехническим инструментом, не допускать в опасную зону (радиус 10 м) лиц, не занятых забивкой дюбелей.

6.6. При проведении гидравлических испытаний соединительных линий убедиться в исправности манометров, правильной и надежной установки заглушек. Количество людей, участвующих в испытании, должно быть минимальным. При продувке необходимо остерегаться повреждения мелкими механическими частицами.

**ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

1. СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации".
2. СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".
3. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР (утверждены в 1990 г.).
4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждены в 1973 г.).
5. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ПБ-05-86 (утверждены в 1986 г.).
6. Инструкции на монтаж датчиков состава и свойств вещества заводов-изготовителей.
7. Монтаж средств измерений и автоматизации. Справочник. Под. ред. А.С. Клюева. М., Энергоиздат, 1988.
8. Монтаж приборов, средств автоматизации и слаботочных устройств. Справочник строителя. М., Стройиздат, 1983.
9. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Ч. I, разд., I.5. М. 1989.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

приемо-сдаточной документации

- 1. Акт передачи рабочей документации для производства работ (СНиП I.02.01-85; ВСН-281-75).**
- 2. Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации (СНиП 3.01.01-85).**
- 3. Акт проверки приборов и средств автоматизации (форма произвольная).**
- 4. Протокол измерения сопротивления изоляции (ВСН I23-79, ф. 44).**
- 5. Акт приемки оборудования в монтаж (ВСН I23-79, ф. 6).**
- 6. Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность.**
- 7. Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации (форма произвольная).**
- 8. Акт освидетельствования скрытых работ (СНиП 3.01.01-85, прил.6).**
- 9. Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации (СНиП 3.05.07-85, прил. I).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И РАСЦЕНКОК НА МОНТАЖ ДАТЧИКОВ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

Таблица I
На I комплект

I. Монтаж газоанализаторов АГ-00III; АГ-00I2

№/п	Обоснование ЕНиР, ВНиР	Подробное описание ра- бот	Единица измере- ния	Объем, ед. изм.	Норма времени, чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	E32-35, п. 3	Установка газоанализатора на щите (в шкафу)	I прибор	I	0,69	0,69	0-60,7	0-60,7
2	E32-32, п. (3+4)г К=I,I2	Монтаж металлоконструкции для установки вспомогательных устройств на стене пристрелкой	10 конструкций	0,3	3,5	1,05	2-72,4	0-81,7
3	E32-34, п. 3	Установка вспомогательных устройств на конструкцию болтами	I прибор	6	0,67	4,02	0-53,9	3-23,4

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
4	E34-35, п. 2	Установка вторичного прибора на щите	I прибор	I	0,55	0,55	0-4I	0-4I
5	E32-64, п. I, a, б K=I, I2	Трубная обвязка вспомогательных устройств	I м труб	4	0,43	1,72	0-4I, 2	I-64, 8
6	E32-70, табл. I, п. (2+3)в, K=I, I2	Присоединение трубных проводок к газоанализатору и вспомогательным устройствам	10 соединений	I, 4	I, 86	2,6	I-76	2-46, 4
7	E32-70, табл. I, п. Зв; табл 2, п. Зв K=I, I2	Присоединение резиновых трубных проводок к газоанализатору и вспомогательным устройствам	То же					
8	B5-4-49, п. 2а	Установка штекельного разъема	IIIР	4	0,18	0,72	0-16, 4	0-65, 6

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9	E32-52, табл. 8, п. I+3	Монтаж заземления ме- таллоконструкций	I зазем- ление	I	0,38	0,38	0-29,9	0-29,9
10	E23-6-27, п. 3 (примен.)	Заземление газоанали- затора и вторичного прибора	I зазем- ление	2	0,16	0,32	0-II,2	0-22,4
II	E32-88, п. 3+4	Маркировка комплекта анализатора	I00 бирок	0,03	4,5	0,14	3-2I	0-I0
Итого для газоанализатора с обвязкой металлическими трубами (пп. I-6, 8-II)							I2,I9	I0-45,9
Итого для газоанализатора с обвязкой резиновыми трубками (пп. I-4, 7-II):							II,5I	9-64

Таблица 2
На I комплект

2. Монтаж газоанализатора МН-5И30М

№/п	Обоснование ЕНиР, ВНиР	Подробное описание работ	Единица измерения	Объем, ед. измер.	Норма времени, чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	E32-32, п(3+4)г, K=I, I2	Монтаж металлоконструкции на стене пристрелкой	I0 конструкций	0,5	3,5	1,75	2-72,4	I-36,2
2	E32-34, п.3	Установка приборов на металлоконструкции болтами	I прибор	I0	0,67	6,7	0-53,9	5-39
3	E32-35, п.2	Установка вторичного прибора на щите	I прибор	I	0,55	0,55	0-4I	0-4I
4	E32-64, п. Ia, 5, k=I, I2	Трубная обвязка газоанализатора и вспомогательных устройств	I труб	5	0,43	2,15	0-4I,2	2-06

Продолжение табл. 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E32-70, табл. I, п. (2+3)в, К=I, I2	Присоединение трубных проводок к элементам газоанализатора и вспомогательным уст- ройствам	I0 сое- динений	I,8	I,86	3,35	I-76	3-I6,8
6	B5-4-49, п. 2а	Монтаж штепсельного разъема	I ШР	2	0,18	0,36	0-I6,4	0-32,8
7	E23-6-I6, п. 4	Присоединение жил ка- беля (провода)	I00 кон- цов	0,05	8,8	0,44	7-08	0-35,4
8	E32-52, табл. 8, п. I+3	Заземление металло- конструкций	I зазем- ление	3	0,38	I,I4	0-29,9	0-89,7
9	E23-6-27, п. 3 (прижен.)	Заземление приборов	I пере- мычка	3	0,16	0,48	0-II,2	0-33,6
10	E32-88, п. 3+4	Маркировка комплекта газоанализатора	I00 би- рок	0,02	4,5	0,09	3-2I	0-05,4
		Итого:				I7,0I		I4-36,9

Таблица 3
На I комплект

3. Монтаж сигнализатора Шит-2-2

# п/п	Обоснование ЕНиР, ВНиР	Последовательное описание ра- бот	Единица измере- ния	Объем, ед. измер.	Норма времени чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	E32-34, п.3	Установка блока питания и датчиков на конструкции	I прибор	6	0,67	4,02	0-53,9	3-23,4
2	E32-70, табл. I, п. (2+3)в, к=I, I2	Присоединение трубных проводок к датчикам	I0 соединений	I,5	1,86	2,79	I-76	2-64
3	E32-86, п. I	Присоединение жил кабелей (до пяти жил)	I прибор	5	0,49	2,25	0-38,7	I-93,5
4	E32-86, п. 5	То же (до 25-ти жил)	I прибор	I	2	2	I-58	I-58
5	E23-6-27, п. 3(примен.)	Заземление сигнализатора	I переключка	6	0,16	0,96	0-II,2	0-67,2
6	E32-88, п. 3+4	Маркировка сигнализатора	I00 бирок	0,06	4,5	0,27	3-21	0-19,3
		Итого:				12,29		10-25,4

Таблица 4
На I комплект

4. Монтаж солемера СКМ (с проточным датчиком)

№ п/п	Основание ЕНиР, ВНиР	Подробное описание ра- бот	Един. измер.	Объем, ед. из- мер.	Норма времени, чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	E32-34, п. 3	Монтаж датчика на конструкции (на одну точку)	I прибор	2	0,67	1,34	0-53,9	I-07,8
2	То же	То же, для шеститочечного датчика	То же	I2	0,67	8,04	0-53,9	6-46,8
3	E32-35, п. 2	Монтаж приборов на щите для датчика на одну точку	-"-	2	0,55	1,1	0-41	0-82
4	То же	То же, для шеститочечного датчика	-"-	3	0,55	1,65	0-41	I-23
5	E32-70, табл. I, п(2+3)г, к=I, I2	Присоединение трубных проводок к датчику и охладителю (на одну точку)	I0 соединений	0,6	2,68	1,61	2-51	I-50,6

Продолжение табл. 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	E32-70, табл. I, п. (2+3)г, к=I,I2	Присоединение трубных проводок к датчику и охладителю для шести- точечного датчика	10 со- едине- ний	3,6	2,68	9,65	2-5I	9-03,6
7	E32-86, п. I	Присоединение жил ка- беля (на одну точку)	I при- бор	2	0,49	0,98	0-38,7	0-77,4
8	То же	То же, для шестито- чечного датчика	То же	I3	0,49	6,37	0-38,7	5-03,I
9	E32-84, п. 2г	Монтаж штепсельного разъема	I ШР	I	I,39	I,39	I-I8	I-I8
10	E32-88, п. 2 (примен.)	Заземление солемера (на одну точку)	I00 кон- цов	0,03	5,2	0,15	4-II	0-I2,3
II	То же	То же, для шестито- чечного датчика	То же	0,14	5,2	0,73	4-II	0-57,6

Продолжение табл. 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I2	E32-88, п. 3+4	Маркировка солемера (на одну точку)	100 би- рок	0,04	4,5	0,18	3-2I	0-I2,8
I3	То же	То же, для шестито- чечного датчика	То же	0,2	4,5	0,9	3-2I	0-64,2
Итого для одноточечного датчика (пп. I,3,5,7,9,I0,I2):						6,66		5-60,9
Итого для шеститочечного датчика (пп. 2,4,6,8,9,II,I3):						28,64		24-I6,3

Таблица 5
На I комплект

5. Монтаж концентратомера КК-8

№ п/п	Основание ЕНиР, ВНиР	Подробное описание ра- бот	Единица измер.	Объем, ед. из- мер.	Норма времени, чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	E32-20, г	Установка датчика на фланцах	I компл. пр.	I	2	2	I-50	I-50
2	E32-35, п. 2	Установка измеритель- ного блока и вторичного прибора	I прибор	2	0,55	I,I	0-4I	0-82
3	E32-86, п. I	Присоединение жил кабеля (до пяти)	То же	2	0,49	0,98	0-38,7	0-77,4
4	То же, п. 2	То же (до десяти жил)	- " -	I	0,9	0,9	0-7I,I	0-7I,I
5	E32-88, п. 2 (примен.)	Заземление концентрато- мера	I00 концов	0,03	5,2	0,15	4-II	0-I2,3
6	E32-88, п. 3+4	Маркировка концентра- томера	I00 бирок	0,03	4,5	0,14	3-2I	0-09,6
		Итого:				5,37		4-02,4

Таблица 6
На I комплект

6. Монтаж концентратомера КК-9

№ п/п	Основание ЕНиР, ВНиР	Подробное описание работ	Ед. изме- рения	Объем в ед. измер.	Норма времени, чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	E32-22,5 (примен.)	Установка датчика на фланцах	I дат- чик	I	1,5	1,5	I-2I	I-2I
2	E40-5-29, табл. 2, п. 2д	Изготовление прокладки	100 прокл. 0,01	8,I	0,08	5-67	0-05,7	
3	E32-35, п. 2	Установка измеритель- ного блока и вторичного прибора	I при- бор	2	0,55	I,I	0-4I	0-82
4	E32-86, п. I	Присоединение жил кабеля (до пяти жил)	То же	2	0,49	0,98	0-38,7	0-38,7
5	То же, п. 2	То же (до десяти жил)	-"-	I	0,9	0,9	0-7I,I	0-7I,I
6	E32-88, п. 2 (2 примен.)	Заземление концентрато- мера	100 кон- цов	0,03	5,2	0,15	4-II	0-I2,3
7	E32-88, п. 3+4	Маркировка концентрато- мера	100 би- рок	0,03	4,5	0,14	3-2I	0-09,6
Итого:					4,85			3-40,4

Таблица 7
На I комплект

7. Монтаж рН-метра pH-220

№/п	Основание, ЕНиР, ВНиР	Подробное описание ра- бот	Единица измере- ния	Объем, ед. из- мер.	Норма времени, чел.-ч		Расценка, руб.	
					На ед. измер.	На объем	На ед. измер.	На объем
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	E32-22,б (примен.)	Установка датчика ДЛг-4М на фланце	I дат- чик	I	1,5	1,5	I-2I	I-2I
2	E40-5-29, табл. 2, п. 25	Изготовление прокладки	100 прокл.	0,0I	4,3	0,04	3-0I	0-03
3	E32-34,п. I	Установка РДС на крон- штейне	I при- бор	I	0,28	0,28	0-22,I	0-22,I
4	E32-20,п.е	Установка датчика ДМ-5М на трубопроводе	То же	I	2,2	2,2	I-65	I-65
5	E32-32, табл. 2, п. (3+4)Г	Установка ДМ-5М на кон- струкции на полу	10 кон- струк- ций	0,I	3,5	0,35	2-72,4	0-27,2

Продолжение табл. 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	E32-35, п. 2	Установка преобразователя и вторичного прибора на щите	I прибор	3	0,55	1,65	0-4I	I-23
7	E32-86, п. 2	Присоединение жил кабеля	I прибор	I	0,9	0,9	0-7I,I	0-7I,I
8	E32-84, п. 2в	Монтаж штекельного разъема	I IIIР	I	0,88	0,88	0-80,I	0-80,I
9	E32-88, п. 2 (примен.)	Заземление рН-метра	I00 конструкций	0,04	5,2	0,2I	4-II	0-I6,4
10	E32-88, п. 3+4	Маркировка рН-метра	I00 бирок	0,04	4,5	0,18	3-2I	0-I2,8
Итого для рН-метра с датчиком ДГ-4М: (пп. I,2,3,6-10)						5,64		4-49,5
Итого для рН-метра с датчиком ДМ-5М: (пп. 4-10)						6,69		5-I7,7

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Организация и технология выполнения работ.....	19
2.1. Общие указания.....	19
2.2. Работы в монтижно-заготовительной мастерской (МЗМ).....	20
2.3. Работы в зоне монтажа	20
3. Контроль качества работ	22
4. Технико-экономические показатели.	23
5. Материально-технические ресурсы.....	25
5.1. Монтажные механизмы, инвентарь, инструменты, применяемые при монтаже датчиков.....	25
5.2. Материалы и изделия для монтажа.....	27
6. Техника безопасности	34
Приложения:	
1. Перечень нормативной технической документации.....	35
2. Перечень приемо-сдаточной документации.....	36
3. Калькуляция рабочего времени и расценок.	37

Редактор - Л.Г. Проскурина
Технический редактор - И.П. Тарасова
Корректор - Л.А. Шуравлева

Подписано в печать 04.01.91

Формат 60x84¹/16

Печать офсетная

Усл.печ.л. 3,02 Усл.кр.-отт. 3,16 Уч.-изд.л. 3,0

Тираж 500 экз.

Заказ № 51

Центр научно-технической информации по энергетике
и электрификации Минэнерго СССР, 129041 Москва,
проспект Мира, д. 68, тел. 65-80-78 г. Одесса

Типография Информэнерго, 129041 Москва, I-й Пере-
яславский пер., д. 5