

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА  
ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СВАРНЫХ ШВОВ  
В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Ш И Ф Р 22-173к-1

ГИПРОИСЕЛЬХОЗ

Гл. инженер института

*Н.С. Сыров* Н.С. Сыров

Начальник отдела

*И.Н. Котов* И.Н. Котов

Гл. инженер отдела

*М.И. Кацман* М.И. Кацман

НИИЖБ

Зам. директора

*Н.И. Коровин* Коровин Н.И.

Рук. лаборатории

*Г.И. Бердичевский* Бердичевский Г.

Ст. науч. сотр.

*Ф.А. Иссерс* Иссерс Ф.А.

Предложения по сокращению количества закладных изделий и сварных швов в покрытиях одноэтажных сельскохозяйственных зданий предназначены для использования при проектировании (в том числе при разработке типовых проектов) зданий с расчетной сейсмичностью до 7 баллов, в покрытиях которых применяются типовые стропильные конструкции серий I.862-2 и I.863-I.



Для образования жесткого диска покрытия, обеспечивающего общую устойчивость здания и распределение горизонтальных нагрузок, плиты должны прикрепляться к несущим конструкциям при помощи приварки опорных закладных изделий продольных ребер к закладным изделиям железобетонных стропильных конструкций, как это показано на приведенных в настоящем альбоме схемах конструкций покрытий.

Плиты необходимо укладывать в покрытие и приваривать по ходу монтажа, при этом монтаж плит следует вести от карниза к коньку.



В связи с сокращением в покрытии общего количества закладных изделий и сварных швов необходимо обратить особое внимание на правильное положение плит в покрытии, обеспечивающее возможность выполнения сварных швов необходимого размера. Длина опирания продольных ребер на стропильные конструкции должна составлять не менее 60 мм.

Устойчивость верхних поясов несущих конструкций обеспечивается плитами, которые привариваются к несущим конструкциям не реже чем через 3 м. У торца здания продольные ребра смежных плит, с целью образования замкнутого контура диска покрытия, соединяются между собой с помощью стальных накладок, привариваемых к закладным изделиям плит.



Швы между плитами должны быть тщательно заделаны бетоном на мелком заполнителе или цементным раствором марки не ниже 100.




1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13





1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13.





1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13 и 14.





- 1 Монтаж плит вести от карниза к коньку.  
 2 Узлы крепления плит к стропильной конструкции  
 даны на листе 13





1. Монтаж плит вести от карниза к коньку
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям  
даны на листе 13 и 14





1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильной конструкции даны на листе 13.





1. Монтаж плит вести от карниза к коньку
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям  
даны на листе 13 и 14





1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13.



1. Монтаж плит - вести от карниза к коньку
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13 и 14.



1. Монтаж плит весты от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13.



1. Монтаж плит вести от карниза к коньку.
2. Узлы крепления плит к стропильным конструкциям даны на листе 13 и 14.