

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
и ОСТРОВ СССР

ТИПОВЫЕ  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ**  
**КАРТЫ**

РАЗДЕЛ 09

АЛЬБОМ 09.07

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБОЦИМЕНТНЫХ ТРУБ

НПЗА Зр.60к.

Листок 09.07

СОДЕРЖАНИЕ

9.II.03.11	Укладка асбосцементных напорных трубопроводов из рулонной сети водопровода диаметром 400-500 мм с помощью автокрана.	стр. 3
9.II.03.07	Укладка напорных трубопроводов из асбосцементных труб диаметром 200 и 300 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков	стр. 18
9.II.03.10	Укладка асбосцементных напорных трубопроводов из рулонной сети водопровода диаметром до 300 мм при помощи автокрана.	стр. 30
9.II.03.08	Укладка напорных трубопроводов из асбосцементных труб диаметром 400-500 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 45
9.II.03.04	Укладка безнапорных трубопроводов из асбосцементных труб диаметром 400 и 500 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 57
9.II.03.05	Укладка безнапорных трубопроводов из асбосцементных труб диаметром 600-800 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 68
9.II.03.12	Укладка асбосцементных напорных трубопроводов из рулонной сети водопровода диаметром от 500 до 1000 мм.	стр. 79
9.II.03.09	Укладка напорных трубопроводов из асбосцементных труб диаметром от 900 до 1000 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 100
9.II.03.06	Укладка безнапорных трубопроводов из асбосцементных труб диаметром 900-1000 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. III

## Типовая технологическая карта

09.07.09  
06.9.12.03.06

II2

Укладка безнапорных трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 900-1000 мм в траншее без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков

## I. Область применения

Типовая технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по укладке безнапорного трубопровода из асбестоцементных труб диаметром 900-1000 мм.

В основу разработки типовой технологической карты положена укладка 1000 п.м трубопровода в траншее без креплений глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности.

Укладка труб выполняется в летний период с помощью крана-трубоукладчика Т-614 бригадой из 36 чел. при работе в две смены в течение: 13,0 дн. - Д-900 и 14,0 дн. - Д-1000.

Присыпка трубопровода и трамбование производятся вручную землекопами; окончательная засыпка бульдозером Д-535 (Т-75).

Привязка карты к местным условиям заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах.

Примечание: Асбестоцементные трубы Д-900 и Д-1000 мм изготавливаются промышленностью строительных материалов СССР по требованиям потребителя и согласованию с планирующими органами.

## II. Технико-экономические показатели строительного процесса

НБ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Диаметры труб (мм)	
			900	1000
1.	Трудоемкость на весь объем работ	чел.-ди.	362,7	383,7
2.	Выработка на одного рабочего в смену	ч	2,8	2,7
3.	Трудоемкость укладки 1 м трубопровода	чел.-ди.	0,362	0,383
4.	Потребность в маш.-сменах крана-трубоукладчика	маш.-смен.	26,8	29,4
5.	То же бульдозера Д-535 (Т-75)	"	4,29	4,29
6.	Расход электроэнергии	квт-час	28,2	28,8

## III. Организация и технология строительного процесса


I. До начала укладки трубопровода должны быть выполнены следующие работы:

- устроены временные дороги и проезды;
- сазбита и закреплена ось границы трассы трубопровода;
- санкционирована поверхность грунта по трассе трубопровода с устройством водоотводной канавы и земляного бортика;
- разработана траншея;
- перенесена ось трубопровода на дно траншеи;
- завезены и разложены вдоль трассы трехдневный запас материалов;
- доставлены механизмы, инструменты, инвентарь, приспособления и прочие материалы;
- выполнено временное освещение и водопровод.

2. Прокладка трубопроводов на участке в 1000 мм ведется поточно по захваткам длиной 75 м в следующей последовательности:

Разработана Центральным институтом "Орггражстрой"	Утверждена Главными техническими управлениями: Минтяжстроя СССР Минпромгсра СССР Минстроя СССР 12 декабря 1972 г. в 19-20-2-8	Срок введения " I " I 1973 г.
--	--	-------------------------------------

06.9.12.03.06.  
09.07.09



- выравнивание и зачистка дна траншеи, устройство приямков;
- укладка сборных бетонных лотков колодца;
- укладка труб с подшивкой грунтом и чонтаж колодцев;
- заделка стыков;
- присыпка трубопровода;
- предварительное испытание трубопровода.

Строповка асбестоцементных труб производится с помощью захвата ЦНИИОМПИ (см. рис. 5).

Первая труба укладывается с особо тщательной проверкой проектного уклона с помощью нивелира, а с тальные - с проверкой укладки визиркой.

Центровка труб производится при помощи метра и шнура, натянутого по рейкам на уровне центра оси трубы, вбиваляем строго вертикально в дно траншеи со смещением от оси, затем трубы немедленно подбиваются грунтом. Рис. 3.

Зазор между торцами должен быть не более 15 мм. Торец трубы, примыкающей к колодцу, укладывается заподлицо с внутренней поверхностью стенки колодца, и зазоры между трубой и колодцем заделяются цементным раствором.

Соединение асбестоцементных труб между собой осуществляется при помощи цилиндрических муфт с конопаткой стыков просмоленной прядью и заделкой их цементным раствором или асфальтовой мастикой.

Заделка стыков производится при помощи клинштока. В образованный клинштком зазор заправляют прядь. Уплотнив прядь, оставшуюся часть стыкового пространства заполняют цементным раствором или асфальтовой мастикой. Затем вводят прядь с другой стороны муфты с последующей заделкой цементным раствором или асфальтовой мастикой. Пространство, занимаемое прядью, после уплотнения должно равняться  $1/3$  общей длины муфты. Рис. 4.

3. Основание колодцев устраивается из щебня. Трамбование выполняется электротрамбовкой С-690 или пневмотрамбовкой Т-61. После устройства оснований под колодцы, монтажа лотков и проходов трубопроводов монтируются сборные железобетонные элементы колодцев. Строповка элементов колодца осуществляется при помощи двухветвевого стропа грузоподъемностью 2,5.

Сопряжение соосных элементов производится на цементном растворе М-50 с затиркой и железением изнутри.

По окончании трубопровода и монтажа колодцев трубопровод присыпается грунтом: высота слоя засыпки грунта над трубой в средней части должна быть 0,5 м; при наличии мягких грунтов без крупных включений рекомендуется присыпка трубопроводов экскаватором, оборудованным грейферным ковшом.

Остальная часть траншеи после испытания трубопровода засыпается любым грунтом без крупных включений с выполнением всех сперий механизированным способом и обеспечением сохранности труб (СНиП III-Б. I-71, п. 3.42). Затем выполняется окончательное испытание трубопровода, заключающееся в проверке герметичности (плотность заделки стыков, водонепроницаемость стенок и заделка труб в местах их примыкания к колодцам) и утечки воды из трубопровода.

Проверка должна быть начата не раньше чем через 24 часа с момента заполнения трубопровода водой (СНиП 3-Г. 4-62.)

Допустимые величины поступления или утечки воды через стыки и стенки в м<sup>3</sup>/сутки на 1000 м длины трубопровода

Виды трубопровода	Лиаметры трубопровода	
	900	1000
<hr/>		
асбестоцементные трубы	52	56
<hr/>		

4. Качество укладки трубопровода определяется прямолинейностью участка на свет (отклонение от прямолинейности по горизонтали допускается до  $1/4$  диаметра, по вертикали никаких отклонений не допускается, СНиП 3-Г. 4-62.) и инструментальной точностью установки лотков в колодцах (отклонение от проектных отметок должно быть не более 5 мм).

#### IV. Организация и методы труда рабочих

I. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звенями.

Таблица № I

№ звена	Состав звена по профессиям	Ко-во чел.	Перечень работ
I-2	Машинист крана-трубоукладчика Трубоукладчик	I	Обслуживание крана-трубоукладчика
		5	Зачистка дна траншеи, укладка труб, подбивка грунтом, заделка стыков, монтаж деталей колодцев, установка скоб с их закреплением.
	Машинист бульдозера	I	Обслуживание бульдозера.
3-4	Землеройки	5	Разравнивание и трамбование грунта
5	Трубоукладчик	4	Испытание трубопровода.
6	Землевороны	2	Копание приямков для устройства муфт

## 2. Методы и приемы работ.

Монтаж трубопровода производится бригадой из 6 звеньев.

### 1-2 звено (работают в разные смены)

Машинист крана-трубоукладчика 5р.- 1 чел. (М1)

Трубоукладчик - звеньевой 5 р - 1 чел. (Т1)

Трубоукладчик - 4р. - 1 чел. (Т2)

Трубоукладчик - 3р. - 2 чел. (Т3, Т4)

Трубоукладчик - 2р. - 1 чел. (Т5).

### 3-4 звено (работают в разные смены)

Землеройка 3 р. - 2 чел. (З1, З3)

Землеройка 2р. - 3 чел. (З2, З4, З5)

### 5 звено

Трубоукладчик 5р. - 1 чел. (Т6)

Трубоукладчик 3р. - 3 чел. (Т7, Т8, Т9)

### 6 звено

Землеройка 2р. - 2 чел. (З6, З7)

Укладка трубопровода производится в следующей технологической последовательности.

Землеройки 36, 37 копают приямки для устройства муфт.

Трубоукладчик Т4 производит зачистку дна траншеи до проектной отметки, укладывает грунт по дну траншеи, используя его для подбивки. Подготовив траншее, он приступает к устройству щебеночного основания под колодец: сбрасывает щебень в приямок колодца с бровки котлована, разравнивает его и трамбует электротрамбовкой С-690 или пневмотрамбовкой Т-61.

С отставанием на 20-25 м от трубоукладчика Т4 ведут раскладку труб трубоукладчики Т2, Т3, Т5. Трубоукладчик Т5 производит предварительный осмотр трубы, после чего производят строповку клеммовым захватом, дает сигнал машинисту М1 поднимать трубу, делает окончательный осмотр, проверяет надежность строповки трубы при высоте подъема 0,2-0,3 м над уровнем земли и дает сигнал о подаче трубы в траншее. Трубоукладчики Т2, Т3 принимают ее и укладывают на подготовленное основание с соблюдением допустимого зазора между торцами, производят выверку при помощи визирок и подбивают грунтом с закреплением труб в проектном положении.

После окончания раскладки труб, кроме последней, примыкающей к колодцу, трубоукладчики Т2, Т3, Т5 приступают к монтажу колодца.

Трубоукладчик Т6 подает сигнал машинисту М1 поднимать груз, проверяет надежность строповки при высоте подъема 0,2-0,3 м над уровнем земли и подает сигнал о пожаке днища колодца к месту укладки.

Трубоукладчики Т2, Т3 принимают железобетонный блок днища колодца, укладывают его на щебеночное основание с проверкой проектной отметки и положения по осям и укладывают примыкающие трубы к колодцу. Трубоукладчик Т5 производит строповку первого блока колодца, а трубоукладчики Т2, Т3 делают постель из раствора и принимают блок. В такой же последовательности производится монтаж остальных блоков колодца. После монтажа колодца трубоукладчики устанавливают и закрепляют скобы, затирают швы и монтируют люк колодца.

Вслед за трубоукладчиками Т2, Т3, Т5 идет трубосукачки Т1, который производит зачеканку цилиндрических асбестоцементных муфт и заделывает трубы в стыках колодцев.

За монтажом трубопровода звено № 3 ведет присыпку труб грунтом. Землекопы 32, 34, 35 присыпают трубопровод на 0,5 м от верха трубы. Землекопы 31, 33 при помощи электротрамбовок или пневмотрамбовок утрамбовывают его по ходу.

Вслед за звеном № 3 идет звено № 4, которое производит предварительное испытание трубопровода по захваткам (от колодца до колодца, включая один из них).

Трубоукладчики Т7, Т8 устанавливают заглушки в трубопроводе. Заглушки состоят из двух металлических дисков (1, 2), между которыми помещается резиновое кольцо (3). При навинчивании дисков резиновое кольцо прижимается к внутренней поверхности трубы и создает нужную герметичность (рис. 2). Трубоукладчики Т6, Т9 присоединяют трубопровод к водопроводу и заполняют его через горловину люка колодца водой.

Трубоукладчики Т6, Т7, Т8 наблюдают за изменением уровня воды, просматривают трубопровод, отмечают нефектные места и вместе с трубоукладчиком устраняют их.

Окончательное испытание трубопровода производится после засыпки траншеи грунтом.

### 3. Указания по технике безопасности.

При производстве работ необходимо соблюдать правила по технике безопасности, приведенные в главе СНиП II-А. II-70; особое внимание обратить на пункты 24.7, 24.13, 24.15, 24.16, 24.17, 2.65, 2.66, 3.1, 3.20, 3.33, 4.12, а также на общие замечания:

- при монтаже труб в сборных железобетонных колодцах должна применяться типовая монтажная оснастка;
- монтаж труб и элементов колодцев разрешается производить только под руководством бригадира или мастера.

### Калькуляция трудовых затрат (Д-900 мм)

№ пн	Шифр норм	Наименование рабочих	Изменение нормы		Норма врем. затрат труда	Норма врем. затрат труда	Ставка на единицу затрат труда	Ставка на единицу затрат труда	Ставка на единицу затрат труда
			изменения нормы	раб					
I. 2-1-31		Колывание прямиков в грунте II категории для устройства муфт	из	103	1,25	16,0	0-616	64-06	
2. 10-27	№ 5а	Монтаж сборных железобетонных колодцев	из	14	14	24,0	8-01	II2-00	
3. 10-3	№ 2 № 116	Укладка асбестоцементных труб с помощью трубоукладчика	из	983	0,9	110	0-523	525	
4. 2-1-44	№ 1 № 2	Засыпка вручную грунтом II категории трубопровода	из	1275	0,58	92	0-27	344-25	
5. Прямая. 2-1-45	№ 2а № 2-1-45 № 3 K=1,2	Уплотнение грунта электротрамбовкой или пневмотрамбовкой	из	147,4	2,3	42,3	I-30	I9I-62	
6. 10-6	№ 7 № 7в	Испытание трубопровода	из	1000	0,52	65,0	0-317	317	
7. Общая часть		Обслуживание крана трубоукладчика	-	-	-	26,8	5-75	I54-10	
8. 2-1-21	№ 2 № 46	Обратная засыпка грунтаульдозатором Д-555 (Т-75)	из	44,6	0,77	4,29	0-541	24-12	
<b>Итого:</b>								<b>362,7</b>	

Приложение: Коэффициент K=1,2 получен аналитически, при сравнении электротрамбовки с пневмотрамбовкой по производительности.

117

Каждую единицу трудовых затрат (1-1000 мк)

№п/п	Шифр нормы	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу	Средняя норма времени на единицу	Предотвращение избытка труда на единицу	Расценка на единицу	Ставка заработка на единицу
1.2-1-31		Копание прямиком в грунте II категории под устройство муфт	м3	113	1,25	18,0	0-616	69-50	
2. 10-27 и 5а		Монтаж сборных железобетонных колодцев	шт	14	14	24,5	8-01	112-00	
3. 10-3 т.2 и 126		Укладка асбестоцементных труб с помощью трубовкладчика	м	983	I	123	0-593	583-00	
4. 2-1-44 т.1, и 2		Засыпка вручную грунтом II категории трубопровода	м3	1452	0,58	106,2	0-27	392-04	
5. Прим. и 2а 2-3-45 к-1,2		Уплотнение грунта электротрамбовками или пневмотрамбовками	м2	100	136,1	2,3	40,8	I-30	176-94
6. 10-6 т.7, и 7в		Испытание трубопровода	м	1000	0,52	65,0	0-317	317-00	
7. Общая часть		Обслуживание крана			29,4	5-75	169-05		
8. 2-2-21, т.2 и 46		Обратная засыпка грунта бульдозером Д-535 (Т-75)	м3	100	44,6	0,77	4,29	0-541	24-12

## Итого

Изображение на сайте: [www.006.ru](http://www.006.ru)


	Назначение	Ед.	Объем	Трудоемк.	Состав
			на	на	на весь бригаду
1.	Копание приямков для устройства муфт	чел-час	чел-час	чел-час	чел-час
2.	Монтаж сборных колодцев	шт	104	1,25	16,0
3.	Укладка асбестоцементных труб	шт	14	14	24,0
4.	Засыпка труб оправами вручную на 0,5 м	м <sup>3</sup>	983	0,9	110
5.	Установка трубчатого асбесто- или пневмолицебровой	м <sup>100</sup>	1275	0,58	92
6.	Испытание труб на прочность	м <sup>2</sup>	147,4	2,3	42,3
7.	Обработка крана трубопроводов	м <sup>3</sup>	1000	0,52	65,0
8.	Обработка юрков труб	м <sup>3</sup>	100	44,6	0,77
		Марк.	5р.	- 1	

१९०० शताब्दी

## 7. Материально-технические ресурсы

## I. Основные материалы, изделия и полуфабрикаты

№/п	Наименование	Марка ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Труба Д-900-1000 мм, = 4шт	ГОСТ 1869-48	шт.	245
2.	Муфты	-"	"	244
3.	Бетонные конструкции колодцев для трубопроводов Д- 900-1000 мм: а) кольца с двумя отверстиями б) кольца без отверстий в) панта перекрытия г) панта днища	КС-15-12-II КС-15-2 ПН-15-I-I ПН10-I-I	шт.	14
4.	Ложи чугунные	ГОСТ 3634-61	"	14
5.	Раствор для колодцев	М-50	м3	1,3
6.	Шебень на все колодцы	-	"	0,5
7.	Раствор для заделки труб - диаметр 900 - диаметр 1000	М-100	м3	2,7
8.	Смоляная прядь для за- чеканки стыков труб: - диаметр 900 - диаметр	-"	"	3,1
			кг	1980
			кг	2560



05/07/09  
06.9.12.03.06

(II9)

8

Машин, оборудование, инструмент, инвентарь и  
припасы

(продолжение)

Номер	Наименование	Тип	Марка, ГОСТ	Кол-во	Техническая характеристика машин
I	1. Кран-трубоукладчик	T-614	I	Груз. 6,3т	
2.	Бульдозер	A-55		T-75	
3.	Пневмотрамбовка	T-61		120 уд/мин.	
4.	Электротрамбовка	C-690	2	Произв. 30 м <sup>2</sup> /час.	
5.	Лопата копальная	ЛКО-2	3620-63	5	
6.	Лопата подборочная	ЛП-2	-"	3	
7.	Лом стальной	ЛО-24	1405-65	2	
8.	Кувалда		11402-65	2	8 кг
9.	Метр складной		7259-54	2	
10.	Рулетка	РС-20	7502-61	2	= 10 м
II.	Уровень металлический	УС2-700	9416-67	2	= 700 мм
12.	Отвес металлический	О-400	7948-63	2	400 г.
13.	Визирка				
14.	Ящик для раствора	Гидро- сель- строй. 60049		2 емк. 0,25 м <sup>3</sup>	
15.	Ящик для раствора			2 емк. 0,5 м <sup>3</sup>	
16.	Кельма штукатурная	КИ	953-66	2	
17.	Заглушка инвентарная для испытания трубопровода	Механо- монтаж- проект Госшомбтэксп- строй СССР		I	
18.	Зажим для монтажа труб	МДМ-100 РД-455-47		2	ГРУЗ. 2т
19.	Стрелы изукрашенные				I груз . 2,5т.

I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

20. Гран для спуска в траншею 4 - 5 м, шир. 0,75

21. Чеканка 660I-39 2

22. Нивелир НВ I

23. Проектор ПЗС-35 6

24. Светильник ПУ 2

Эксплуатационные материалы

Номер	Наименование эксплуатационных материалов	Ед.	Кран-трубоукладчик	Бульдозер А-55
			Норма на час работы машины	Норма на час работы машины
			К-во на пр-ятый объем работ	К-во на пр-ятый объем работ

I. Дизельное топливо:

Д= 900 мм	кг	8	143,5	7,9	33,9
Д= 1000 мм	"	8	143,5	7,9	33,9

2. Дизельное масло:

Д= 900 мм	кг	0,4	7,17	0,4	1,7
Д= 1000 мм	"	0,4	7,17	0,4	1,7

3. Пусковой бензин

(для дизельных двигателей):

Д= 900 мм	кг	0,08	1,43	0,1	0,5
Д= 1000 мм	"	0,08	1,43	0,1	0,5

4. Смазка универсальная

(соляр) (соляр)

кг	0,08	1,4	0,06	0,32
----	------	-----	------	------

*От печатного*

в Новосибирском филиале ЦНТП  
630064 г. Новосибирск, пр. Калининский 1.  
выдано в печати: 16 XI 1974 г.  
Завод 44691 Тираж 3500