

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
департамента химического
и нефтяного машиностроения
Министерства промышленности
Российской Федерации

В.Н.Бондарев
"26" I 92г.


Дата изведения 01.01.93г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Электронно-лучевая сварка. Соединения сварные.

Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ОСТ 26-260.453-92

Заместитель директора НИИхиммаша		В.А.Заваров
Начальник НИООС		Ю.Б.Якимович
Начальник отдела		А.Л.Белинский
Руководитель темы, ведущий научн.сотрудник		В.И.Логвинов
Ответственный исполнитель, научный сотрудник		И.И.Ган
Ст.научный сотрудник МЭИ		А.С.Хохловский
Научный сотрудник		А.В.Грабар
Главный механик ПО "Нижнекамскнефтехим"		Н.И.Хисматулин
Главный сварщик		М.М.Ястребов
Главный инженер РМЗ		М.Ш.Зарипов
Главный конструктор РМЗ		В.Э.Шаренко

УДК 621.791.052

ГОССТАНДАРТ ССР 101

Есесөзгөштік
МУЖДИ-БОССЕ ОДАУЫСЫЛ СИНДИКАТ
ТЕКНИКОЛІК ЕКСПЕРIMENTАЛДА СИНДИКАТ

■ НО. 1 АДА
ВАРИАНТ

Группа В05

ЗАРЕГИСТРИРОВАН И ВНЕСЕН В РЕГИСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТАРАЦИИ

№ 8957933 от 53.01.92

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА.

ОСТ 26-260.453-92

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ.

Основные типы, конструктивные
элементы и размеры

ОКСТУ 3604

Оо 72

Утвержден и введен в действие листом утверждения от 26.11.92

Срок действия с 01.01.93 .
до 01.01.98 .

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения в конструкциях сосудов, аппаратов и другого химического оборудования из углеродистых (Ст3, 10, 20 и т.п.), низколегированных повышенной прочности (16ГС, 09Г2С, 17Г2С1 и т.п.) и высоколегированных коррозионностойких сталей (ЮХ18Н10Т, ЮХ17Н13М2Т и т.п.), выполненных электронно-лучевой сваркой (ЭЛС) в любых пространственных положениях на непрерывном или импульсном режимах.

1. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. I, а их конструктивные элементы, размеры и предельные отклонения - указанным в табл. 2-19. Допускаются сварные соединения, не предусмотренные настоящим стандартом; при этом их конструктивные элементы и размеры должны быть приведены в чертежах изделия.


2. Определение допускаемой ширины шва " e " и " e_1 ", указанной в табл. 2, производится по фактической высоте усиления " g " и " g_1 " в месте измерения.

3. Колебание высоты усиления в пределах одного шва при ее фактическом максимальном значении до 2,0 мм не регламентируется, а при значениях выше 2,0 до 3,0 мм и выше 3,0 мм - не должно превышать соответственно 50 и 30% фактического максимального значения высоты усиления данного шва.

Колебание ширины усиления " e " и " e_I " в пределах одного шва не должно превышать 25% ее фактического максимального значения, без учета мест исправления дефектов, в которых ширина шва может быть увеличена дополнительно на 20% по сравнению с максимальной шириной усиления шва, не подвергавшегося исправлению.


4. Допускается изменение размеров выполненных швов по согласованию с НИИхиммашем.

5. Стыковые сварные соединения типов С2 ... С10 могут быть выполнены с направляющей фаской $Ix45^0$ по чертежу I а, б или в. При необходимости отражения требования выполнения фаски в чертежах в условные обозначения типов швов следует добавлять индекс "Ф", как указано в п.10.



Черт. I.

6. В технологическом процессе может быть предусмотрено выполнение любого из сварных соединений, указанных в табл. I и 2, с переплавляющими поверхностными (косметическими) проходами с одной или двух сторон, как показано на черт.2. Косметические проходы могут выполняться электронно-лучевой сваркой или другими способами согласно технологическому процессу.



Черт. 2.

При необходимости отражения требований выполнения переплавляющего (косметического) прохода в чертежах в условные обозначения типов швов следует добавлять индекс "П", как указано в п. 10.

7. Для доведения швов до размеров, требуемых табл. 2, и исправления дефектов допускается применять механическую обработку,

сварку другими способами и косметические проходы согласно п. 6.

8. В конструкции может быть предусмотрено удаление усиления сварного шва с какой-либо одной стороны или с двух сторон, что должно быть указано в чертежах изделия с приведением допуска на остаточную величину усиления.

В случае удаления усиления шва механической обработкой размеры "e" и "g" не контролируются с той стороны шва, с которой удаляется усиление, но проверяется соблюдение допуска на полноту удаления усиления, указанного в чертежах, и отсутствие углублений ниже исходного уровня поверхности основного металла.

9. Допуски на смещение кромок встыковых сварных соединениях, а также требования к скосу кромок более толстого элемента в соединениях элементов разной толщины должны соответствовать ОСТ 26-291-87.

10. Условные обозначения сварных соединений (примеры):

~~Ф~~ ОСТ 26-260.453-92 - одностороннее, без требования в чертежах направляющей фаски;

~~Ф~~ С2 ОСТ 26-260.453-92 - одностороннее с требованием направляющей фаски с лицевой (или наружной) стороны;

~~Ф~~ С7 ОСТ 26-260.453-92 - двустороннее с требованием направляющей фаски с двух сторон;

~~Ф~~ С7 ОСТ 26-260.453-92 - двустороннее с требованием направляющей фаски с обратной (или внутренней) стороны;


~~ФП~~ С2 ОСТ 26-260.453-92 - двустороннее с требованием направляющей фаски и переплавляющим косметическим проходом с двух сторон;

~~Ф~~ С2 ОСТ 26-260.453-92 - двустороннее с требованием направляющей фаски на лицевой стороне и переплавляющим косметическим проходом с обратной (или внутренней) стороны .

Примечание: индексы ~~Ф~~ ; ~~ФП~~ ; ... и т.п. на чертежах могут

быть не указаны; в этом случае необходимость применения направляющих фасок и переплавляющих (косметических) проходов решается технологией.













Таблица I

Тип подго- това- ния	Форма под- гото- влен- ных кромок	Характер выполне- нного шва	Форма поперечного сечения подготовлен- ных кромок	Выполнен- ного шва	Толщина сварива- емых де- талей, мм	Ус- лов- ное обоз- значе- ние свар- ного соеди- нения
С о в о р о ж и я	С отбортов- кой двух кромок	Односто- ронний			0,1-1,0	C1
					0,5-100,0	C2
	Без скоса кромок	Односто- ронний на остающейся подкладке			0,5-100,0	C3
					0,5-100,0	C4
	Без скоса кромок с замком	Односто- ронний замковый			5,0-100,0	C5
					5,0-100,0	C6

Продолжение табл. I

Соединение	Тип подготовленных кромок	Характер выполнения шва	Форма поперечного сечения	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение	
					для сварки	для соединения
Сварка стыков	Без скоса кромок	Двусторонний		2,0-300,0	C7	
				2,0-90,0	C8	
	С отбортованной одной кромкой	Односторонний с неполным проплавлением		0,5-100,0	C9	
		Двусторонний с неполным проплавлением		5,0-100,0	C10	
Сварка углов	Без скоса кромок	Односторонний		1,0-5,0	У1	
		Односторонний с неполным проплавлением		$S=10,0-100,0$ $S=3,0-5,0$	У2	

Продолжение табл. I

Тип	Форма под- го- това- ни- е- ния	Характер под- го- това- ни- е- ния	Форма поперечного сечения	Толщина сварива- емых де- талей, мм	Услов- ное обоз- значе- ние свар- ного сое- дине- ния	
У Т П Л О В О Е	Без скоса кромок	Односто- ронний с полным полным проплавле- нием			$S = 5,0 - 40,0$ $S \geq 10,0$	у3
		Двусторон- ний с не- полным проплав- лением			$S = 10,0 - 100,0$ $S = 2,0 - 20,0$	у4
		Двусторон- ний с пол- ным проп- лавлением			1,0-20,0	у5
	Т а в р о в о е	Без скоса кромок			0,5-15,0	у6
		Односто- ронний			4,0-20,0	т1
					4,0-20,0	т2



Размеры, мм

Таблица 2

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b но- мин.	пред. откл.	g но- мин.	пред. откл.	g_1 но- мин.	пред. откл.	e	e_1
СИ	<p>$S = S_1$ $R \geq S / 2$ $l = S$ $l = S + 0.5S$ or $S - 0.2S$</p>	От 0,5 до 1,0 св. 1,0 до 1,6	0	+0,1	0	$+1,0S$ +0,8S	0	$+1,0S$ +0,8S	$\geq g$	$\geq g_1$



Размеры, мм

Таблица 3

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	δ	g	g_1	e	e_1
C2	 $S = S_1$ 	От 0,5 до 1,0		+0,1	+1,05	+1,05	
		св. 1,0 до 2,0			+0,85	+0,85	
		св. 2,0 до 3,0			+0,65	+0,65	
		св. 3,0 до 5,0			+0,45	+0,45	
		св. 5,0 до 10,0	0	0	+2,0	+2,0	
		св. 10,0 до 15,0			+2,5	+2,5	$\geq g$
		св. 15,0 до 20,0	+0,2		+3,0	+3,0	$\geq 1,2 g$
		св. 20,0 до 30,0			+4,0	+4,0	$\geq 1,2 g_1$
		св. 30,0 до 40,0			+5,0	+5,0	$\geq 1,5 g$
		св. 40,0 до 60,0	+0,3		+6,0	+4,0	$\geq 1,5 g_1$
		св. 60,0					$\geq 2,0 g$

Размеры, мм


Таблица 4

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b но- мин.	пред. откл.	g но - мин	пред. откл.	g_1 но - мин	пред. откл.	e	e_1
C3	 $S = S_1$, $i \leq 0,2S$, но не более 8мм.  $K = 1+2,0$	От 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0 св. 20,0 до 30,0 св. 30,0 до 40,0 св. 40,0 до 60,0 св. 60,0	0	+0,2	0	+0,3	0	+2,0 +2,5 +3,0 +4,0 +5,0 +6,0	+2,0 +2,5 +3,0 +4,0	$\geq 1,2g$ $\geq 1,5g$ $\geq 2,0g$ $\geq 1,5g_1$

Примечание. Тип С3 – допускается крепление подкладки без прихватки.

Размеры, мм

Таблица 5

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b но- мин	пред. откл.	g но- мин	пред. откл.	g_1 но- мин	пред. откл.	e	e_1
C4	 от 5,0 до 10,0 <u>св. 10,0 до 15,0</u> <u>св. 15,0 до 20,0</u> <u>св. 20,0 до 30,0</u> <u>св. 30,0 до 40,0</u> <u>св. 40,0 до 60,0</u> св. 60,0				+2,0 +3,5		+2,0 +2,5		$\geq 1,2g$	$\geq 1,2g_1$
				+0,2		+3,0 +4,0		+3,0	$\geq 1,5g$	
		0				+5,0 +6,0		+4,0	$\geq 2,0g$	$\geq 1,5g_1$

Размеры, мм

Таблица 6

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, s	δ		g		g_1		e		e_1		
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	
C5	<p>От 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0 св. 20,0 до 30,0 св. 30,0 до 40,0 св. 40,0 до 60,0 св. 60,0</p>	<p>0,95 $i \leq 0,2s$</p>	0	+0,2	1,0	$\pm 0,5$ +1,0 -5,0	1,0	$\pm 0,5$ +1,0 -5,0	5,0		+3,0 -1,0		
					0		1,5	+1,5 -0,5	1,5	+1,5 -0,5	7,0	+5,0 -1,0	
											9,0	+7,0 -1,0	

Примечания: 1. Соединение С5 применяется для неответственных конструкций.
2. Размер g_1 обеспечивается аттестованной технологией ЭЛС; контролю не подлежит.

Размеры, мм


Таблица 7

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b но- мин.	пред. откл.	g но- мин.	пред. откл.	g_1 но- мин.	пред. откл.	e	e_1																																																																													
C6	<p>$i \leq 0,28$</p> <table> <tr><td>от 5,0 до 10,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>св. 10,0 до 15,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>св. 15,0 до 20,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>св. 20,0 до 30,0</td><td></td><td>+0,2</td><td></td><td></td><td>$\pm 0,5$</td><td></td><td>$\pm 0,5$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>св. 30,0 до 40,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$+1,0$</td><td></td><td>$+1,0$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>св. 40,0 до 60,0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>$-5,0$</td><td></td><td>$-5,0$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>св. 60,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	от 5,0 до 10,0											св. 10,0 до 15,0											св. 15,0 до 20,0											св. 20,0 до 30,0		+0,2			$\pm 0,5$		$\pm 0,5$				св. 30,0 до 40,0					$+1,0$		$+1,0$				св. 40,0 до 60,0			0		$-5,0$		$-5,0$				св. 60,0											от 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0 св. 20,0 до 30,0 св. 30,0 до 40,0 св. 40,0 до 60,0 св. 60,0								
от 5,0 до 10,0																																																																																							
св. 10,0 до 15,0																																																																																							
св. 15,0 до 20,0																																																																																							
св. 20,0 до 30,0		+0,2			$\pm 0,5$		$\pm 0,5$																																																																																
св. 30,0 до 40,0					$+1,0$		$+1,0$																																																																																
св. 40,0 до 60,0			0		$-5,0$		$-5,0$																																																																																
св. 60,0																																																																																							

Примечания: 1. Соединение С6 применяется для неответственных конструкций.
 2. Размер g_1 обеспечивается аттестованной технологией ЭЛС; контролю не подлежит.



Размеры, мм

Таблица 8

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, s	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>g₁</i>	<i>e</i>	<i>e₁</i>
			но- м ии	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.
C7		от 5,0 до 10,0			+2,0	+2,0	$\geq 1,2 g$
					+2,5	+2,5	
					+3,0	+3,0	$\geq 1,5 g$
			+0,2	0	+4,0	+4,0	$\geq 1,5 g_I$
					+5,0	+5,0	
					+6,0	+6,0	$\geq 2,0 g_I$
		св. 60,0		+0,3			



Размеры, мм

Таблица 9

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	δ но- мин.	пред. откл.	g но- мин.	пред. откл.	g_1 но- мин.	пред. откл.	e	e_1
C8		От 2,0 до 3,0		+0,1			+0,6S	+0,6S		
		св. 3,0 до 5,0					+0,4S	+0,4S		
		св. 5,0 до 10,0					+2,0	+2,0		
		св. 10,0 до 15,0					+2,5	+2,5	$\geq 1,2g$	$\geq 1,2g_1$
		св. 15,0 до 20,0	0	+0,2	0		+3,0	+3,0		
		св. 20,0 до 30,0					+4,0		$\geq 1,5g$	
		св. 30,0 до 40,0					+5,0			
		св. 40,0 до 60,0					+6,0	+4,0	$\geq 2,0g$	$\geq 1,5g_1$
		св. 60,0		+0,3						

Размеры, мм

Таблица 10

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, s	b	g	g_1	e	e_1
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.
С9	 b от 1,0 до 2,0 св. 2,0 до 3,0 св. 3,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0	от 1,0 до 2,0	+0,1	+0,8s	+1,0s	$\geq g$	$\geq g_I$
		св. 2,0 до 3,0		+0,6s	+0,8s		
		св. 3,0 до 5,0		+0,4s	+0,4s		
		св. 5,0 до 10,0		+2,0	+2,0	$\geq 1,2g$	$\geq 1,2g_I$
		св. 10,0 до 15,0	0	+2,5	+2,5		
	 b e g g_1 h e e_1	св. 15,0 до 20,0	+0,2	0	+3,0	$\geq 1,5g$	$\geq 1,5g_I$
		св. 20,0 до 30,0		+4,0			
		св. 30,0 до 40,0		+5,0			
		св. 40,0 до 60,0		+6,0	+4,0	$\geq 2,0g$	$\geq 1,5g_I$
		св. 60,0	+0,3				

Примечания: 1. Соединение С9 применяется для неответственных элементов конструкций.
 2. Допускаемая чертежом величина непроплавления "h" обеспечивается аттестованной технологией ЭЛС; контролю не подлежит.

Размеры, мм

Таблица II


Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, δ	δ	g	g_1	e	e_1
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.
СИО		от 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0 св. 20,0 до 30,0 св. 30,0 до 40,0 св. 40,0 до 60,0	0 +0,2 0 +4,0 +5,0 +6,0	+2,0 +2,5 +3,0 +4,0 +5,0 +6,0	+2,0 +2,5 +3,0 +4,0 +5,0 +6,0	$\geq 1,2g$ $\geq 1,5g$	$\geq 1,2g_I$ $\geq 1,5g_I$
		св. 60,0	+0,3				

Примечания: I. Соединение СИО применяется для неответственных конструкций.

2. Для круглых элементов $h = h_I$.
3. Глубина проплавления h и h_I обеспечивается аттестованной технологией ЭЛС; контролю на изделии не подлежит.

Размеры, мм

Таблица I2

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b	g	g_1	e	e_1
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин
уI	 $R = (1,2)S$ $i = (1,3)S$ $S_1 \geq S$	От 1,0 до 2,0 св. 2,0 до 5,0	0	+0,1	-	-	-
			0	+0,2	-	-	-

Примечания: 1. Размеры " g " и " e " не нормируются и не контролируются
 2. Размер " h " должен быть гарантирован аттестованной технологией (без контроля на изделии).

Размеры, мм



Таблица I3

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b		g		g_1		e		e_1	
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.
у2		От 1,0 до 3,0 св. 3,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 20,0 св. 20,0 до 50,0 св. 50,0 до 100	0 +0,1 0 +0,2 0 +0,3		$+S$ +3,0 +4,0 +6,0				$\geq g$ $\geq 1,2g$ $\geq 1,5g$			

Примечание: Размер " h " должен быть гарантирован аттестованной технологией (без контроля на изделии).

Размеры, мм

Таблица I4

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b		g		g_1		e		e_1	
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.
у3	  <p>$S_1 \leq 35$ при $S \geq 5$ мм $S_1 \leq 5S$ при $S < 5$ до 20 мм S_1 не ограничено при $S \geq 20$</p>	от 3,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 20,0 св. 20,0 до 50,0 св. 50,0	+0,1 +0,2 0 +0,3	+0,1 +4,0 0 +6,0 +8,0	+3,0 +4,0 +6,0 +8,0	+2,0 +3,0 +4,0 +5,0	$\geq g$ $\geq 1,2g$ $\geq 1,5g$	$\geq 0,5g_1$ $\geq 0,8g_1$ $\geq g_1$				



Размеры, мм

Таблица I5

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	δ но- мин.	пред. откл.	g но- мин.	пред. откл.	g_1 но- мин.	пред. откл.	e	e_1
у4	<p>Diagram of a Butt Joint (у4) showing two plates with V-grooves and a weld. Dimensions labeled: δ, g, g_1, e, and e_1. Handwritten notes indicate $S \geq 2,55$ and $h \geq 1,25$.</p> <p>Dimensions for S:</p> <ul style="list-style-type: none"> От 1,0 до 2,0 св. 2,0 до 3,0 св. 3,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0 <p>Dimensions for δ:</p> <ul style="list-style-type: none"> +0,1 +0,2 <p>Dimensions for g:</p> <ul style="list-style-type: none"> +0,8S +0,6S +0,4S +2,0 +2,5 +3,0 <p>Dimensions for g_1:</p> <ul style="list-style-type: none"> +1,0S +0,8S +0,4S +2,0 +2,5 +3,0 <p>Dimensions for e and e_1:</p> <ul style="list-style-type: none"> $\geq g$ $\geq 1,2g$ $\geq 1,2g_I$ $\geq 1,5g_I$ 	от 1,0 до 2,0 св. 2,0 до 3,0 св. 3,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0	0 +0,1 0 +0,2		+0,8S +0,6S +0,4S +2,0 +2,5 +3,0		+1,0S +0,8S +0,4S +2,0 +2,5 +3,0		$\geq g$ $\geq 1,2g$ $\geq 1,5g_I$	$\geq g_I$ $\geq 1,2g_I$ $\geq 1,5g_I$


Размеры, мм

Таблица I6

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	δ		g		g_1		e		e_1	
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.
y5	 	От 1,0 до 2,0 св. 2,0 до 3,0 св. 3,0 до 5,0 св. 5,0 до 10,0 св. 10,0 до 15,0 св. 15,0 до 20,0	0	+0,1	0	$+0,8S$ $+0,6S$ $+0,4S$ $+2,0$ $+2,5$ $+3,0$	0	$+1,0S$ $+0,8S$ $+0,4S$ $+2,0$ $+2,5$ $+3,0$	$\geq g$ $\geq g_I$ $\geq 1,2g$ $\geq 1,2g_I$ $\geq 2,0g$ $\geq 1,5g_I$			


Размеры, мм

Таблица I7

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, s	b	g	g_1	e	e_1
			но- мин.	пред. откл.	но- мин.	пред. откл.	но- мин.
у6	 <p>(45° ± 2°)</p> <p>$S_1 \geq 5s$</p> <p>$h \geq 1,25$</p>	<p>От 0,5 до 1,0</p> <p>св. 1,0 до 2,0</p> <p>св. 2,0 до 3,0</p> <p>св. 3,0 до 5,0</p> <p>св. 5,0 до 10,0</p> <p>св. 10,0 до 15,0</p>	0	+0,1	0	+1,0 +2,0 - +3,0	$\geq g$ $\geq 1,2g$


Размеры, мм

Таблица I8

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b		g		g_1		e		e_1	
			но- мин.	пред. откл.								
ТИ	 Толщина свариваемых деталей, S : от 4,0 до 6,0 от 6,0 до 10,0 от 10,0 до 20,0		0	+0,2	0	+2,0 +3,0	1,05	$\pm 0,2S$	$\approx g$	-	-	-

Размеры, мм

Таблица 19

Тип соединения	Форма подготовленных кромок и выполненного шва	Толщина свариваемых деталей, S	b		g		g_1		e		e_1	
			но- мин.	пред. откл.								
T2	 Т2 от 4,0 до 6,0 от 6,0 до 10,0 от 10,0 до 20,0	от 4,0 до 6,0 от 6,0 до 10,0 от 10,0 до 20,0	0	+0,2	0	+2,0 +3,0	1,0S	±0,2S	$\approx g$	-	-	-

ИФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ


1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторским институтом химического машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.Л.Белинский, канд.техн.наук; Ю.Б.Якимович; В.И.Логвинов канд. техн.наук (руководитель темы); И.И.Ган; А.С.Хохловский канд. техн.наук; А.В.Грабар; Н.И.Хисматулин; М.М.Ястребов; М.Ш.Зарипов.

2. УТВЕРЖДЕН Департаментом "химического и нефтяного машиностроения Министерства промышленности Российской Федерации."

3. ВВЕДЕН впервые



**ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, С КОТОРЫХ СНИМАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ**

- 10 -

Обозначение. Наименование документа	Наименование организации, разработчика	Наименование организации, за которой закрепляется документ в России (до его пересмотра)	Примечания (срок действия)
ОСТ 26-01-1255-83 Покрытия стеклоэмалевые и стеклокристаллические. Методы испытаний на коррозионную стойкость в кислотах и щелочах	НИИэмальхиммаш (Украина)	-	до 01.01.96
ОСТ 26-01-1257-75 Прокладки комбинированные с фторопластовым чехлом для сосудов и аппаратов эмалированных. Конструкция и размеры	НИИэмальхиммаш (Украина)	-	до 01.01.97
ОСТ 26-01-1298-81 Фланцы сосудов и аппаратов из титана. Типы, конструкция и размеры. Метод расчета на прочность и герметичность	УкрНИИхиммаш (Украина)	АО "НИИхиммаш"	до 01.01.96
ОСТ 26-01-1357-86 Фильтры жидкостные листовые. Общие технические условия	АО "НИИхиммаш"	-	до 01.01.95
ОСТ 26.260.02-91 Стекло- и стеклокристаллические эмали покровные и грунтовые. Грануляты. Общие технические условия	НИИэмальхиммаш (Украина)	-	до 01.07.97
✓ ОСТ 26.260.453-92 Электронно-лучевая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры	АО "НИИхиммаш"	-	до 01.01.98
ОСТ 26.260.1072-91 Сосуды чугунные эмалированные. Параметры и размеры	НИИэмальхиммаш (Украина)	-	до 01.01.98

Директор по научно-техническому
направлению АО "НИИхиммаш"

Начальник отдела стандартизации

B.A. Заваров

I.I. Орехова