



к ГОСТ 14098—85 Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 1. Графа «Положение стержней в пространстве». Для соединения Т1 для соединения Т13	Горизонтальное »	Вертикальное Горизонтальное
Таблица 2. Графа «Класс арматуры меньшего диаметра»	В-I, Вр-I	В-I, Вр-I, Врп-I
Пункт 10	из стали классов В—I, Вр—I	из стали классов В-I, Вр-I, Врп-I
Таблица 18. Графа R	14 d_n 16 d_n	1,4 d_n 1,6 d_n
Таблица 22. Графа s/d_n	0,50 0,55 0,65	≥0,50 ≥0,55 ≥0,65



(Продолжение см. с. 348)



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)

Продолжение



В каком месте	Должно быть
Чертеж 1	  Примечание. Здесь и далее в сечении стержней поперечные ребра условно не показаны. Черт. 1



(Продолжение см. с. 349)




В каком месте	Должно быть	
Таблица 2. Графа «Соединение арматуры»	до сварки	после сварки
		



В каком месте	Должно быть
Таблица 3. Графа «Соединение арматуры»	до сварки после сварки  Вид А
Таблица 5. Графа «Соединение арматуры до сварки». Для соединения СЗ-Км	



В каком месте	Должно быть
Таблица 6. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид А	Вид А
Таблица 7. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид А	Вид А
Таблица 8. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид А, сечения Б—Б, В—В	Вид А Б—Б В—В

В каком месте	Должно быть
Таблица 9. Графа «Соединение арматуры до сварки»	<u>A-A</u> 
Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид В	<u>Вид В</u> (повернуто на 90°) 

В каком месте	Должно быть
Таблица 10. Графа «Соединение арматуры»	то сварки  после сварки 



В каком месте	Должно быть
Таблица 12. Графа «Соединение арматуры до сварки». Вид сбоку	
Графа «Соединение арматуры после сварки». Сечения А—А	<u>А-А</u>  <u>А-А</u> 

В каком месте	Должно быть
Таблица 13. Графа «Соединение арматуры после сварки». Сечение А—А	A-A 
Таблица 14. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид сбоку	



В каком месте	Должно быть
Таблица 15. Графа «Соединение арматуры после сварки»	
Таблица 16. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид сверху	



(Продолжение поправки к ГОСТ 14098—85)

Продолжение

В каком месте	Должно быть
Таблица 17. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид сверху	
Таблица 18. Графа «Соединение арматуры». Вид сверху	до сварки 

(Продолжение см. с. 358)

В каком месте	Должно быть
Таблица 18. Графа «Соединение арматуры». Вид сверху	после сварки 
Таблица 19. Графа «Соединение арматуры после сварки»	

В каком месте	Должно быть
Таблица 21. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид А	Вид А 
Таблица 22. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид А	Вид А 

В каком месте	Должно быть
Таблица 28. Графа «Соединение арматуры после сварки». Вид А	Вид А Technical drawing showing a cross-section of a reinforcement connection after welding, labeled "Вид А". The drawing includes dimensions: c_1 (height of the weld reinforcement), h_1 (height of the reinforcement bar), c (width of the weld reinforcement), and $2Zd_H$ (width of the reinforcement bar).

(ИУС № 2 1988 г.)