

МИНСТРОЙ СССР

Всесоюзное строительно-монтажное объединение
"Союзспецтяжстрой"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
объединения "Союзспецтяжстрой"

Г.А.Бычков

"28 1982

1982г.

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

на устройство сборных перегородок из листов
СГШ-УК на металлическом каркасе ККТ-4.1-1

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера
института "Оргтяжстрой"

А.А.Редькин

"25 1982 г.

Начальник отдела ОТС-5
института "Оргтяжстрой"

Г.П.Пасечник

"26 1982 г.

Начальник технического отдела
ВСМО "Союзспецтяжстрой"

В.С.Алексеев

"26 1982 г.

Главный инженер треста
"Спецотделтяжстрой"

М.А.Игнатьков

"27 1982 г.

РАЗРАБОТАНО:

Главный инженер треста
"Оргтехстрой"

Г.А.Бычков

"20 1982 г.



Главный технолог отдела
ОТС-3 треста "Оргтех-
строй"

С.А.Шкляр

"20 1982 г.

Старший инженер отдела
ОТС-3 треста "Оргтех-
строй"

А.В.Захарюта

МИНСТРОЙ СССР

Всесоюзное строительно-монтажное
объединение "Союзспецтяжстрой"
трест "ОРГТЕХСТРОЙ"

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Устройство сборных перегородок из листов
сухой гипсовой штукатурки улучшенного качества
СГШ-УК на металлическом каркасе

ЛИПЕЦК

1982г.

Карты трудовых процессов строительного
производства

Устройство сборных перегородок

Комплект карт КТ-4.1-1

Вводная часть

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

монтаж металлического каркаса;

обшивка каркаса листами сухой гипсовой штукатурки улучшенного качества;

подготовка поверхностей перегородок под оклейку или окраску;

2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы бригад на строительных объектах Москвы.

3. Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рациональных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособлений.

4. Режим труда и отдыха принят из условий оптимального темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с "Основами методики технического нормирования труда в строительстве". Продолжительность отдыха составляет 10% от общего объема затрат труда. На подготовительно-заключительные работы согласно действующим нормативам взято 5%.

5. Перегородки из листов СГШ-УК на металлическом каркасе предназначены для жилых, общественных и административных зданий.

В результате применения новой технологии, совершенных инструментов и наиболее рациональных приемов труда сокращение трудозатрат составит 10% - 20%.

6. До начала работ по картам трудовых процессов прорабу или мастеру необходимо провести с рабочими инструктаж о правилах производства работ и технике безопасности.

Карта трудового процесса строительного производства	КТ-4.1-0.3-82
Подготовка поверхностей перегородок под оклейку или окраску	Разработана трестом "Оргтехстрой" ВСМО "Союзспецтяжстрой" Рассмотрена и рекомендована институтом "Оргтяжстрой" для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-4.1-1	
Устройство сборных перегородок из листов СГШ-УК	Впервые

I. Область и эффективность применения карты.

I.1. Карта предназначена для организации труда при подготовке поверхности перегородок под оклейку или окраску.

I.2. Показатели производительности труда:

выработка на 1 чел/день, m^2 - 1,3;

затраты труда на 100 m^2 перегородки, чел/час. - 61.

Примечание: показатели взяты по данным треста "Мосоргстрой".

2. Условия и подготовка выполнения процесса.

2.1. До начала работ по подготовке поверхностей перегородки под оклейку или окраску необходимо выполнить работу по облицовке каркаса листами СГШ-УК.

2.2. Работы следует выполнять, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии со СНиП III-4-80.

КТ-4.1-0.3-82

3. Исполнители, предметы
и орудия труда.

3.1. Исполнители:

маляр IV разряда (М_т) - I.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь.

№п/п	Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа изготавль	Кол-во, шт.
1.	Складной столик (алюминиевый)	ШИ-37-00-00 трест "Оргтехстрой" Главсредуралстрой	I
2.	Шпатель стальной ШКД-130	ГОСТ 10778-76	I

3.3. Расход материалов на 100 м² перегородок:

гипсополимерцементный состав, м³ - 0,1;
шпаклевка (сухая масса), кг - 100;
ткань для проклейки швов, м - 166,9.

4. Технология процесса и организация труда

4.1. Работы по подготовке поверхностей перегородок под оклейку или окраску выполняют в следующем порядке:


места примыканий перегородок с перекрытиями или панелями стен заделывают паклей, смоченной в гипсополимерцементном растворе. Затем места примыканий истыки между плитами гипсовой штукатурки заделывают гипсополимерцементным раствором, проклеивают эти места марлей, после чего шпаклюют на "сдир", т.е. заполняют только углубление, без нанесения шпаклевки на лицевую поверхность гипсовой сухой штукатурки.

4.2. Гипсополимерцементный раствор готовят на строительном объекте в растворосмесителе типа РП-40 или УМ-80 по следующей рецептуре (в % по массе):

КТ-4.1-0.3-82

гипсоцементнопущолановое вяжущее - 76;
 поливинилакетатная 50% дисперсия - 10;
 клей малярный - 4;
 вода до удобонаносимой консистенции.

4.3. Схема организации рабочего места:



M_1 - маляр IУ разряда, производящий заделку мест примыканий
 1 - столик складной
 2 - емкость инвентарная
 3 - шпатель.

4.4. График трудового процесса.

№ шп процесса	Наименование	в р е м я . . . м и н .													Про- должи- тель- ность, мин.	Затра- ты труда, чел./ мин.	
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
I.	Заделка мест примыканий паклей																466
2.	Заделка мест примыканий составом ГЩ																2854
3.	Шпаклевание мест примыканий																340
Итого на 100 м ² перегородок																	3660

КТ-4.1-0.3-82

4.5. Описание операций.

№ по графику Наименование операций, их продолжительность, исполнители, орудия труда, характеристика приемов труда.

I !

2

- I. Заделка мест примыканий паклей - 466 мин;
 М₁, шпатель для шпаклевки, столик складной;
 Маляр М₁, находясь на полу или на столике, заполняет места примыканий перегородок с перекрытиями или панелями стен паклей, смоченной в полимерцементном составе при помощи металлического шпателя (рис. 1).
2. Заделка стыков и мест примыканий составом - 2854 мин;
 М₁, шпатель, столик складной, марля;
 Маляр М₁ заделывает места примыканий и стыков между листами СГШ-УК гипсополимерцементным составом.
 В фаску, образованную двумя смежными гипсокартонными листами, наносят состав и разравнивают металлическим шпателем заподлицо с основной плоскостью листов (рис.2).
 В местах, где два смежных гипсокартонных листа не образуют скошенной фаски, по их продольным краям снимают картон лентой шириной 3-4 см и наносят состав, разравнивая заподлицо с плоскостью установленных листов. Затем на свеженанесенный гипсополимерцементный состав приклеивают полоски марли шириной 6 см и разравнивают шпателем, чтобы не образовались морщины.
3. Шпаклевание мест примыканий и стыков между смежными листами - 340 мин, М₁.
 Маляр М₁ производит шпаклевание обычной шпаклевкой места примыканий, стыков между гипсокартонными листами не раньше, чем через 8 часов после нанесения гипсополимерцементного раствора.
 Наносят шпаклевку тонким слоем с помощью шпателя до получения ровной поверхности, находящейся в одной плоскости с поверхностью двух смежных листов (см.рис. 3).
 Одновременно тем же способом производят шпаклевание раковин на поверхности гипсокартонных листов, образующихся от головок шурупов.

КТ-4.1-0.3-82




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3