


# **СБОРНИК ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ  
РАБОЧИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ**

**ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95**

**БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА РОССИИ**





**ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**СБОРНИК  
ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ТОИ Р-200-01–95 – ТОИ Р-200-23–95**



**Санкт-Петербург  
2008**



ББК 65.247  
С23

**Сборник типовых инструкций по охране труда  
для основных профессий рабочих автотранспорт-  
ных предприятий. ТОИ Р-200-01–95 – ТОИ Р-200-  
23–95. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 176 с.  
ISBN 978-5-93630-656-3**

Типовые инструкции разработаны в соответствии с требованиями Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и Методических указаний по разработке правил и инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом России 01.07.93 г. № 129 с изменениями, утвержденными Минтрудом России от 28.03.94 г. № 27 и на основе Правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р 0-200-01–95.

Типовые инструкции предназначены для руководителей и специалистов автотранспортных организаций при их работе по разработке инструкций по охране труда для подчиненных им работников.

Издание соответствует официально опубликованному тексту документа.

**ББК 65.247**

**ISBN 978-5-93630-656-3**

© Издательство ДЕАН, 2008



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 1<br>по охране труда для водителей автомобилей<br><b>ТОИ Р-200-01–95</b> .....                                         | 6  |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 2<br>по охране труда для слесарей по ремонту<br>и техническому обслуживанию автомобиля<br><b>ТОИ Р-200-02–95</b> ..... | 21 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 3<br>по охране труда для слесаря<br>по ремонту топливной аппаратуры автомобиля<br><b>ТОИ Р-200-03–95</b> .....         | 34 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 4<br>по охране труда для смазчика автомобиля<br><b>ТОИ Р-200-04–95</b> .....                                           | 41 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 5<br>по охране труда для монтировщика шин<br><b>ТОИ Р-200-05–95</b> .....                                              | 47 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 6<br>по охране труда для вулканизаторщика<br><b>ТОИ Р-200-06–95</b> .....                                              | 53 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 7<br>по охране труда для аккумуляторщика<br><b>ТОИ Р-200-07–95</b> .....                                               | 59 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 8<br>по охране труда для жестянщика<br><b>ТОИ Р-200-08–95</b> .....                                                    | 67 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 9<br>по охране труда для электросварщика<br><b>ТОИ Р-200-09–95</b> .....                                               | 74 |



|                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 10<br>по охране труда для газосварщика<br><b>ТОИ Р-200-10-95</b> .....                                                                                 | 82  |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 11<br>по охране труда для медника<br><b>ТОИ Р-200-11-95</b> .....                                                                                      | 92  |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 12<br>по охране труда для маляра по окраске автомобиля<br><b>ТОИ Р-200-12-95</b> .....                                                                 | 99  |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 13<br>по охране труда для кузнеца<br><b>ТОИ Р-200-13-95</b> .....                                                                                      | 106 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 14<br>по охране труда для плотника (столяра)<br><b>ТОИ Р-200-14-95</b> .....                                                                           | 115 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 15<br>по охране труда для персонала котельной<br><b>ТОИ Р-200-15-95</b> .....                                                                          | 122 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 16<br>по охране труда для обойщика<br><b>ТОИ Р-200-16-95</b> .....                                                                                     | 132 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 17<br>по охране труда<br>при вывешивании автомобиля и работе под ним<br><b>ТОИ Р-200-17-95</b> .....                                                   | 137 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 18<br>по охране труда при снятии и установке колес автомобиля<br><b>ТОИ Р-200-18-95</b> .....                                                          | 143 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 19<br>по охране труда при буксировке, сцепке и расцепке<br>автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа)<br><b>ТОИ Р-200-19-95</b> .....          | 147 |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 20<br>по охране труда при передвижении по территории<br>и производственным помещениям<br>автотранспортного предприятия<br><b>ТОИ Р-200-20-95</b> ..... | 152 |



|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 21<br>по охране труда при работе с этилированным бензином<br><b>ТОИ Р-200-21–95 .....</b>                              | <b>157</b> |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 22<br>по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях<br><b>ТОИ Р-200-22–95 .....</b>                            | <b>161</b> |
| ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 23<br>по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов<br>на автомобильном транспорте<br><b>ТОИ Р-200-23–95 .....</b> | <b>165</b> |
| <b>Приложение 1. Обложка инструкции</b><br>по охране труда для работников .....                                                             | <b>169</b> |
| <b>Приложение 2. Первая страница</b><br>инструкции по охране труда для работников .....                                                     | <b>170</b> |
| <b>Приложение 3. Последняя страница</b><br>инструкции по охране труда для работников .....                                                  | <b>171</b> |
| <b>Приложение 4. Примерный перечень</b><br>основных вопросов вводного инструктажа<br>в соответствии с ГОСТ 12.0.004–90 .....                | <b>172</b> |



СОГЛАСОВАНО  
ЦК профсоюза работников  
автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства  
7 августа 1995 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Департамента  
автомобильного транспорта  
Российской Федерации № 16  
от 27 февраля 1996 г.

---

## **ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 6 по охране труда для вулканизаторщика ТОИ Р-200-06—95**

### **1. Введение**

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении вулканизационных работ в автотранспортном предприятии.

1.2. Вулканизаторщик должен соблюдать требования инструкции, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:

- при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия (инструкция № 20);
- по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов (инструкция № 23).

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, вулканизаторщик должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

Вулканизаторщик должен также выполнять указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Вулканизаторщик должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

Вулканизаторщик не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.



## **2. Общие требования безопасности**

2.1. К самостоятельной работе вулканизаторщиком допускаются мужчины не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работы.

2.2. Вулканизаторщик, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не должен приступать к работе.

2.3. При поступлении на работу вулканизаторщик должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры в сроки, установленные Минздравмедпромом России.

2.4. Вулканизаторщик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на предприятии.

2.5. Продолжительность рабочего времени вулканизаторщика не должна превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

2.6. Вулканизаторщик должен знать, что опасными и вредными факторами, которые могут воздействовать на него в процессе работы, являются:

- оборудование и инструмент;
- пар под давлением;
- бензин;
- сернистый ангидрид, оксид углерода и др.

2.6.1. Оборудование и инструмент в результате неправильной эксплуатации или неисправности могут привести к травмам. Нагретые до высокой температуры части оборудования при прикосновении к ним вызывают ожоги.

Нарушение изоляции электропроводки, а также отсутствие заземления и ограждения токоведущих частей может привести к электротравмам.

Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми вулканизаторщик не обучен и не проинструктирован.



2.6.2. Пар под давлением представляет опасность, так как при разрыве трубопроводов могут быть серьезные ожоги.

2.6.3. Бензин при неосторожном обращении может привести к пожару.

2.6.4. Сернистый ангидрид, оксид углерода и другие газы, выделяемые в процессе вулканизации, попадая в организм, приводят к отравлению.

2.7. Вулканизаторщик должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

2.8. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты вулканизаторщику выдаются:

- комбинезон хлопчатобумажный;
- рукавицы комбинированные.

2.9. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты вулканизаторщик должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей.

2.10. Вулканизаторщик должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом.

Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые баки, фонтанчики и т. п.).

2.11. За невыполнение требований инструкции, разработанных на основе данной типовой инструкции и указанных в п. 1.2, вулканизаторщик несет ответственность согласно действующему законодательству.

### **3. Требования безопасности перед началом работы**

3.1. Перед началом работы вулканизаторщик должен:

3.1.1. Одеть средства индивидуальной защиты, застегнуть манжеты рукавов комбинезона.



3.1.2. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя. Выполнять работу только в соответствии с полученным заданием.

3.1.3. Осмотреть свое рабочее место и подготовить его к работе.

3.1.4. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками или сделать это самому.

3.1.5. Проверить наличие и исправность оборудования, предохранительных устройств, инструмента, приспособлений.

3.1.6. Проверить наличие заземления оборудования, ограждений, исправность электропроводки, местного отсоса (от станка для шероховки).

3.1.7. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

## **4. Требования безопасности во время работы**

4.1. Во время работы вулканизаторщик должен:

4.1.1. Вырезать поврежденные места покрышек только после тщательной очистки (мойки) покрышек от грязи.

Мыть покрышки следует в специальной камере или в ванне.

4.1.2. Во время работы на паровом вулканизационном аппарате следить за уровнем воды в котле, давлением пара по манометру и действием предохранительного клапана. При снижении уровня воды подкачивать ее только небольшими порциями.

Предохранительный клапан должен быть отрегулирован, так чтобы он срабатывал при превышении рабочего давления во избежание взрыва котла.

4.1.3. Соблюдать требования электробезопасности при работе на электровулканизационном аппарате.

4.1.4. Во время шероховки покрышек надевать защитные очки и включать местный отсос.

4.1.5. Вырезку поврежденных мест и заплат осуществлять, держа нож от себя. Работать только ножом, имеющим исправную рукоятку и остро заточенное лезвие.

4.1.6. Снимать камеру с вулканизационного аппарата только после того, как восстановленный участок остынет.



4.1.7. Подавать сжатый воздух в варочный мешок только после закрепления шины и бортовых накладок стробцинами.

4.1.8. Вынимать варочный мешок из покрышки только за тканевую петлю мешка после выпуска из него воздуха.

4.1.9. Производить установку и снятие шин грузового автомобиля (автобуса) с вулканизационного оборудования с помощью подъемных механизмов или двумя рабочими одновременно.

4.1.10. Сосуды с бензином и клеем держать постоянно закрытыми, открывать их лишь по мере надобности. На рабочем месте хранить бензин и клей в количестве, не превышающем сменной потребности. Бензин и клей должны находиться не ближе трех метров от топки парогенератора.

4.1.11. Приготавливать клей только в заготовительном помещении.

4.1.12. Отворачивать и заворачивать паровые вентили и зажимы только в рукавицах.

#### **4.2. Запрещается:**

- отлучаться во время работы вулканизационного аппарата и допускать к работе на нем других лиц;
- работать на неисправном вулканизационном аппарате;
- работать на паровых вулканизационных аппаратах, если отсутствуют, неисправны или неопломбированы предохранительный клапан и манометры, а также ремонтировать его при наличии в котле давления;
- работать с вулканизационными аппаратами и манометрами, срок испытания которых истек;
- применять манометр с разбитым стеклом;
- использовать манометр, на циферблате или корпусе которого отсутствует указатель красного цвета, указывающий величину разрешенного давления;
- работать с манометрами, у которых красная черта нанесена на стекло;
- ослаблять и снимать стробцину, прежде чем упадет давление в варочном мешке;
- вытягивать мешок из покрышки за шланг;
- применять этилированный бензин для приготовления резинового клея.



## **5. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

5.1. При неисправности насоса (невозможности подкачать воду в котел) немедленно прекратить работу, вывести топливо из топки и выпустить пар. Запрещается гасить топливо водой.

5.2. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, вулканизаторщик должен немедленно сообщать работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим вулканизаторщиком, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

## **6. Требования безопасности по окончании работы**

6.1. По окончании работы вулканизаторщик обязан:

6.1.1. Привести в порядок свое рабочее место:

- выключить вентиляцию и электрооборудование;
- инструмент и приспособления убрать в отведенное для них место;
- убрать обрезки покрышек и камер;
- убрать сосуды с остатками бензина, клея и кисти в плотно закрываемые металлические ящики.

6.1.2. Все легковоспламеняющиеся жидкости сливать только в специально предназначенные для этой цели бункера. Запрещается сливать остатки бензина и клея в раковину и в канализационные колодцы.

6.1.3. Выпустить пар и воздух из приборов и оборудования.

6.1.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.

6.1.5. Вымыть руки с мылом.

6.1.6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.



Обложка инструкции  
по охране труда для работников

---

Наименование предприятия

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по охране труда для**

---

наименование

---

обозначение

---

место и год выпуска



Первая страница  
инструкции по охране труда для работников

---

Наименование предприятия

УТВЕРЖДЕНО  
Соответствующий выборный  
профсоюзный орган  
пост. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
предприятия  
подпись, дата

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда для**

---

Наименование

---

обозначение

ТЕКСТ



Последняя страница  
инструкции по охране труда для работников

ТЕКСТ

\_\_\_\_\_  
Руководитель  
подразделения-разработчика

\_\_\_\_\_  
подпись, фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
охраны труда (инженер  
по охране труда)

\_\_\_\_\_  
подпись, фамилия и инициалы

Главный механик \*

\_\_\_\_\_  
подпись, фамилия и инициалы

Главный энергетик \*

\_\_\_\_\_  
подпись, фамилия и инициалы

Дата

\_\_\_\_\_  
\* Там, где они имеются.



## **ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.004–90**

1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, ответственность за нарушение правил.

2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Государственный надзор, ведомственный и общественный контроль за состоянием охраны труда.

3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.



8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.



**СБОРНИК ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ**  
**по охране труда**  
**для основных профессий рабочих**  
**автотранспортных предприятий**  
**ТОИ Р-200-01–95 – ТОИ Р-200-23–95**

Главный редактор  
Юрий Смольянов

Набор  
*Ирина Выртосу*

Верстка  
*Светлана Герасимова*

Корректурa  
*Вера Дроздова*  
*Людмила Устрикова*

Оформление  
*Евгений Осипов*

Подписано в печать 30.01.08. Формат 84×108  $\frac{1}{32}$   
Печать офсетная. Гарнитура «Arial». Объем 11 п. л.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 20

ООО Издательство ДЕАН  
191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 10  
Тел. (812) 712-27-40. Тел./факс (812) 764-52-85  
E-mail: dean@peterlink.ru  
**www.deanbook.ru**

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Петроцентр»  
ОП «Пушкинская типография»  
196601, Санкт-Петербург, ул. Средняя, 3/8  
Тел. (812) 451-90-00